



硬件报告

硬件详细信息

制造商: Apple, Inc. 机箱类型: Mobile Device

机型: iPhone 14 Pro 5G 512GB Gold

iPhone 14 Pro 营销名称:

颜色: Gold 6GB RAM:

序号: FV372WQM0D

iPhone 14 Pro 5G 512GB Gold 名称:

IMEI: 351740764401119 IMEI2: 351740764218356 Wi-Fi MAC 地址: 30:d7:a1:77:0b:1f

内部机型: MQ233 A型号编码: A2890 固件版本: 18.6.2 区域: TA/A

UUID: 00008120000A7111210BC01E

ECID: 000A7111210BC01E

查找我的iPhone: 解锁 (硬件) MDM状态: 已锁定

磁盘: 未知供应商, 序号: IMEI:351740764401119, 512GB

SIM卡: IMSI: 466977602153251, ICCID: 89886971702764732139, 插槽: 1

电池信息

序号: F8Y25271NMH217W7T 生产日期: 202252

充电次数: 966 容量: 2962 / 3181 mAh

损耗程度: 7% 充电量: 73% 健康水平: 93% 温度: 32°C

Apple健康指标: 194

设备组件

前红外摄像机

前红外摄像机模块

所有已验证的组件: 通过

组件 当前 原件 与原件相同 环境光传感器 30 33 31 30 42 43 34 39 31 32 30 不适用

39 00

后置摄像机 27 CD 67 09 05 42 00 00 不适用 后置摄像机模块 DN82514GP9D12J51P 不适用 后置超宽摄像头 25 CF 25 16 10 47 00 00 不适用 后置超宽摄像头模块 DNL24772U0915FY14 不适用 后视摄像机 23 CC 08 15 12 72 00 00 不适用 后视摄像机模块 GCF24766NXB15F986 不适用 电池 F8Y25271NMH217W7T 不适用 芯片板 FV372WQM0D 不适用 前置摄像机 19 14 22 76 CF 21 00 00 不适用 前置摄像机模块 GCF24376WVA1CX848

C5 24 90 61 64 13 07 10

F8P241612DT15F2JB

不适用

不适用

不适用

LCD G9L2486EA2N14YCAC+A1000000 不适用

> 000000001B0+FXR24652S0M1TR 00+2486W0000000P9000000JCBP 0000000000000PQLCCK46760C

NRS9A0013012

LCD-玻璃 FXR24652S0M1TRJ950000000000 不适用

000000000000000000

光传感器 30 33 31 30 42 43 34 39 31 32 30 不适用

39 00

MLB G2C30110RK01JTLC 不适用

未加工面板 G9L2486EA2N14YCAC+A1000000 不适用

> 000000001B0+FXR24652S0M1TR 00+2486W0000000P9000000JCBP 0000000000000PQLCCK46760C

NRS9A0013012

GH724722HYD1FMM89+XPB1XX 振动器电动机 不适用

软件信息

操作系统名称: iOS 操作系统版本: 18.6.2

'Blancco Mobile Diagnostics', '4.18'

硬件检查

WiFi: 蓝牙: 成功 成功 扬声器: 成功 接收器: 成功 耳机: 成功 摄像机闪光灯: 成功 电池充电: 成功 LCD彩色: 成功 触摸: 成功 LCD 背光: 成功 加速计: 成功 相似度: 成功 指南针: 成功 USB: 成功 振动: 成功 音量键: 成功 屏幕锁定键: 成功 静音键: 成功 气压计: 成功 AGPS: 成功 摄像头(辅助): 成功 前置摄像头(辅助): 成功 底部麦克风: 成功 前置麦克风: 成功 后置麦克风: 成功 陀螺仪: 成功

总体: 成功

测试时间: 00:10:11

报告详细信息

报告 UUID: cdefa8af-c553-4c92-9c9b-f706503f4332

成功

报告日期: 2025-09-12 09:23:40 (+0800)

软件版本: Blancco Mobile Diagnostics and Erasure 5.8.1

面部ID:

E1XMrkN+eYNDSux/zKLfwA9sKyrMZHF53ZywXcQ2XFaOyXHduRq2ae65DdSKYggJUEsKv4QROHJDwGsF1pFVfPgjOSpHtSq108mrAON2glyqdiTOEnPx1Rg5fPDRvmsUOmKG1UZVyxTDoHKZuoq+s/6lTrzbkU4V0sP2QhYZQ20WtCjniy1Y1cB6VzaFp6ZRyvolfEOJDOGHpYmR6nDz5n+G92GqWP/qsw0g7JAH7hunezibcXK/vNQide4FrxilE6m8lsYN59tR9OlnMA+nlW9Q5ppA3kY3FugUQncQ67cMRGE1b4hNKrAqfCpeRTxee9ioXd25HDqAlP2fBiqPQ==

自动旋转:

操作员

成功