



硬件报告

客户详细信息 客户名称: smartmobile 客户所在地: Taiwan

运营商详细信息 擦除技师: cyqcteam006@gmail.com

硬件详细信息

制造商: Apple, Inc. 机箱类型: Mobile Device

机型: iPhone 13 Pro Max GSM+CDMA 128GB Gold

营销名称: iPhone 13 Pro Max

颜色: Gold 6GB RAM:

序号: QC4H41HQJ9

名称: iPhone 13 Pro Max GSM+CDMA 128GB Gold

IMEI: 358863664091443 IMEI2: 358863664063178 MEID: 35886366409144 Wi-Fi MAC 地址: 28:c5:38:86:8a:9d

内部机型: MLL83 A型号编码: A2643 固件版本: 18.4.1 区域: TA/A

UUID: 0000811000094C8E1141801E

ECID: 00094C8E1141801E

查找我的iPhone: 解锁 (硬件) MDM状态: 解锁

磁盘: 未知供应商, 序号: IMEI:358863664091443, 128GB

SIM卡: IMSI: 466977607856263, ICCID: 89886971810760261878, 插槽: 1

电池信息

序号: F5D1461F0R113XD9B 生产日期: 202146

充电次数: 619 容量: 3816 / 4325 mAh

损耗程度: 12% 充电量: 34% 88% 温度: 31°C 健康水平:

Apple健康指标: 122

设备组件

芯片板

所有已验证的组件: 通过

组件 当前 原件 与原件相同 环境光传感器 30 33 31 38 32 38 39 31 36 44 37 不适用

44 00

后置摄像机 14 CE 91 17 01 64 00 00 不适用 后置摄像机模块 DN81425C1CXQ1NMC3 不适用 后置超宽摄像头 14 CE 20 02 04 79 00 00 不适用 后置超宽摄像头模块 DNL1456BW1MQ26C1K 不适用 后视摄像机 11 CC 50 17 01 19 00 00 不适用 后视摄像机模块 DN81372GNDHKGRP1S 不适用 电池 F5D1461F0R113XD9B 不适用

不适用

不适用

QC4H41HQJ9 排线 46 57 50 31 33 37 33 44 33 33 44 51 39 34 38 44 43 00

前置摄像机30 25 01 FA 35 17 C9 DB不适用前置摄像机模块DNM14115NM1Q7H53J不适用前红外摄像机C5 14 59 59 34 03 FF FB不适用

前红外摄像机模块 DN8142217RTQ1QCDY

LCD G9P1427P510PQCLAY+A2000000 不适用

不适用

成功

CYNLAA0002012

LCD-玻璃 FXR13351R8M0JW499+13076249 不适用

000134001065603263

光传感器 30 33 31 38 32 38 39 31 36 44 37 不适用

44 00

MLB G2C14720KG10XDJA 不适用

未加工面板 G9P1427P510PQCLAY+A2000000 不适用

0000000002B1+FXR13351R8M0J W499+1307624900013400106560 3263+00000000000000000000AB ACF40467SL00000000000000000 00000000000000000LCBJ405DE

CYNLAA0002012

振动器电动机 FTN14122P3407488F+XAP2XX 不适用

软件信息

操作系统名称: iOS 操作系统版本: 18.4.1

L: 'Blancco Mobile Diagnostics' , ' 4.16'

成功

硬件检查

WiFi:

扬声器: 成功 接收器: 成功 耳机: 成功 摄像机闪光灯: 成功 电池充电: 成功 LCD彩色: 成功 触摸: 成功 LCD 背光: 成功 加速计: 成功 相似度: 成功 指南针: 成功 USB: 成功 振动: 成功 音量键: 成功 屏幕锁定键: 成功 静音键: 成功 AGPS: 气压计: 成功 成功

蓝牙:

摄像头(辅助): 前置摄像头(辅助): 成功 成功 底部麦克风: 电池损耗: 成功 成功 前置麦克风: 成功 后置麦克风: 成功 陀螺仪: 面部ID: 成功 成功

自动旋转: 成功

总体: 成功

测试时间: 00:08:27

报告详细信息

报告 UUID: 83b6d53f-82f9-4df9-b25d-a35a64b0d5d2

报告日期: 2025-05-27 11:07:31 (+0800)

软件版本: Blancco Mobile Diagnostics and Erasure 5.6.3

数字签名:

B1kY5QlNZbqa7mov5Yjo/zGzPnlpt+gXY/zlYnXzD8rl4HWaf0Ei1w7dkwdcLGE6T4CNcDlwMaTR76pyElpjT4jwUuXCU/cpl93krWMktMZhV5HlQm7lTiSMV/rInUrNK3/xp4bZ6A1yPbs7klcLtWfl0SehKKiOs9tkySxmCL9fBm49QkJyOwh1hG5XmAHdMxETPROw6XbQcjy8EFvMam+Tj+fQSVyy8CxUjj8wQyp75RxRSCYQm+CyAXcdNyVOYyVBkrhoMmtm1sGZgJ1EuJqPWMgbW0sCGRCiMXl+rlsyAO5cppcHn+v+UoOnQewM1Lx8kYu+lK0oC338Vlw+Ig==

操作员	监察员