



# 硬件报告

客户详细信息 客户名称: smartmobile 客户所在地: Taiwan

运营商详细信息 擦除提供商: Blancco 擦除技师: cyqcteam002@gmail.com

## 硬件详细信息

制造商: Apple, Inc. 机箱类型: Mobile Device

机型: iPhone 13 Pro GSM+CDMA 128GB Graphite

营销名称: iPhone 13 Pro 颜色: Graphite RAM: 6GB

序号: HT654WDDQV

名称: iPhone 13 Pro GSM+CDMA 128GB Graphite

IMEI: 355786374113285 IMEI2: 355786374201833 MEID: 35578637411328 Wi-Fi MAC 地址: f8:c3:cc:af:6d:05

内部机型: MLV93 A型号编码: A2638 固件版本: 18.6.2 区域: TA/A

UUID: 0000811000020DA214DA801E

ECID: 00020DA214DA801E

查找我的iPhone: 解锁 (**硬件**) MDM状态: **已锁定** 

磁盘: 未知供应商, 序号: IMEI:355786374113285, 128GB

SIM卡: IMSI: 466977007597476, ICCID: 89886972409707195601, 插槽: 1

电池信息

序号: F FG904731TA1Q68C3N 供应商: 生产日期: 202047 充电次数: 0% 容量: 3330 / 3076 mAh 损耗程度: 充电量: 健康水平: 61% 100% 温度: 33°C Apple健康指标: 81

## 设备组件

所有已验证的组件: 通过

 组件
 当前
 原件
 与原件相同

 环境光传感器
 30 33 31 38 33 34 46 44 37 34 37
 不适用

35 00

后置摄像机 12 CC 06 09 03 80 00 00 不适用 后置摄像机模块 DN81437C3W0Q1NMC7 不适用 后置超宽摄像头 14 CE 88 08 16 28 00 00 不适用 后置超宽摄像头模块 DNL14563XAFQ26C1M 不适用 后视摄像机 12 CF 52 07 20 47 00 00 不适用 后视摄像机模块 GCF1345BY6NKGRP5T 不适用 电池 FG904731TA1Q68C3N 不适用 芯片板 HT654WDDQV 不适用 排线 46 57 50 31 33 32 35 44 59 4A 4A 不适用 51 39 34 38 41 50 00

前置摄像机30 25 01 FA 1A 53 1B 45不适用前置摄像机模块DNM13842KG9Q7H558不适用前红外摄像机C5 14 58 61 86 54 FD 04不适用前红外摄像机模块DN81413JNY4Q1QCD4不适用

不适用

G9N1405Y60GPOCKA1+A2000000

L8A0002002

LCD-玻璃 GLD13271F5117VP9H+030982580 不适用

00134001041589263

光传感器 30 33 31 38 33 34 46 44 37 34 37 不适用

35 00

MLB G2C14620G150X3WA 不适用

L8A0002002

振动器电动机 GH714474LMT074285+XAQ2XX 不适用

## 软件信息

LCD

操作系统名称: iOS 操作系统版本: 18.6.2

.: 'Blancco Mobile Diagnostics', '4.18'

### 硬件检查

WiFi: 成功 蓝牙: 成功 扬声器: 成功 接收器: 成功 耳机: 成功 摄像机闪光灯: 成功 电池充电: LCD彩色: 成功 成功 触摸: 成功 LCD 背光: 成功 加速计: 相似度: 成功 成功 指南针: 成功 USB: 成功 振动: 成功 音量键: 成功 屏幕锁定键: 成功 静音键: 成功 气压计: 成功 AGPS: 成功 摄像头(辅助): 前置摄像头(辅助): 成功 成功 底部麦克风: 成功 前置麦克风: 成功 后置麦克风: 成功 陀螺仪: 成功 面部ID: 成功 自动旋转: 成功

总体: 成功

测试时间: 00:07:46

### 报告详细信息

报告 UUID: 7d0589d5-2081-431c-b330-d11ffb5a5ae9

报告日期: 2025-09-10 12:10:05 (+0800)

软件版本: Blancco Mobile Diagnostics and Erasure 5.8.1

数字签名:

La2pmcK+tdvFHJRlOy3STQ9NxwanwOUihDJskzTPV1TurfSeLCLy2oejMGOKQ5bDekk3ZCRFg4kdvanNm7i9dwQHQyR8iCZxsMjlpOPOfAOWLU3ozACgmLMgvDqrr7txx22EWkVFmlCef/buSEtfozCubThxdcUPw0miawnCfMXsyA +JCu77pqlGq18F8RRhPRp9ulYIXo0FvF4H4B2LUI430InpPxr6T13FXW6X3gWfD0oZvzTJYBK/Xudk+l3IMP1rJ/QSl9tcM946Wr3+fDZcmypf4YtzATqX6l0S5IPLGtYIW4ajaSZg8Q1Z+ptOhNu8ogS2vjlF1fYAl4qsMA==

操作员	监察员