



# 硬件报告

## 客户详细信息

客户名称: smartmobile

客户所在地: Taiwan

## 运营商详细信息

擦除技师: cyqcteam006@gmail.com

## 硬件详细信息

制造商: Apple, Inc.  
机箱类型: Mobile Device  
机型: iPhone 14 Plus 5G 128GB Starlight  
营销名称: iPhone 14 Plus  
颜色: Starlight  
RAM: 6GB  
序号: QQP2PGP296  
名称: iPhone 14 Plus 5G 128GB Starlight  
IMEI: 359893877044888  
IMEI2: 359893876252375  
Wi-Fi MAC 地址: 28:8f:f6:a6:83:38  
内部机型: MQ4Y3  
A型号编码: A2886  
固件版本: 18.5  
区域: TA/A  
UUID: 00008110001979483CBA401E  
ECID: 001979483CBA401E  
查找我的iPhone: [解锁 \(硬件\)](#)  
MDM状态: [已锁定](#)  
磁盘: 未知供应商, 序号: IMEI:359893877044888, 128GB  
SIM卡: IMSI: 466011000060457, ICCID: 89886010157800554570, 插槽: 1

## 电池信息

序号:	FQ1241792J0237L1U	生产日期:	202241
充电次数:	1118	容量:	4036 / 4325 mAh
损耗程度:	7%	充电量:	58%
健康水平:	93%	温度:	30°C
Apple健康指标:	95		

## 设备组件

所有已验证的组件: [通过](#)

组件	当前	原件	与原件相同
环境光传感器	30 33 31 38 43 35 30 33 37 32 30 43 00		不适用
后置摄像机	21 CA 24 20 03 76 00 00		不适用
后置摄像机模块	DNL23740A981986BK		不适用
后置超宽摄像头	1B CD 99 13 12 21 00 00		不适用
后置超宽摄像头模块	DN82351HJ8G1CXD3P		不适用
电池	FQ1241792J0237L1U		不适用
芯片板	QQP2PGP296		不适用
排线	46 57 50 32 32 35 37 36 56 4B 31 51 39 34 38 43 38 00		不适用
前置摄像机	64 26 06 69 CC 22 00 00		不适用
前置摄像机模块	GCF2426QMRFOYRT1Z		不适用

前红外摄像机	C5 24 51 5D 96 53 EA 01	不适用
前红外摄像机模块	F8P23621KQX15F5JC	不适用
LCD	G9Q2356K23N1C9FAY+A1000000 0000000002G0+FXT23050RP61C MD97+2006532500012400150451 1983+2355L0000000QT000000AC 8RE62163YQ0000000000000000 000000000000000000AQ8K33318 AHRS6A0002002	不适用
LCD-玻璃	FXT23050RP61CMD97+20065325 000124001504511983	不适用
光传感器	30 33 31 38 43 35 30 33 37 32 30 43 00	不适用
MLB	FG1237300VH1M165P	不适用
未加工面板	G9Q2356K23N1C9FAY+A1000000 0000000002G0+FXT23050RP61C MD97+2006532500012400150451 1983+2355L0000000QT000000AC 8RE62163YQ0000000000000000 000000000000000000AQ8K33318 AHRS6A0002002	不适用
振动器电动机	GH724264T241HNY8K+XFAM22	不适用

### 软件信息

操作系统名称: iOS  
操作系统版本: 18.5  
1: 'Blancco Mobile Diagnostics', '4.17'

### 硬件检查

WiFi:	成功	蓝牙:	成功
扬声器:	成功	接收器:	成功
耳机:	成功	摄像机闪光灯:	成功
电池充电:	成功	LCD彩色:	成功
触摸:	成功	LCD 背光:	成功
加速计:	成功	相似度:	成功
指南针:	成功	USB:	成功
振动:	成功	音量键:	成功
屏幕锁定键:	成功	静音键:	成功
气压计:	成功	AGPS:	成功
摄像头 (辅助):	成功	前置摄像头 (辅助):	成功
电池损耗:	成功	底部麦克风:	成功
前置麦克风:	成功	后置麦克风:	成功
陀螺仪:	成功	面部ID:	成功
自动旋转:	成功		

总体: 成功

测试时间: 00:07:03

### 报告详细信息

报告 UUID: 16ef2a70-dc99-49ff-8d81-db37d29a92c3  
报告日期: 2025-07-21 17:52:11 (+0800)  
软件版本: Blancco Mobile Diagnostics and Erasure 5.7.1  
数字签名:

IY+OINZJAURtjald7zeEhNF236OIQIX5QrhJjuCkDfVnnaXlgtBW4trReGSimK12JvsxsQbR6L02GDpeyafsocLUF2vqGyCLhUR/MPELs1Tmu3H9GwJd/wLQg8ut1typXrOuuK9uRFIneF2MT91mNxaDouq8+yc6wm0CWygsacwJCx  
BUXq851Gdup2tOsDez67ScDMudq2J+zQbW2e4UAJkLeU6VgSyXPhEV8kL8WVWnSB8/uo+OF/JexaONQL3S24NfjwTp0o/yvLHC/XK6Pi2e5g7M/jzKcC+a0DHIHHTwxDIIMOIYUk0ZBccwr2RP570NEG7Mk+vLfQVfpEg==