



硬件报告

客户详细信息 客户名称: smartmobile 客户所在地: Taiwan

运营商详细信息 擦除提供商: Blancco 擦除技师: cyqcteam001@gmail.com

硬件详细信息

制造商: Apple, Inc. Mobile Device 机箱类型:

机型: iPhone 16 Pro 5G 128GB Desert Titanium

iPhone 16 Pro 营销名称: 颜色: **Desert Titanium**

8GB RAM:

序号: KGTQV19M37

名称: iPhone 16 Pro 5G 128GB Desert Titanium

IMEI: 357592314646360 IMEI2: 357592319820028 Wi-Fi MAC 地址: 74:42:18:a7:50:93

内部机型: MYNF3 A型号编码: A3293 固件版本: 18.6.2 区域: ZP/A

UUID: 00008140001C30E12680801C

ECID: 001C30E12680801C

89049032007408882600199523984440 EID:

查找我的iPhone: 解锁 (硬件) MDM状态: 解锁

磁盘: 未知供应商, 序号: IMEI:357592314646360, 128GB

电池信息

序号: F5DH9Y01EYW0000RZ1 充电次数: 224 容量: 3428 / 3544 mAh 3% 损耗程度: 充电量: 39% 健康水平: 97% 34°C Apple健康指标: 温度: 135

设备组件

所有已验证的组件: 通过

组件 当前 原件 与原件相同 环境光传感器

39 37 31 30 30 33 43 39 30 38 42 不适用

DN8H9W0QGNB00002G6 不适用 后置摄像机模块 后置超宽摄像头模块 DN8H8205KRH00002MW 不适用 后视摄像机模块 F0WH9X00EC000005KR 不适用 电池 F5DH9Y01EYW0000RZ1 不适用 芯片板 不适用 KGTQV19M37 前置摄像机模块 F0WH9Q00N1200006X1 不适用 前红外摄像机模块 HNQH9D0J32U0000B5M 不适用 LCD G9NH9GJ43XA00005DP+A+A1000 不适用

> 00000000000110+FXRH9202E8X 000000+4371G0000000N7000000I

E94N60324B3M0000000A000000 02000000NG000NKHFBM33100S

不适用

不适用

不适用

不适用

FFLYA0002000

LCD-玻璃 FXRH9202E8X0000HAX+90000000

光传感器 39 37 31 30 30 33 43 39 30 38 42

43 00

MLB G2CHA400TCC0000FDW

未加工面板 G9NH9GJ43XA00005DP+A+A1000

00000000000110+FXRH9202E8X 0000HAX+90000000000000000 00000+4371G000000N7000000I E94N60324B3M0000000A000000 02000000NG000NKHFBM33100S

FFLYA0002000

振动器电动机 GH9H9ME003P0000HE4+A5BCD 不适用

软件信息

操作系统名称: iOS 操作系统版本: 18.6.2

1: 'Blancco Mobile Diagnostics', '4.19.0.1'

硬件检查

WiFi: 蓝牙: 成功 成功 扬声器: 成功 接收器: 成功 摄像机闪光灯: 耳机: 成功 成功 电池充电: 成功 LCD彩色: 成功 触摸: LCD 背光: 成功 成功 加速计: 成功 相似度: 成功 指南针: USB: 成功 成功 振动: 成功 音量键: 成功 屏幕锁定键: 成功 静音键: 不可用 气压计: 成功 AGPS: 成功 摄像头(辅助): 成功 前置摄像头(辅助): 成功 电池损耗: 成功 底部麦克风: 成功 前置麦克风: 成功 后置麦克风: 成功 陀螺仪: 成功 面部ID: 成功

自动旋转: 成功

总体: 成功

测试时间: 00:04:28

报告详细信息

报告 UUID: cd727af6-87f5-4b84-9cf3-8e8a08a6b798

报告日期: 2025-10-14 11:17:45 (+0800)

软件版本: Blancco Mobile Diagnostics and Erasure 5.9.1

数字签名: