



硬件报告

客户详细信息

客户名称: smartmobile

客户所在地: Taiwan

运营商详细信息

擦除技师: cyqcteam006@gmail.com

硬件详细信息

制造商: Apple, Inc.
 机箱类型: Mobile Device
 机型: iPhone 15 Pro 5G 128GB Natural Titanium
 营销名称: iPhone 15 Pro
 颜色: Natural Titanium
 RAM: 8GB
 序号: F96W54GV6D
 名称: iPhone 15 Pro 5G 128GB Natural Titanium
 IMEI: 357627943484369
 IMEI2: 357627943822899
 Wi-Fi MAC 地址: 80:b9:89:09:ed:3a
 内部机型: MTUX3
 A型号编码: A3102
 固件版本: 18.4.1
 区域: ZP/A
 UUID: 000081300010644C2220001C
 ECID: 0010644C2220001C
 EID: 89049032007208882600167411640662
 查找我的iPhone: [解锁 \(硬件\)](#)
 MDM状态: [解锁](#)
 磁盘: 未知供应商, 序号: IMEI:357627943484369, 128GB

电池信息

序号:	F8YGYT30AGB00006TR	充电次数:	866
容量:	2805 / 3254 mAh	损耗程度:	14%
充电量:	64%	健康水平:	86%
温度:	34°C	Apple健康指标:	142

设备组件

所有已验证的组件:	通过		
组件	当前	原件	与原件相同
环境光传感器	30 33 31 30 46 35 45 31 37 30 37 44 00		不适用
后置摄像头模块	DN83361C78V1RXK3B		不适用
后置超宽摄像头模块	DNL33440S381V6P3L		不适用
后视摄像机模块	GCF333704VC23412C		不适用
电池	F8YGYT30AGB00006TR		不适用
芯片板	F96W54GV6D		不适用
前置摄像头模块	GCFGXP0242X0000041		不适用
前红外摄像机模块	HNQ33342PBM1W5H75		不适用
LCD	G9P3363S9LL1PHPAC+A1000000 000000000130+FXRGY100EHB000 064T+90000000000000000000000000 00+3363R000000PT00000AD8U		不适用

	B40394YT00000000000000000000000000000000 0000000000000PRAT5L3430R1MR S0A0003012	
LCD-玻璃	FXRGY100EHB000064T+90000000 000000000000000000	不适用
光传感器	30 33 31 30 46 35 45 31 37 30 37 44 00	不适用
MLB	C07GZ0000Q0000BXV	不适用
未加工面板	G9P3363S9LL1PHPAC+A1000000 000000000130+FXRGY100EHB000 064T+900000000000000000000000000000 00+3363R0000000PT000000AD8U B40394YT00000000000000000000000000000000 0000000000000PRAT5L3430R1MR S0A0003012	不适用
振动器电动机	GH9GXD4082X000009F+A6CA4	不适用

软件信息

操作系统名称: iOS
操作系统版本: 18.4.1
1: 'Blancco Mobile Diagnostics', '4.17'

硬件检查

WiFi:	成功	蓝牙:	成功
扬声器:	成功	接收器:	成功
耳机:	成功	摄像机闪光灯:	成功
电池充电:	成功	LCD彩色:	成功
触摸:	成功	LCD 背光:	成功
加速计:	成功	相似度:	成功
指南针:	成功	USB:	成功
振动:	成功	音量键:	成功
屏幕锁定键:	成功	静音键:	不可用
气压计:	成功	AGPS:	成功
摄像头 (辅助) :	成功	前置摄像头 (辅助) :	成功
底部麦克风:	成功	前置麦克风:	成功
后置麦克风:	成功	陀螺仪:	成功
面部ID:	成功	自动旋转:	成功
总体:	成功		

测试时间: 00:13:00

操作员

监察员