



# 硬件报告

## 客户详细信息

客户名称: smartmobile

客户所在地: Taiwan

## 运营商详细信息

擦除提供商: Blancco

擦除技师: cyqcteam005@gmail.com

## 硬件详细信息

制造商: Apple, Inc.  
机箱类型: Mobile Device  
机型: iPhone 14 Pro Max 5G 256GB Deep Purple  
营销名称: iPhone 14 Pro Max  
颜色: Deep Purple  
RAM: 6GB  
序号: HW956Y3GFY  
名称: iPhone 14 Pro Max 5G 256GB Deep Purple  
IMEI: 351651521159074  
IMEI2: 351651521204474  
Wi-Fi MAC 地址: 5c:3e:1b:a8:8b:4c  
内部机型: MQ9X3  
A型号编码: A2894  
固件版本: 18.4.1  
区域: TA/A  
UUID: 00008120001C28CE0ADB401E  
ECID: 001C28CE0ADB401E  
查找我的iPhone: [解锁 \(硬件\)](#)  
MDM状态: [解锁](#)  
磁盘: 未知供应商, 序号: IMEI:351651521159074, 256GB

## 电池信息

序号:	F5D232697LS20J89T	生产日期:	202232
充电次数:	748	容量:	3673 / 4297 mAh
损耗程度:	15%	充电量:	33%
健康水平:	85%	温度:	33°C
Apple健康指标:	147		

## 设备组件

所有已验证的组件: [通过](#)

组件	当前	原件	与原件相同
环境光传感器	30 33 31 38 42 33 38 39 32 34 37 37 00		不适用
后置摄像机	21 6F 30 02 00 88 00 00		不适用
后置摄像机模块	DN82312DAUT1CDK20		不适用
后置超宽摄像头	21 CE 21 24 05 90 00 00		不适用
后置超宽摄像头模块	DN82344EUY41M2K16		不适用
后视摄像机	1C CB 97 21 05 78 00 00		不适用
后视摄像机模块	GCF23311XAS1CY03A		不适用
电池	F5D232697LS20J89T		不适用
芯片板	HW956Y3GFY		不适用
前置摄像机	93 05 21 06 CC 1C 00 00		不适用
前置摄像机模块	GCF23323NA51CXC4M		不适用
前红外摄像机	C5 24 17 49 84 CB 10 04		不适用

前红外摄像机模块	HNQ23340KGX15F8PH	不适用
LCD	G9L2332F58Z14YDA4+A10000000 000000001D0+FXC23062MLY1V3C 9600000000000000000000000000 0+2331N0000000N7000000JC7ZD B0065BP00000000000000000000 00000000000000LD9K2927UM1 RSBA0002002	不适用
LCD-玻璃	FXC23062MLY1V3C960000000000 000000000000000000	不适用
光传感器	30 33 31 38 42 33 38 39 32 34 37 37 00	不适用
MLB	C07237308H01L9Y3	不适用
未加工面板	G9L2332F58Z14YDA4+A10000000 000000001D0+FXC23062MLY1V3C 9600000000000000000000000000 0+2331N0000000N7000000JC7ZD B0065BP00000000000000000000 00000000000000LD9K2927UM1 RSBA0002002	不适用
振动器电动机	GH72362AEHY1H5P8U+XAQ2XX	不适用

### 软件信息

操作系统名称: iOS  
操作系统版本: 18.4.1  
1: 'Blancco Mobile Diagnostics', '4.16'

### 硬件检查

WiFi:	成功	蓝牙:	成功
扬声器:	成功	接收器:	成功
耳机:	成功	摄像机闪光灯:	成功
电池充电:	成功	LCD彩色:	成功
触摸:	成功	LCD 背光:	成功
加速计:	成功	相似度:	成功
指南针:	成功	USB:	成功
振动:	成功	音量键:	成功
屏幕锁定键:	成功	静音键:	成功
气压计:	成功	AGPS:	成功
摄像头 (辅助):	成功	前置摄像头 (辅助):	成功
电池损耗:	成功	底部麦克风:	成功
前置麦克风:	成功	后置麦克风:	成功
陀螺仪:	成功	面部ID:	成功
自动旋转:	成功		

总体: 成功

测试时间: 00:05:40

### 报告详细信息

报告 UUID: cdf73d74-937c-412f-87b5-f4fa8d36f7de  
报告日期: 2025-06-19 09:00:00 (+0800)  
软件版本: Blancco Mobile Diagnostics and Erasure 5.6.3  
数字签名:

AgRhoCo7Sm7RfoFF3QxeIn//pDM1iiFJuNatI.6laT+0JhInIpevnwxBQ0t1tdz8rXKYKHx7TPwCGNeoeJhL+pwngLjY/ymx7RRqb2NNrMjRfYcGqQFqGqSGYeKyWw+jPxBLVgvKmm65t7XXmfHQAMNLI1BnbZgSbSWYGAFwHcH urOjJsB7TuHRiWmK9xrDLBZ+1XhOY/fdvX5kjkBMbgz58ctFN9N6mgSWNIF+72HzRjxxITdgNwTMyUdygOdsQwL/2wjncAycNZxtUgu+LYHFZbhKhv55haity8hNKNUb3D+AdD4ZRC9fRapo763B3EKIOVXF7/ANX+uAw==