



硬件报告

客户详细信息 客户名称: smartmobile 客户所在地: Taiwan

运营商详细信息 擦除技师: cyqcteam006@gmail.com

硬件详细信息

制造商: Apple, Inc. 机箱类型: Mobile Device

机型: iPhone 13 Pro Max GSM+CDMA 128GB Sierra Blue

营销名称: iPhone 13 Pro Max 颜色: Sierra Blue RAM: 6GB

序号: DW2TCXR4J0

名称: iPhone 13 Pro Max GSM+CDMA 128GB Sierra Blue

IMEI: 353652730282770 IMEI2: 353652730935211 MEID: 35365273028277 Wi-Fi MAC 地址: a0:4e:cf:a3:a4:26

内部机型: 3J797 A型号编码: A2643 固件版本: 18.6.2 区域: TA/A

UUID: 00008110001E151911C2801E

ECID: 001E151911C2801E

查找我的iPhone: 解锁 (**硬件**) MDM状态: <mark>已锁定</mark>

磁盘: 未知供应商, 序号: IMEI:353652730282770, 128GB

SIM卡: IMSI: 466924191142530, ICCID: 89886920041911425301, 插槽: 1

电池信息

序号: F F8Y128604ENQ4C2AN 供应商: 生产日期: 202128 充电次数: 0% 容量: 4790 / 4325 mAh 损耗程度: 充电量: 健康水平: 65% 100% 温度: 29°C Apple健康指标: 81

设备组件

排线

所有已验证的组件: 通过

 组件
 当前
 原件
 与原件相同

 环境光传感器
 30 33 31 38 30 30 46 34 37 32 30
 不适用

41 00

后置摄像机 11 6C 92 21 06 81 00 00 不适用 后置摄像机模块 DN81316KSBXQ1NMCX 不适用 后置超宽摄像头 13 6F 18 13 12 11 00 00 不适用 后置超宽摄像头模块 DN81343D2KP02J01J 不适用 后视摄像机 11 CB 22 03 22 22 00 00 不适用 后视摄像机模块 GCF1325D4Z6KGRP4T 不适用 电池 F8Y128604ENQ4C2AN 不适用 芯片板 DW2TCXR4J0 不适用

不适用

46 57 50 31 32 38 33 36 36 57 5A

51 39 34 38 44 56 00

F8P13565LR5Q1QHFX

前置摄像机30 25 01 F9 F9 40 0C A3不适用前置摄像机模块DNM12934T31Q7H53C不适用前红外摄像机C5 14 16 55 26 0F FE FC不适用

不适用

不适用

LCD G9P1343T22EPOCLA5+A2000000

6NHAA0002012

LCD-玻璃 FXC13125DDV0JW498+13015340 不适用

000140001179614263

光传感器 30 33 31 38 30 30 46 34 37 32 30 不适用

41 00

MLB G2C13640KLM0XDJ8 不适用

未加工面板 G9P1343T22EPOCLA5+A2000000 不适用

6NHAA0002012

振动器电动机 FTN13313CYP07488F+XAP2XX 不适用

软件信息

前红外摄像机模块

操作系统名称: iOS 操作系统版本: 18.6.2

: 'Blancco Mobile Diagnostics', '4.17'

硬件检查

WiFi: 成功 蓝牙: 成功 扬声器: 成功 接收器: 成功 耳机: 成功 摄像机闪光灯: 成功 电池充电: LCD彩色: 成功 成功 触摸: 成功 LCD 背光: 成功 加速计: 相似度: 成功 成功 指南针: 成功 USB: 成功 振动: 成功 音量键: 成功 静音键: 屏幕锁定键: 成功 成功 气压计: 成功 AGPS: 成功 摄像头(辅助): 前置摄像头(辅助): 成功 成功 底部麦克风: 成功 前置麦克风: 成功 后置麦克风: 成功 陀螺仪: 成功 面部ID: 成功 自动旋转: 成功

总体: 成功

测试时间: 00:10:25

报告详细信息

报告 UUID: c156a092-ea68-4ea6-bc5a-db86354d2f21

报告日期: 2025-09-17 16:14:38 (+0800)

软件版本: Blancco Mobile Diagnostics and Erasure 5.7.1

数字签名:

i+/BYvzeJ3T8SOsqXWdLVwmlyrDVP1FT601CfwPE92fzE5flAQjYdTWr7YyacwU4ug0S94FrsdpwypDOplebVopUTaHxVMIHNXyWoNMR7Pa+1diPnzGMriCZKdfb5YyL4lEc6PvgvUv4/d5SvJr1nUvMLD68A2SizdjHV7yEkWg/9RZBprEcc0HRimf+/6rKoiRfZ4cuoFy5UanRrC1Cd+tg3bnmXfXTjx0riaWXAQ+HweTi7M7bbBcdzMPnXyMyGBJrGDJo/DfxHvPIDYfu0K/oIYQeOe7E+qeQzNgEwpf77HXD+sv6VivA7/ikaKa+EtKdLdRHN8ccsiPu7oDW1w==

操作员	监察员