硬件报告



客户详细信息客户名称: smartmobile客户所在地: Taiwan运营商详细信息擦除提供商: Blancco擦除技师: QC002

硬件详细信息

制造商: Apple, Inc. 机箱类型: Mobile Device

机型: iPhone 13 Pro GSM+CDMA 256GB Gold

营销名称: iPhone 13 Pro

颜色: Gold RAM: GGB

序号: XG2HLFQ0J3

名称: iPhone 13 Pro GSM+CDMA 256GB Gold

IMEI: 352544470702177 IMEI2: 352544470518615 MEID: 35254447070217 Wi-Fi MAC 地址: ac:49:db:31:45:ce

内部机型: MLVK3 A型号编码: A2638 固件版本: 17.6.1 区域: TA/A

UUID: 000081100012744E1EA2801E

ECID: 0012744E1EA2801E

查找我的iPhone: 解锁 (硬件) MDM状态: E锁定

磁盘: 未知供应商,序号: IMEI:352544470702177,256GB

SIM卡: IMSI: 466977005362351, ICCID: 89886972310704444358, 插槽: 1

电池信息

序号: F5D136239B213RJ9Q 生产日期: 202136

充电次数: 2922 / 3076 mAh

损耗程度: 6% 充电量: 100% 健康水平: 94% 温度: 32℃

Apple健康指标: 265

设备组件

所有已验证的组件: 通过

 组件
 当前
 原件
 与原件相同

 环境光传感器
 30 33 31 38 32 44 34 41 31 38 36
 不适用

44 00

后置摄像机 11 6D 61 14 04 14 00 00 不适用 后置摄像机模块 DN81314LKU9Q1NMC8 不适用 后置超宽摄像头 13 CA 85 24 18 63 00 00 不适用 后置超宽摄像头模块 GCF13530KZ702J04N 不适用 后视摄像机 11 CB 56 24 02 58 00 00 不适用 后视摄像机模块 GCF13374TRMKGRP41 不适用

 电池
 F5D136239B213RJ9Q
 不适用

 芯片板
 XG2HLFQ0J3
 不适用

排线 46 57 50 31 33 31 31 59 32 4D 57 不适用

51 39 34 38 43 41 00

前置摄像机 30 25 01 FA 13 2B FO 18 不适用

前置摄像机模块DNM131258XJQ7H53K不适用前红外摄像机C5 14 51 59 94 97 FB 14不适用前红外摄像机模块DN81353NNRUQ1QC52不适用LCDG9N1326H4B8PQCKAH+A200000不适用

M7SNH8A0002002

LCD-玻璃 FXP128233C917VP98+030522510 不适用

00123001060597263

光传感器 30 33 31 38 32 44 34 41 31 38 36 不适用

44 00

MLB G2C13720KPR0X3X8 不适用

未加工面板 G9N1326H4B8PQCKAH+A200000 不适用

M7SNH8A0002002

振动器电动机 GH713515T7T074287+XAP2XX 不适用

软件信息

操作系统名称:iOS操作系统版本:17.6.1

1: 'Blancco Mobile Diagnostics', '4.13'

硬件检查

 WiFi:
 成功
 蓝牙:
 成功

 扬声器:
 成功
 接收器:
 成功

 耳机:
 成功
 摄像机闪光灯:
 成功

成功 摄像机闪光灯: 电池充电: 成功 LCD彩色: 成功 触摸: LCD 背光: 成功 成功 加速计: 成功 相似度: 成功 指南针: 成功 USB: 成功 振动: 成功 音量键: 成功 屏幕锁定键: 成功 静音键: 成功

气压计: AGPS: 成功 成功 摄像头(辅助): 成功 前置摄像头(辅助): 成功 底部麦克风: 成功 成功 前置麦克风: 后置麦克风: 成功 陀螺仪: 成功 面部ID: 成功 自动旋转: 成功

总体: 成功

测试时间: 00:04:27

报告详细信息

报告 UUID: 4f8c767b-dca9-4313-a97e-f153848ae4c4

报告日期: 2024-09-10 07:22:32 (+0000)

软件版本: Blancco Mobile Diagnostics and Erasure 5.3

数字签名:

oE4U6MxgkFCdd9D26TDc3wpXZ4fZWkyZSqFPxZy3VU04Q0YjgrgR0ERvTralvNsGDQ1thtpfl2CgsUM8flyYgR6AHfb7fKqJdVJaWwUszgyxeibjo9NV1rOJrY5bCZ0uFCfW7TbIOZ8zZ4lUrNgFa47B3CO2vyJu09S12+RSg65VwGj48W8u8IM2QVOshB5u0vESYztTNYoMhIIAXGrSfB3Typ5z6A9ULPPigl5lt5l1t2/bIIM1jsHgW2T46qonz9klM/WyMxNEKK/CLDXtyO7z+yHYVvsMfHLa8wpJ8syUNkuO4zRLMNGZTm0VQ618LamhBjA/AJ4ACYVc1suusA=

操作员 监察员