



# 硬件报告

## 客户详细信息

客户名称: smartmobile

客户所在地: TAIWAN

## 运营商详细信息

擦除技师: cyqcteam007@gmail.com

## 硬件详细信息

制造商: Apple, Inc.  
 机箱类型: Mobile Device  
 机型: iPhone 14 Pro 5G 128GB Silver  
 营销名称: iPhone 14 Pro  
 颜色: Silver  
 RAM: 6GB  
 序号: M9239P4HPV  
 名称: iPhone 14 Pro 5G 128GB Silver  
 IMEI: 351740766087015  
 IMEI2: 351740766175430  
 Wi-Fi MAC 地址: 54:eb:e9:1d:42:cf  
 内部机型: MQ023  
 A型号编码: A2890  
 固件版本: 18.3.2  
 区域: TA/A  
 UUID: 000081200010699A0E3B401E  
 ECID: 0010699A0E3B401E  
 查找我的iPhone: [解锁 \(硬件\)](#)  
 MDM状态: [解锁](#)  
 磁盘: 未知供应商, 序号: IMEI:351740766087015, 128GB

## 电池信息

序号:	F5D244788VW21PK73	生产日期:	202244
充电次数:	939	容量:	2750 / 3181 mAh
损耗程度:	14%	充电量:	95%
健康水平:	86%	温度:	30°C
Apple最大容量 (UI) :	85%	Apple健康指标:	235

## 设备组件

所有已验证的组件: [通过](#)

组件	当前	原件	与原件相同
环境光传感器	30 33 31 38 44 31 36 33 30 42 30 35 00		不适用
后置摄像机	26 D2 94 19 01 76 00 00		不适用
后置摄像机模块	DN82515BTKU12J51N		不适用
后置超宽摄像头	25 CD 64 05 06 16 00 00		不适用
后置超宽摄像头模块	DN82473CSAY1M2K19		不适用
后视摄像机	24 CE 34 21 05 10 00 00		不适用
后视摄像机模块	GCF2473DVF215F984		不适用
电池	F5D244788VW21PK73		不适用
芯片板	M9239P4HPV		不适用
前置摄像机	59 12 05 80 CC 22 00 00		不适用
前置摄像机模块	GCF242612XS1CX832		不适用
前红外摄像机	C5 24 90 65 35 08 0D F2		不适用
前红外摄像机模块	F8P241504BT15F2JK		不适用
LCD	G9Q2465K4EE14YCAC+A1000000 0000000001B0+FXV241413AM1TR J9D000000000000000000000000000000		不适用

00+2464J0000000QU000000ICB7  
C51325BO00000000000000000000  
0000000000000000QJHC2K42313ES  
RS9A0013011

LCD-玻璃	FXV241413AM1TRJ9D0000000000 0000000000000000	不适用
光传感器	30 33 31 38 44 31 36 33 30 42 30 35 00	不适用
MLB	G2C25360K9B1JTJC	不适用
未加工面板	G9Q2465K4EE14YCAC+A1000000 0000000001B0+FXV241413AM1TR J9D00000000000000000000000000 00+2464J0000000QU000000ICB7 C51325BO00000000000000000000 0000000000000000QJHC2K42313ES RS9A0013011	不适用
振动器电动机	GH72471B5D01FMM8X+ZPB2XX	不适用

### 软件信息

操作系统名称: iOS  
操作系统版本: 18.3.2  
1: 'Blancco Mobile Diagnostics', '4.16'

### 硬件检查

WiFi:	成功	蓝牙:	成功
扬声器:	成功	接收器:	成功
耳机:	成功	摄像机闪光灯:	成功
电池充电:	成功	LCD彩色:	成功
触摸:	成功	LCD 背光:	成功
加速计:	成功	相似度:	成功
指南针:	成功	USB:	成功
振动:	成功	音量键:	成功
屏幕锁定键:	成功	静音键:	成功
气压计:	成功	AGPS:	成功
摄像头 (辅助):	成功	前置摄像头 (辅助):	成功
电池损耗:	成功	底部麦克风:	成功
前置麦克风:	成功	后置麦克风:	成功
陀螺仪:	成功	面部ID:	成功
自动旋转:	成功		

总体: 成功

测试时间: 00:14:22

### 报告详细信息

报告 UUID: 287831ff-580e-4a4d-89dd-72cafbcb64d5c  
报告日期: 2025-04-15 13:59:41 (+0800)  
软件版本: Blancco Mobile Diagnostics and Erasure 5.6.2  
数字签名:

eWKUQBtRgmRVHlczoyoSzczZFN2EXZ5qETrG4d7Mxk7crx7yZCUrHGriESSajBlRrUhxpb4kthXZv1JtjTslBzaVhXmG1lh48fxGeIdEq++l0d4hR9wXO/HI9qLD0iXJAJUr2jje+DEts00dxiymKh87M0jZpyd/s+i/lowBaH7DFs3/qIdjyHxIw9Y0+98tjRKTowkFH7RRHeZ047dIXNqHsopoy16x7fpoY19ALvAaUhZnn1d9H160M/5LmhTj0pLdMKtGRDUimcsXwv54WUubJSaml/850IMIMNybeROApvAnDDN0wHu3l/3bxzSAMkw4ZyraTHJhmFGKvyQ==