



硬件报告

客户详细信息 客户名称: smartmobile 客户所在地: Taiwan

运营商详细信息 擦除技师: cyqcteam006@gmail.com

硬件详细信息

制造商: Apple, Inc. 机箱类型: Mobile Device

机型: iPhone 15 5G 128GB Blue

营销名称: iPhone 15 颜色: Blue RAM: 6GB

序号: MWVXM6Y2GC

名称: iPhone 15 5G 128GB Blue IMEI: 353318854180881 IMEI2: 353318854047064 Wi-Fi MAC 地址: 0c:db:ea:66:e1:dc

内部机型: MTP43 A型号编码: A3090 固件版本: 17.1.1 区域: ZP/A

UUID: 00008120001E08861ED8A01E

ECID: 001E08861ED8A01E

查找我的iPhone: 解锁 (硬件) MDM状态: 解锁

磁盘: 未知供应商, 序号: IMEI:353318854180881, 128GB

SIM卡: IMSI: 466891007000646, ICCID: 89886891000331106466, 插槽: 1

电池信息

序号: FG9H0A00G0G00006TX 充电次数: 434 2974 / 3329 mAh 容量: 损耗程度: 11% 充电量: 57% 健康水平: 89% 32°C Apple健康指标: 温度: 124

设备组件

LCD

所有已验证的组件: 通过

组件 当前 原件 与原件相同 环境光传感器 03113BE77A74 不适用 后置摄像机 38 6E 98 19 03 92 00 00 不适用 后置摄像机模块 DNM34510Z9P1QDC51 不适用 后置超宽摄像头 35 D3 49 02 22 94 00 00 不适用 不适用 后置超宽摄像头模块 DNM3444376L20Y742 电池 FG9H0A00G0G00006TX 不适用 芯片板 MWVXM6Y2GC 不适用 前置摄像机 77 16 14 19 CD 32 00 00 不适用 GCFH0C01YBB000007G 前置摄像机模块 不适用 前红外摄像机 C5 34 51 61 84 CF E5 F6 不适用 前红外摄像机模块 HNQ343437081XF4WA 不适用

不适用

G9P3443G18R21KHA3+A1000000

00000000100+FXVGYY020PU000

00+3442K0000000P1000000JDAG 0000000000000PEHQ3L423031Y

RS1B0002012

LCD-玻璃 FXVGYY020PU0000083+90000000 不适用

光传感器 03113BE77A74 不适用 MLB HG9H0T00DYB00003R2 不适用

未加工面板 G9P3443G18R21KHA3+A1000000 不适用

> 00000000100+FXVGYY020PU000 00+3442K0000000P1000000JDAG 0000000000000PEHQ3L423031Y

RS1B0002012

Savage 50 61 0B AC C5 34 51 61 84 CF E5 不适用

F6 06 18 8B AD 15 4C 0E 0C

振动器电动机 FTNH0P00XUJ0000086+84923 不适用

软件信息

操作系统名称: iOS 操作系统版本: 17.1.1

'Blancco Mobile Diagnostics', '4.16'

硬件检查

WiFi: 蓝牙: 成功 成功 扬声器: 成功 接收器: 成功 耳机: 成功 摄像机闪光灯: 成功 电池充电: 成功 LCD彩色: 成功 触摸: 成功 LCD 背光: 成功 相似度: 加速计: 成功 成功 指南针: 成功 USB: 成功 音量键: 振动: 成功 成功 屏幕锁定键: 成功 静音键: 成功 气压计: AGPS: 成功 成功 摄像头(辅助): 成功 前置摄像头(辅助): 成功 电池损耗: 成功 底部麦克风: 成功 前置麦克风: 成功 后置麦克风: 成功 陀螺仪: 成功 面部ID: 成功

自动旋转: 成功

总体: 成功

测试时间: 00:09:59

报告详细信息

报告 UUID: cae22ebf-11b0-4dff-b8e5-ce5adfa0d19c

2025-06-05 10:59:06 (+0800) 报告日期:

软件版本: Blancco Mobile Diagnostics and Erasure 5.6.3

数字签名:

操作员