



# 硬件报告

## 客户详细信息

客户名称: smartmobile

客户所在地: Taiwan

## 运营商详细信息

擦除技师: cyqcteam006@gmail.com

## 硬件详细信息

制造商: Apple, Inc.  
机箱类型: Mobile Device  
机型: iPhone 16 Plus 5G 128GB Ultramarine  
营销名称: iPhone 16 Plus  
颜色: Ultramarine  
RAM: 8GB  
序号: C6TP6G3Q26  
名称: iPhone 16 Plus 5G 128GB Ultramarine  
IMEI: 358809660094824  
IMEI2: 358809663263715  
Wi-Fi MAC 地址: 1c:0e:c2:20:2c:2e  
内部机型: MXVX3  
A型号编码: A3290  
固件版本: 18.1.1  
区域: ZP/A  
原产国: Foxconn Shenzhen, China  
UUID: 00008140001804921A2B001C  
ECID: 001804921A2B001C  
EID: 89049032007408882600195800606751  
查找我的iPhone: [解锁 \(硬件\)](#)  
MDM状态: [解锁](#)  
磁盘: 未知供应商, 序号: IMEI:358809660094824, 128GB  
SIM卡: IMSI: 466011102162008, ICCID: 89886011157821776219, 插槽: 1

## 电池信息

序号:	FG9H7V005ZL0000RSP	充电次数:	109
容量:	4649 / 4620 mAh	损耗程度:	0%
充电量:	75%	健康水平:	100%
温度:	34°C	Apple健康指标:	80

## 设备组件

所有已验证的组件: [通过](#)

组件	当前	原件	与原件相同
环境光传感器	30 33 31 39 42 35 32 34 30 38 37 36 00		不适用
后置摄像机模块	GCFH8Q0BAR600005LU		不适用
后置超宽摄像头模块	DNLH8XPE07500005LX		不适用
电池	FG9H7V005ZL0000RSP		不适用
芯片板	C6TP6G3Q26		不适用
前置摄像机模块	F0WH94000W600006X7		不适用
前红外摄像机模块	F8PH8701E5Q0000B6N		不适用
LCD	G9QH8XQ3J1T00004Y9+A+A1000 000000000000100+GLDH8C00LYK 0000JZ3+90000000000000000000 00000+4343K0000000QZ000000IE		不适用

8HM40207B2C0000000U0000000  
110000000QK000QLHY7M277055  
NFLXA0002000

LCD-玻璃	GLDH8C00LYK0000JZ3+90000000 000000000000000000	不适用
光传感器	30 33 31 39 42 35 32 34 30 38 37 36 00	不适用
MLB	C7HH96006AX0000HBW	不适用
未加工面板	G9QH8XQ3J1T00004Y9+A+A1000 000000000000100+GLDH8C00LYK 0000JZ3+9000000000000000000 00000+4343K0000000QZ000000IE 8HM40207B2C0000000U0000000 110000000QK000QLHY7M277055 NFLXA0002000	不适用
振动器电动机	LCSH922083M0000HKN+82BC3	不适用

### 软件信息

操作系统名称: iOS  
操作系统版本: 18.1.1  
1: 'Blancco Mobile Diagnostics', '4.17'

### 硬件检查

WiFi:	成功	蓝牙:	成功
扬声器:	成功	接收器:	成功
耳机:	成功	摄像机闪光灯:	成功
电池充电:	成功	LCD彩色:	成功
触摸:	成功	LCD 背光:	成功
加速计:	成功	相似度:	成功
指南针:	成功	USB:	成功
振动:	成功	音量键:	成功
屏幕锁定键:	成功	静音键:	不可用
气压计:	成功	AGPS:	成功
摄像头 (辅助):	成功	前置摄像头 (辅助):	成功
电池损耗:	成功	底部麦克风:	成功
前置麦克风:	成功	后置麦克风:	成功
陀螺仪:	成功	面部ID:	成功
自动旋转:	成功		

总体: 成功

测试时间: 00:06:24

### 报告详细信息

报告 UUID: 64adf7d5-b97a-45ab-bbaa-938e4ade7bd9  
报告日期: 2025-07-14 11:37:47 (+0800)  
软件版本: Blancco Mobile Diagnostics and Erasure 5.7.1  
数字签名:

Z34lq2dErqnrZdggXx+McAZxYJQ+aPDiXtPpBJAC3isge1oCfNMQyhszmgYG9UD2mEgd5zRnkFalLVn/lbVFfaJsgobnc0dfY3YdgEQz5KFD73dVjsO+Rv//NsfrYn4ufGSF0m3vflwLjAlpX+G7AEzXx9qM6ZkebQOXnXFpomc3r39SAtkRJ8MZ8bv+xLBNak1vPjO+P9e9uonasm8Y7UWwGDfND76H/TPxzEAr ovexCa3wgZG0Uq4DeQ7Utgk733GLaQTIqJ8YvQDDSLjyuRTFq4kOBbgK1dwtE0QINakQKkJN90P6Mewlp/xOJUyMClr3WhX6S1gPcyRLbk2w==

操作员

监察员