硬件报告



客户详细信息 客户名称: smartmobile 客户所在地: Taiwan

运营商详细信息 擦除技师: QC006

硬件详细信息

制造商: Apple, Inc. 机箱类型: Mobile Device

机型: iPhone 8 Plus GSM+CDMA 64GB Gold

营销名称: iPhone 8 Plus

颜色: Gold RAM: 3GB

序号: GHJX21DVJCM4

名称: iPhone 8 Plus GSM+CDMA 64GB Gold

IMEI: 354837094798441 Wi-Fi MAC 地址: 74:9e:af:65:ed:52

内部机型: NQ8N2 A型号编码: A1897 固件版本: 14.8.1 区域: TA/A 生产日期: 201828

UUID: 3869346884ab64ab06f12e7a87bc2ae57d3d88b6

ECID: 000A5D0C08BBC02E

查找我的iPhone: 解锁 (硬件) MDM状态: 解锁

磁盘: 未知供应商, 序号: IMEI:354837094798441, 64GB

SIM卡: IMSI: 466011704099992, ICCID: 89886017157841049823, 插槽: 1

电池信息

序号: F5D8246045EHY5GA8 生产日期: 201824

充电次数: 2911 容量: 1871 / 2675 mAh

损耗程度:31%充电量:41%健康水平:69%温度:33°C

Apple健康指标: 499

设备组件

 组件
 当前
 原件
 与原件相同

 后置摄像机
 08 24 FA 49 86 80 25 E1
 不适用

 后置摄像机模块
 DN875069NYZH9PG2U
 DN875069NYZH9PG2U
 匹配

 后视摄像机模块
 DN87505PRR9H9PJ4M
 不适用

 电池
 F5D8246045EHY5GA8
 F5D8246045EHY5GA8
 匹配

 芯片板
 GHJX21DVJCM4
 不适用

 前置摄像机
 30 25 02 19 8D 52 69 18
 不适用

前置摄像机模块 DNM82141E0QHJL51V DNM82141E0QHJL51V 匹配 LCD C3F8256MCYXHLK7AS+L327DDN 未匹配

332E1A1J32+C16A8185WBBC0BY 1K192+F85E30RKZ2185NM2PVB

S2A

 MLB
 G2C809600BGJ08YB
 G2C809600BGJ08YB
 匹配

 NVME
 0b282cb921206464
 不适用

 未加工面板
 A1 97 19 2A 06 44 35 34 A6 35 33
 不适用

31 4A 00 00 00

触摸ID

> 21 04 02 00 D1 21 04 02 00 D1

软件信息

操作系统名称: iOS 操作系统版本: 14.8.1

'Blancco Mobile Diagnostics', '4.15'

硬件检查

指南针:

WiFi: 成功 扬声器: 成功

失败

成功

成功

失败

00:13:33

耳机: 电池充电: 触摸: 加速计:

振动: 音量键: 静音键: AGPS:

电池损耗: 前置麦克风: 陀螺仪:

前置摄像头(辅助):

测试时间:

总体:

报告详细信息 报告 UUID:

报告日期: 软件版本:

数字签名:

蓝牙: 接收器:

摄像机闪光灯: LCD彩色: LCD 背光: 相似度:

成功

成功

成功

成功

成功

未执行

USB: 成功 Home 键: 成功 屏幕锁定键: 成功 气压计: 成功 摄像头(辅助): 成功 成功 指纹: 底部麦克风:

成功 后置麦克风: 成功 自动旋转: 成功

4774c81e-a498-47c9-8f4b-1989d6f5e779

2024-11-21 04:27:39 (+0000)

Blancco Mobile Diagnostics and Erasure 5.5

操作员 监察员