硬件报告

客户详细信息 客户名称： smartmobile 客户所在地： TAIWAN
运营商详细信息 擦除技师： cyqcteam007@gmail.com

硬件详细信息

制造商：	Apple, Inc.
机箱类型：	Mobile Device
机型：	iPhone 14 Pro Max 5G 256GB Deep Purple
营销名称：	iPhone 14 Pro Max
颜色：	Deep Purple
RAM:	6GB
序号：	NN7DY632RC
名称：	iPhone 14 Pro Max 5G 256GB Deep Purple
IMEI:	352301450785338
IMEI2:	352301451001438
Wi-Fi MAC 地址：	5c:3e:1b:9e:8b:d0
内部机型：	MQ9X3
A型号编码：	A2894
固件版本：	18.4.1
区域：	TA/A
UUID：	0000812000022D300220C01E
ECID:	00022D300220C01E
查找我的iPhone：	解锁 (硬件)
MDM状态：	已锁定
磁盘：	未知供应商, 序号： IMEI:352301450785338, 256GB
SIM卡：	IMSI: 466924197094136, ICCID: 89886920041970941362, 插槽： 1

电池信息

序号：	F8Y23450XAA20J92V	生产日期：	202234
充电次数:	909	容量：	3918 / 4297 mAh
损耗程度:	9%	充电量：	49%
健康水平：	91%	温度：	29°C
Apple最大容量（UI）：	92%	Apple健康指标：	119

设备组件

所有已验证的组件： 通过

组件	当前	原件	与原件相同
环境光传感器	30 33 31 30 38 35 46 34 32 36 30 37 00		不适用
后置摄像机	22 6A 59 17 05 55 00 00		不适用
后置摄像机模块	DN82315EKRF1CDK26		不适用
后置超宽摄像头	21 CD 76 06 11 06 00 00		不适用
后置超宽摄像头模块	DNL23410HDC15FY2S		不适用
后视摄像机	1B CE 57 22 10 83 00 00		不适用
后视摄像机模块	DN82286CUFQ1CY02Z		不适用
电池	F8Y23450XAA20J92V		不适用
芯片板	NN7DY632RC		不适用
前置摄像机	18 20 25 41 CC 1C 00 00		不适用
前置摄像机模块	GCF2341JEDV1CXC2P		不适用

前红外摄像机	C5 15 18 51 14 15 F5 FB	不适用
前红外摄像机模块	HNQ23235Z5115F8PM	不适用
LCD	G9N2334NLF314YDA7+A1000000 0000000001D0+FXG221408UE1V3 C9F0000000000000000000000000 00+2334T0000000NT000000AC84 KA0614BP0000000000000000000 0000000000000000LC8K311107Y RSBA0002002	不适用
LCD-玻璃	FXG221408UE1V3C9F0000000000 00000000000000000	不适用
光传感器	30 33 31 30 38 35 46 34 32 36 30 37 00	不适用
MLB	G2C236507BR1L9Y3	不适用
未加工面板	G9N2334NLF314YDA7+A1000000 0000000001D0+FXG221408UE1V3 C9F0000000000000000000000000 00+2334T0000000NT000000AC84 KA0614BP0000000000000000000 0000000000000000LC8K311107Y RSBA0002002	不适用
振动器电动机	FTN23453LZM1H5Q8Y+XAP2XX	不适用

软件信息

操作系统名称: iOS
操作系统版本: 18.4.1
1: ' Blancco Mobile Diagnostics' , ' 4.16'

硬件检查

WiFi:	成功	蓝牙:	成功
扬声器:	成功	接收器:	成功
耳机:	成功	摄像机闪光灯:	成功
电池充电:	成功	LCD彩色:	成功
触摸:	成功	LCD 背光:	成功
加速计:	成功	相似度:	成功
指南针:	成功	USB:	成功
振动:	成功	音量键:	成功
屏幕锁定键:	成功	静音键:	成功
气压计:	成功	AGPS:	成功
摄像头（辅助）:	成功	前置摄像头（辅助）:	成功
电池损耗:	成功	底部麦克风:	成功
前置麦克风:	成功	后置麦克风:	成功
陀螺仪:	成功	面部ID:	成功
自动旋转:	成功		

总体: **成功**

测试时间: 00:07:28

报告详细信息

报告 UUID: 083b03d2-bd75-4be7-b41b-485465395a42
报告日期: 2025-05-08 14:18:16 (+0800)
软件版本: Blancco Mobile Diagnostics and Erasure 5.6.2
数字签名:

iD3tS3h8zMGiFJmk+k0MoPh8jjwb/1UgKM9K7aBzVjmq12ZL/wRUt3C4tURnjesGQvGrQi1GdgRnTc9SZrntVSuTRzYWzjwm4yPgef5oQmJUB8SanQ7FY8vz4yy12Cxtky8x96z7ueIcd0tAkBfHPbSSh1jl8yOLqB6tfykejN+MYHGn6IfKU+wZjLdKNmyBqJXVap7oo4TfRtbipPl/dRv8V1pdbN/bs+HamYRPe8zuiy0NMNhVKNpHIq/E9vmQKKD3LEZgvrNPsxtÉyqceEoXyGAOXoxiI0FAXRL8tkx/qcJuBXIXs9X6y89mC+5DEcbtnF18+MKC9HAkC1CAWyg==

操作员 监察员