硬件报告

客户详细信息 客户名称： smartmobile 客户所在地： TAIWAN
运营商详细信息 擦除技师： cyqcteam007@gmail.com

硬件详细信息

制造商：	Apple, Inc.
机箱类型：	Mobile Device
机型：	iPhone 15 Pro Max 5G 256GB White Titanium
营销名称：	iPhone 15 Pro Max
颜色：	White Titanium
RAM:	8GB
序号：	TR76FG4Q4H
名称：	iPhone 15 Pro Max 5G 256GB White Titanium
IMEI:	353650693997731
IMEI2:	353650693990207
Wi-Fi MAC 地址：	ec:81:50:e9:79:7d
内部机型：	MU783
A型号编码：	A3106
固件版本：	18.4.1
区域：	ZP/A
UUID：	00008130001044990EE0001C
ECID:	001044990EE0001C
查找我的iPhone：	解锁 (硬件)
MDM状态：	解锁
磁盘：	未知供应商, 序号： IMEI:353650693997731, 256GB
SIM卡：	IMSI: 466977006385860, ICCID: 89886972405704279448, 插槽： 1

电池信息

序号：	F5DGYM02F9B00006TU	充电次数:	269
容量：	3933 / 4395 mAh	损耗程度:	11%
充电量：	77%	健康水平：	89%
温度：	30°C	Apple最大容量（UI）：	90%
Apple健康指标：	140		

设备组件

所有已验证的组件： 通过

组件	当前	原件	与原件相同
环境光传感器	30 33 31 31 30 33 31 33 30 33 30 34 00		不适用
后置摄像机模块	GCF3366G38M1RXLHH		不适用
后置超宽摄像头模块	DN83367JBKC242569		不适用
后视摄像机模块	DN83392MK8N1W2315		不适用
电池	F5DGYM02F9B00006TU		不适用
芯片板	TR76FG4Q4H		不适用
前置摄像机模块	GCFGYX07FPK0000043		不适用
前红外摄像机模块	HNQ33461LBQ1XF69B		不适用
LCD	G9N3313S49S1PHRAQ+A1000000000000000200+FXTGX1005VN00004MB+900000000000000000000		不适用

	000+3312X0000000NW000000AD 7WF60567YU00000000000000000 0000000000000000NWLYAL287AA G8RSZA0002012	
LCD-玻璃	FXTGX1005VN00004MB+9000000 000000000000000000	不适用
光传感器	30 33 31 31 30 33 31 33 30 33 30 34 00	不适用
MLB	G2CGZD007Q40000DEY	不适用
未加工面板	G9N3313S49S1PHRAQ+A1000000 000000000200+FXTGX1005VN000 04MB+900000000000000000000000 000+3312X0000000NW000000AD 7WF60567YU00000000000000000 0000000000000000NWLYAL287AA G8RSZA0002012	不适用
振动器电动机	FTNGYR00DRN00000L3+82AB4	不适用

软件信息

操作系统名称: iOS
操作系统版本: 18.4.1
1: ' Blancco Mobile Diagnostics' , ' 4.16'

硬件检查

WiFi:	成功	蓝牙:	成功
扬声器:	成功	接收器:	成功
耳机:	成功	摄像机闪光灯:	成功
电池充电:	成功	LCD彩色:	成功
触摸:	成功	LCD 背光:	成功
加速计:	成功	相似度:	成功
指南针:	成功	USB:	成功
振动:	成功	音量键:	成功
屏幕锁定键:	成功	静音键:	不可用
气压计:	成功	AGPS:	成功
摄像头（辅助）:	成功	前置摄像头（辅助）:	成功
电池损耗:	成功	底部麦克风:	成功
前置麦克风:	成功	后置麦克风:	成功
陀螺仪:	成功	面部ID:	成功
自动旋转:	成功		

总体: **成功**

测试时间: 00:06:42

报告详细信息

报告 UUID: b8c95f3f-1c75-4cb8-8040-6badd42335e1
报告日期: 2025-05-23 09:16:48 (+0800)
软件版本: Blancco Mobile Diagnostics and Erasure 5.6.2
数字签名:

WweBf1AvD/YPfa9wgfbnzAUKO+A7tbXCUr+Uw1JEAChGJ6Gtn7TDweaPbp60A3TKsnoXZepG8NWYVwSpdlswtKNKtUTblXY+iHtbVZ2FquWeOIy/hPLPc31wuVbYdyc+b8Nx0E+Zs5Cu1vlK4saQMeI+/ThTfHnK/mQbRubbpC4U6/
yuKDVKuBVl+hP7WZIl9VUI5WnmnNP7LgFLvZcpREfHmnBID2oPBRzgMUUC4BOrESMRPH8pXft+Qu3EhQHmMVOVAUxXcCq5p6Ca+Rhe6u9bZtzwzac7Vu2MTPQyNQFfPMugHc/W2Owgsi9925Fbw7UYSvX+QXwWp8VVWq5jEg==

操作员 监察员