硬件报告

客户详细信息 客户名称： smartmobile 客户所在地： Taiwan

运营商详细信息 擦除提供商： Blancco 擦除技师： cyqcteam001@gmail.com

硬件详细信息

制造商:	Apple, Inc.
机箱类型:	Mobile Device
机型:	iPhone 14 Pro 5G 256GB Silver
营销名称:	iPhone 14 Pro
颜色:	Silver
RAM:	6GB
序号:	GL2XCJ4CV2
名称:	iPhone 14 Pro 5G 256GB Silver
IMEI:	354542509183995
IMEI2:	354542509862796
Wi-Fi MAC 地址:	18:fa:b7:06:32:37
内部机型:	MQ103
A型号编码:	A2890
固件版本:	18.4.1
区域:	TA/A
UUID:	0000812000163C8A2ED8C01E
ECID:	00163C8A2ED8C01E
查找我的iPhone:	解锁 (硬件)
MDM状态:	已锁定
磁盘:	未知供应商, 序号： IMEI:354542509183995, 256GB

电池信息

序号:	F8Y24020P1G217W70	生产日期:	202240
充电次数:	926	容量:	3215 / 3181 mAh
损耗程度:	0%	充电量:	45%
健康水平:	100%	温度:	29°C
Apple健康指标:	198		

设备组件

所有已验证的组件: 通过

组件	当前	原件	与原件相同
环境光传感器	30 33 31 38 41 42 38 37 37 38 31 31 00		不适用
后置摄像机	24 6D 30 10 02 09 00 00		不适用
后置摄像机模块	DN82395WF3412J51T		不适用
后置超宽摄像头	22 CB 84 08 11 52 00 00		不适用
后置超宽摄像头模块	DN82402FV351M2K1Z		不适用
后视摄像机	22 D1 06 13 00 97 00 00		不适用
后视摄像机模块	GCF2395F1M615F949		不适用
电池	F8Y24020P1G217W70		不适用
芯片板	GL2XCJ4CV2		不适用
前置摄像机	36 19 10 25 CF 21 00 00		不适用
前置摄像机模块	F0W23951Z6B1CX74U		不适用
前红外摄像机	C5 24 13 5D 45 52 0D 0E		不适用
前红外摄像机模块	F8P232308DL15F2M7		不适用
LCD	G9P2401SKMB14YCAF+A10000000000000001B0+GR923372J2R1TRJ9A000000000000000000000000		不适用

	00+2401X0000000PX000000IC9M A61388BO00000000000000000000 0000000000000000HC3K3610JZ1 RS9A0003002	
LCD-玻璃	GR923372J2R1TRJ9A00000000000 00000000000000000	不适用
光传感器	30 33 31 38 41 42 38 37 37 38 31 31 00	不适用
MLB	F3X24031LQJ1JTK3	不适用
未加工面板	G9P2401SKMB14YCAF+A1000000 0000000001B0+GR923372J2R1TR J9A000000000000000000000000000 00+2401X0000000PX000000IC9M A61388BO00000000000000000000 0000000000000000HC3K3610JZ1 RS9A0003002	不适用
振动器电动机	FTN23673KLD1FMN8U+XTA2XX	不适用

软件信息

操作系统名称: iOS
操作系统版本: 18.4.1
1: ' Blancco Mobile Diagnostics' , ' 4.17'

硬件检查

WiFi:	成功	蓝牙:	成功
扬声器:	成功	接收器:	成功
耳机:	成功	摄像机闪光灯:	成功
电池充电:	成功	LCD彩色:	成功
触摸:	成功	LCD 背光:	成功
加速计:	成功	相似度:	成功
指南针:	成功	USB:	成功
振动:	成功	音量键:	成功
屏幕锁定键:	成功	静音键:	成功
气压计:	成功	AGPS:	成功
摄像头（辅助）:	成功	前置摄像头（辅助）:	成功
电池损耗:	成功	底部麦克风:	成功
前置麦克风:	成功	后置麦克风:	成功
陀螺仪:	成功	面部ID:	成功
自动旋转:	成功		

总体: **成功**

测试时间: 00:16:28

报告详细信息

报告 UUID: 66edacac-16d8-4ed1-be9b-0f415296cf58
报告日期: 2025-04-24 11:17:49 (+0800)
软件版本: Blancco Mobile Diagnostics and Erasure 5.7
数字签名:

kDqYONc4f7aZH+9GcQyH2oYuCGciHyj2SNBsy1emGNkEC9K6OSgRibOAhOX4rwIn/WJgvWvgW5AyLQPFcto25EMXjCdO8MMyTgpejI9Un3goiXXSM/gWQbcz7EOKG8KTf+oqL+LnobFIsx+cEYBN2pES01MxqWVgTEANGxFA1+Oae+
0na5aZC7IikhD2sVTMT3tCKTVJYGqzFyFii9RqRst1G/ILyoRfrSEEbZvyO0bWet9gpLVDDHyw+UPPzk1Rhwc+Q3euQz4J99E0Krl9VkLZIeniifDGcLWOTUzFdYIstUypncm8Cl4exqjUnjo7G/ZXGXQQQlP5BspDWx/VtQ==

操作员 监察员