硬件报告

客户详细信息 客户名称： smartmobile 客户所在地： Taiwan
运营商详细信息 擦除提供商： Blancco 擦除技师： cyqcteam001@gmail.com

硬件详细信息

制造商:	Apple, Inc.
机箱类型:	Mobile Device
机型:	iPhone 14 Pro 5G 128GB Silver
营销名称:	iPhone 14 Pro
颜色:	Silver
RAM:	6GB
序号:	LMXD4M4LLK
名称:	iPhone 14 Pro 5G 128GB Silver
IMEI:	354256836225110
IMEI2:	354256836047696
Wi-Fi MAC 地址:	54:eb:e9:20:39:89
内部机型:	MQ023
A型号编码:	A2890
固件版本:	18.5
区域:	TA/A
UUID:	00008120000609DE145BC01E
ECID:	000609DE145BC01E
EID:	89049032007108882600145578649584
查找我的iPhone:	解锁 (硬件)
MDM状态:	解锁
磁盘:	未知供应商, 序号： IMEI:354256836225110, 128GB

电池信息

序号:	F5D2443EAYD21PK7V	生产日期:	202244
充电次数:	569	容量:	2775 / 3181 mAh
损耗程度:	13%	充电量:	20%
健康水平:	87%	温度:	33°C
Apple健康指标:	191		

设备组件

所有已验证的组件: 通过

组件	当前	原件	与原件相同
环境光传感器	30 33 31 30 42 44 44 41 31 37 30 41 00		不适用
后置摄像机	25 A1 70 20 04 17 00 00		不适用
后置摄像机模块	DN82506G46Q12J517		不适用
后置超宽摄像头	25 CE 75 18 09 54 00 00		不适用
后置超宽摄像头模块	DNL2496149W15FY1C		不适用
后视摄像机	24 CF 88 06 06 77 00 00		不适用
后视摄像机模块	DN82497GQDP15F91A		不适用
电池	F5D2443EAYD21PK7V		不适用
芯片板	LMXD4M4LLK		不适用
前置摄像机	41 20 01 77 CD 23 00 00		不适用
前置摄像机模块	F0W24551EBL1CX740		不适用

前红外摄像机	C5 24 95 65 45 59 15 FE	不适用
前红外摄像机模块	F8P24660GC315F2JC	不适用
LCD	G9P2513PKBK14YCA6+A1000000 0000000001B0+FXR24461K441TR J9R0000000000000000000000000 00+2513V0000000PP000000ICC6 M31773BO0000000000000000000 00000000000000PPHC2K466029R RS9A0013012	不适用
LCD-玻璃	FXR24461K441TRJ9R0000000000 00000000000000000	不适用
光传感器	30 33 31 30 42 44 44 41 31 37 30 41 00	不适用
MLB	C7H3016055M1JTJAD	不适用
未加工面板	G9P2513PKBK14YCA6+A1000000 0000000001B0+FXR24461K441TR J9R0000000000000000000000000 00+2513V0000000PP000000ICC6 M31773BO0000000000000000000 00000000000000PPHC2K466029R RS9A0013012	不适用
振动器电动机	GH72507408K1FMM8Z+ZPB1XX	不适用

软件信息

操作系统名称: iOS
操作系统版本: 18.5
1: ' Blancco Mobile Diagnostics' , ' 4.18'

硬件检查

WiFi:	成功	蓝牙:	成功
扬声器:	成功	接收器:	成功
耳机:	成功	摄像机闪光灯:	成功
电池充电:	成功	LCD彩色:	成功
触摸:	成功	LCD 背光:	成功
加速计:	成功	相似度:	成功
指南针:	成功	USB:	成功
振动:	成功	音量键:	成功
屏幕锁定键:	成功	静音键:	成功
气压计:	成功	AGPS:	成功
摄像头（辅助）:	成功	前置摄像头（辅助）:	成功
电池损耗:	成功	底部麦克风:	成功
前置麦克风:	成功	后置麦克风:	成功
陀螺仪:	成功	面部ID:	成功
自动旋转:	成功		

总体: **成功**

测试时间: 00:08:24

报告详细信息

报告 UUID: 967c3ac7-4b1e-409e-88e6-12dbf025c142
报告日期: 2025-08-14 11:03:45 (+0800)
软件版本: Blancco Mobile Diagnostics and Erasure 5.8.1
数字签名:

RwC+vyvZlg3p9pd4DaQWMUOST7P0OUnoA7AlNP62z6S0UcQV3S2aCwC/SMsJQH8DfNGI87MfygEZjoB7Qvh0sSH9Clcd28n4SW63uFkSneC3PrN76W/LofH3b5VbqkeiTWYKnt0TZByaVVhK8DHGmGMfUukDyHy/uqShGOjuoxt5pqyTgOzgFq3OhfV6gLQl6m545bAar2+fblFOtf6oZtt1konJZvbZsvaHkjquvMZ4JJ+suGwaoa8pEoRkb7lYAkxdwYH+ebzLB9qFTznBzjXnBvugwyjSnmoWCIMx19AZbLR9xl99HP2MthILkq4jvVtc8axYuVs6QFum+UjsHg==

操作员 监察员