# 硬件报告

**客户详细信息** 客户名称： smartmobile 客户所在地： 台湾

**运营商详细信息** 擦除技师： cyqcteam004@gmail.com

## 硬件详细信息

| | |
|---|---|
| 制造商： | Apple, Inc. |
| 机箱类型： | Mobile Device |
| 机型： | iPhone 16 Pro 5G 128GB Desert Titanium |
| 营销名称： | iPhone 16 Pro |
| 颜色： | Desert Titanium |
| RAM: | 8GB |
| 序号： | DWNP9L426M |
| 名称： | iPhone 16 Pro 5G 128GB Desert Titanium |
| IMEI： | 356821696262970 |
| IMEI2: | 356821696159150 |
| Wi-Fi MAC 地址： | 90:b7:90:b1:0e:0d |
| 内部机型： | MYNF3 |
| A型号编码： | A3293 |
| 固件版本： | 18.3.1 |
| 区域： | ZP/A |
| UUID： | 00008140000A55D23E9B001C |
| ECID: | 000A55D23E9B001C |
| 查找我的iPhone： | 解锁 (硬件) |
| MDM状态： | 解锁 |
| 磁盘： | 未知供应商, 序号： IMEI:356821696262970, 128GB |

## 电池信息

| | | | |
|---|---|---|---|
| 序号： | F8YHASD0FW10000RZ2 | 充电次数: | 55 |
| 容量： | 3617 / 3544 mAh | 损耗程度: | 0% |
| 充电量： | 88% | 健康水平： | 100% |
| 温度： | 36°C | Apple最大容量（UI）： | 100% |
| Apple健康指标： | 99 | | |

## 设备组件

所有已验证的组件： 通过

| 组件 | 当前 | 原件 | 与原件相同 |
|---|---|---|---|
| 环境光传感器 | 39 37 31 30 30 33 39 39 46 34 41 45 00 | | 不适用 |
| 后置摄像机模块 | DN8HA00BR8Y00002G6 | | 不适用 |
| 后置超宽摄像头模块 | DN8H9N0R1XX00002MW | | 不适用 |
| 后视摄像机模块 | DN8HA40DX9F00005KQ | | 不适用 |
| 电池 | F8YHASD0FW10000RZ2 | | 不适用 |
| 芯片板 | DWNP9L426M | | 不适用 |
| 前置摄像机模块 | F0WHAJ01B6J00006X1 | | 不适用 |
| 前红外摄像机模块 | F8PHA600DMC0000B6D | | 不适用 |
| LCD | GVCH9Z01R2V00005DQ+A+A0BA47C026B134422520+FXCH9E01AJP0000HAX+900000000000000000000000000000+00000000000000000000G5YH9605XYQ00007LUDUUW00000004000000000000000LCCM357CGEYFLYACCC0CCF | | 不适用 |
| LCD-玻璃 | FXCH9E01AJP0000HAX+900000000000000000000000 | | 不适用 |

| | | |
|---|---|---|
| 光传感器 | 39 37 31 30 30 33 39 39 46 34 41 45 00 | 不适用 |
| MLB | G2CHAZ001PE0000FDW | 不适用 |
| 未加工面板 | GVCH9Z01R2V00005DQ+A+A0BA 47C026B134422520+FXCH9E01AJ P0000HAX+900000000000000000 0000000+00000000000000000000 G5YH9605XYQ00007LUDUUW000 0004000000000000000LCCM357C GEYFLYACCC0CCF | 不适用 |
| 振动器电动机 | LCSHA401G500000HE3+8DCA3 | 不适用 |

## 软件信息

操作系统名称: iOS
操作系统版本: 18.3.1
1: ' Blancco Mobile Diagnostics' , ' 4.16'

## 硬件检查

| | | | |
|---|---|---|---|
| WiFi: | 成功 | 蓝牙: | 成功 |
| 扬声器: | 成功 | 接收器: | 成功 |
| 耳机: | 成功 | 摄像机闪光灯: | 成功 |
| 电池充电: | 成功 | LCD彩色: | 成功 |
| 触摸: | 成功 | LCD 背光: | 成功 |
| 加速计: | 成功 | 相似度: | 成功 |
| 指南针: | 成功 | USB: | 成功 |
| 振动: | 成功 | 音量键: | 成功 |
| 屏幕锁定键: | 成功 | 静音键: | 不可用 |
| 气压计: | 成功 | AGPS: | 成功 |
| 摄像头（辅助）: | 成功 | 前置摄像头（辅助）: | 成功 |
| 底部麦克风: | 成功 | 前置麦克风: | 成功 |
| 后置麦克风: | 成功 | 陀螺仪: | 成功 |
| 面部ID: | 成功 | 自动旋转: | 成功 |

**总体:** **成功**

测试时间: 00:11:26

## 报告详细信息

报告 UUID: 48837d6b-4306-41ef-92eb-ca81c4cd99f0
报告日期: 2025-04-09 16:02:12 (+0800)
软件版本: Blancco Mobile Diagnostics and Erasure 5.6.2
数字签名:

Le7Uhm1ZsVp1WcH1A+oUvBjks6uzCL3yYFEAxpJTeK9gwUJj/XYvTJcUdu6NPT4WQUPZxMDN9kl39rmCf8J1cguH76eXvgUywNWoe9da1u4YvYi4qYK9n9izQoe5yLsiUHBxHwZeQE3IZYc2kR7/T3ldgwO/5cM+q572VzlTPoBgmr AJIGqvMd8UGn+iPzRfu3a/uDUAYXWjfbsh2krRRaxTD4pJtC986W0haOXZQnaTi12w1Z575n5kFDyQETj+x6hDKBmFyod/Podw1ia/3p/crPxvGDV4c0+bUmxh3CUTA7aL+HFIl/E9mvl+yW6j/FP/eukGxIN++NCCxtE6gg==

操作员 监察员