# 硬件报告

**客户详细信息** 客户名称： smartmobile 客户所在地： TAIWAN

**运营商详细信息** 擦除技师： cyqcteam007@gmail.com

## 硬件详细信息

| | |
|---|---|
| 制造商： | Apple, Inc. |
| 机箱类型： | Mobile Device |
| 机型： | iPhone 15 Pro 5G 512GB Natural Titanium |
| 营销名称： | iPhone 15 Pro |
| 颜色： | Natural Titanium |
| RAM: | 8GB |
| 序号： | NJ422W56M5 |
| 名称： | iPhone 15 Pro 5G 512GB Natural Titanium |
| IMEI: | 350719116218448 |
| IMEI2: | 350719119686286 |
| Wi-Fi MAC 地址： | c4:c1:7d:6b:32:2c |
| 内部机型： | MTV93 |
| A型号编码： | A3102 |
| 固件版本： | 18.0 |
| 区域： | ZP/A |
| UUID： | 000081300011051638C1401C |
| ECID: | 0011051638C1401C |
| 查找我的iPhone： | 解锁 (硬件) |
| MDM状态： | 解锁 |
| 磁盘： | 未知供应商, 序号： IMEI:350719116218448, 512GB |
| SIM卡： | IMSI: 466011701066712, ICCID: 89886017157810667068, 插槽： 1 |

## 电池信息

| | | | |
|---|---|---|---|
| 序号： | F5DGX7029X700006TN | 充电次数: | 451 |
| 容量： | 2873 / 3254 mAh | 损耗程度: | 12% |
| 充电量： | 81% | 健康水平： | 88% |
| 温度： | 29°C | Apple最大容量（UI）： | 89% |
| Apple健康指标： | 150 | | |

## 设备组件

所有已验证的组件： 通过

| 组件 | 当前 | 原件 | 与原件相同 |
|---|---|---|---|
| 环境光传感器 | 30 33 31 30 44 31 43 39 32 34 37 41 00 | | 不适用 |
| 后置摄像机模块 | GCF330459LN1RXKKN | | 不适用 |
| 后置超宽摄像头模块 | DN83293DC7C1V6N1K | | 不适用 |
| 后视摄像机模块 | GCF328346VU234133 | | 不适用 |
| 电池 | F5DGX7029X700006TN | | 不适用 |
| 芯片板 | NJ422W56M5 | | 不适用 |
| 前置摄像机模块 | GCFGX8049ZN0000041 | | 不适用 |
| 前红外摄像机模块 | HNQ33077Z7G1W5H73 | | 不适用 |
| LCD | G9N3311G3B11PHPAA+A1000000000000000230+FXRGWC010NK000064T+90000000000000000000000000+3307H0000000NW000000ID7PA32167BT000000000000000000000000000000000000NHLYCL247BXDSRSYA0003012 | | 不适用 |
| LCD-玻璃 | FXRGWC010NK000064T+9000000 | | 不适用 |

| | | |
|---|---|---|
| | 000000000000000000 | |
| 光传感器 | 30 33 31 30 44 31 43 39 32 34 37 41 00 | 不适用 |
| MLB | FFXGXP001TN0000BY1 | 不适用 |
| 未加工面板 | G9N3311G3B11PHPAA+A1000000000000000230+FXRGWC010NK000064T+900000000000000000000000000+3307H0000000NW000000ID7PA32167BT000000000000000000000000000000000000NHLYCL247BXDSRSYA0003012 | 不适用 |
| 振动器电动机 | FTNGXG00A6Q000009E+84DA4 | 不适用 |

## 软件信息

操作系统名称: iOS
操作系统版本: 18.0
1: ' Blancco Mobile Diagnostics' , ' 4.16'

## 硬件检查

| | | | |
|---|---|---|---|
| WiFi: | 成功 | 蓝牙: | 成功 |
| 扬声器: | 成功 | 接收器: | 成功 |
| 耳机: | 成功 | 摄像机闪光灯: | 成功 |
| 电池充电: | 成功 | LCD彩色: | 成功 |
| 触摸: | 成功 | LCD 背光: | 成功 |
| 加速计: | 成功 | 相似度: | 成功 |
| 指南针: | 成功 | USB: | 成功 |
| 振动: | 成功 | 音量键: | 成功 |
| 屏幕锁定键: | 成功 | 静音键: | 不可用 |
| 气压计: | 成功 | AGPS: | 成功 |
| 摄像头（辅助）: | 成功 | 前置摄像头（辅助）: | 成功 |
| 电池损耗: | 成功 | 底部麦克风: | 成功 |
| 前置麦克风: | 成功 | 后置麦克风: | 成功 |
| 陀螺仪: | 成功 | 面部ID: | 成功 |
| 自动旋转: | 成功 | | |

**总体:** **成功**

测试时间: 00:11:01

## 报告详细信息

报告 UUID: 897e01cb-335b-41e7-a5e1-6147f44ec243
报告日期: 2025-04-10 10:34:15 (+0800)
软件版本: Blancco Mobile Diagnostics and Erasure 5.6.2
数字签名:

WMotLAII3XNgFHktmxavP6lCbVMkIO2b1T+SZWAmlLOHLJKMwTqfhPznPVieRwIesPysTy/01yeejmDLnOmKysZACmwSS4gkurM5UKWIsilKjiMCReTi4+dOSzU5PtrBOWE+pnXfphv3KmUjizzmuALaFbtJKP2DSYzyHIVzs9zLTVwFVV38l/AjWkHa0yOUlzoeeg17Ws+w7iMbLffioy/XFOODvf9788E1w7tgTHhX8AtwOOAuHxhi2dWHCgCyBEr2ccKjJQvnSb/XbAXfJE6NYVavM1dfZyacGw2SxUtO0pjlQP1yyc7XzzbZ3t0G/LyD69nZj7q8b0RSDktCKQ==

操作员 监察员