# 硬件报告

| | | |
|---|---|---|
| 客户详细信息 | 客户名称： smartmobile | 客户所在地： Taiwan |
| 运营商详细信息 | 擦除提供商： Blancco | 擦除技师： QC003 |

## 硬件详细信息

| | |
|---|---|
| 制造商: | Apple, Inc. |
| 机箱类型: | Mobile Device |
| 机型: | iPhone XR GSM+CDMA 128GB White |
| 营销名称: | iPhone XR |
| 颜色: | White |
| RAM: | 3GB |
| 序号: | F2LYJ5HTKXK8 |
| 名称: | iPhone XR GSM+CDMA 128GB White |
| IMEI: | 353092102198926 |
| IMEI2: | 353092102233731 |
| MEID: | 35309210219892 |
| Wi-Fi MAC 地址: | c0:9a:d0:2b:a0:b2 |
| 内部机型: | MRYD2 |
| A型号编码: | A2105 |
| 固件版本: | 17.7 |
| 区域: | TA/A |
| 原产国: | Foxconn Zhengzhou, China |
| 生产日期: | 201915 |
| UUID: | 000080200015789E0E29002E |
| ECID: | 0015789E0E29002E |
| 查找我的iPhone: | 解锁 (硬件) |
| MDM状态: | 已锁定 |
| 磁盘: | 未知供应商, 序号： IMEI:353092102198926, 128GB |

## 电池信息

| | | | |
|---|---|---|---|
| 序号: | F8Y91233XXWJKGVAR | 生产日期: | 201912 |
| 充电次数: | 1647 | 容量: | 3003 / 2942 mAh |
| 损耗程度: | 0% | 充电量: | 70% |
| 健康水平: | 100% | 温度: | 33°C |
| Apple健康指标: | 196 | | |

## 设备组件

所有已验证的组件: 通过

| 组件 | 当前 | 原件 | 与原件相同 |
|---|---|---|---|
| 环境光传感器 | 33 45 2D 38 38 35 43 36 36 34 45 00 | | 不适用 |
| 后置摄像机 | 11 29 21 A4 F0 3D B5 B5 | | 不适用 |
| 后置摄像机模块 | F6D91230WFFJ5Y224 | | 不适用 |
| 电池 | F8Y91233XXWJKGVAR | | 不适用 |
| 芯片板 | F2LYJ5HTKXK8 | | 不适用 |
| 排线 | 46 57 50 38 34 39 37 4B 53 4E 48 48 36 43 57 35 47 00 | | 不适用 |
| 前置摄像机 | 58 2C 06 E9 91 6B 69 EC | | 不适用 |
| 前置摄像机模块 | G8R913593H6JH8144 | | 不适用 |
| 前红外摄像机 | C5 84 92 59 85 8F 0D 10 | | 不适用 |
| 前红外摄像机模块 | FX89133M1VLJGCP7Z | | 不适用 |

| | | |
|---|---|---|
| LCD | C3F9144G0S8JLNMA3+L32DAHY181L5A8J22+C3F9152F62YJLNRA9+CX5911400GPJKF2A8+23572PC3FW0SQJPPKA+FMX909412SWJL59M1+WNFGH14 | 不适用 |
| LCD-玻璃 | FXT828394S0JT5F97+07035091648184075685805913 | 不适用 |
| 光传感器 | 33 45 2D 38 38 35 43 36 36 34 4500 | 不适用 |
| MLB | F3X91520ESCL1TLA | 不适用 |
| NVME | 0b2002b182446649 | 不适用 |
| 未加工面板 | C3F9144G0S8JLNMA3+L32DAHY181L5A8J22+C3F9152F62YJLNRA9+CX5911400GPJKF2A8+23572PC3FW0SQJPPKA+FMX909412SWJL59M1+WNFGH14 | 不适用 |
| iOS附件 | 2D28E868BFE05104F7132BC3092E2A47 | 不适用 |

## 软件信息

操作系统名称: iOS
操作系统版本: 17.7
1: ' Blancco Mobile Diagnostics' , ' 4.15'

## 硬件检查

| | | | |
|---|---|---|---|
| WiFi: | 成功 | 蓝牙: | 成功 |
| 扬声器: | 成功 | 接收器: | 成功 |
| 耳机: | 成功 | 摄像机闪光灯: | 成功 |
| 电池充电: | 成功 | LCD彩色: | 成功 |
| 触摸: | 成功 | LCD 背光: | 成功 |
| 加速计: | 成功 | 相似度: | 成功 |
| 指南针: | 成功 | USB: | 成功 |
| 振动: | 成功 | 音量键: | 成功 |
| 屏幕锁定键: | 成功 | 静音键: | 成功 |
| 气压计: | 成功 | AGPS: | 成功 |
| 摄像头（辅助）: | 成功 | 前置摄像头（辅助）: | 成功 |
| 底部麦克风: | 成功 | 前置麦克风: | 成功 |
| 后置麦克风: | 成功 | 陀螺仪: | 成功 |
| 面部ID: | 成功 | 自动旋转: | 成功 |

**总体:** **成功**

测试时间: 00:15:18

## 报告详细信息

报告 UUID: 658473c7-d095-4d1d-84c7-aaac645b236e
报告日期: 2024-10-25 03:54:01 (+0000)
软件版本: Blancco Mobile Diagnostics and Erasure 5.5
数字签名:

VKkFPD2Xamm/g9gXzUiAKEgIHwW8EOn857jpXlvwUjqVa9FDntYvM+bK/RXsuZXe10FJjCDKAf2Nuy6cqbG8R68IIcvDkz77elA4o6uxduEniuPls3C1T28Ua9EGnAVYypGl+/4bu3nKrLe52taWQvbADSiJyAtk0ArAjImLoTO1b06qUZQ4AldlpMZNwvATrR5i/VNtcgJW7UK0zlMY7HL/AkXoHpond4qdyDs6u3lN8FI95tQRUBN1to5QKNVrz6RwybszIpJrYXookkWOD6E1l2b4koQK46puM/mS3NW2ZKHMxVKJw4UsMMy8oZYfZgphfNxoiGCB616SNG7iMg==

操作员 监察员