硬件报告

客户详细信息 客户名称： smartmobile 客户所在地： Taiwan

运营商详细信息 擦除提供商： Blancco 擦除技师： cyqcteam005@gmail.com

硬件详细信息

制造商:	Apple, Inc.
机箱类型:	Mobile Device
机型:	iPhone 13 Pro GSM+CDMA 256GB Sierra Blue
营销名称:	iPhone 13 Pro
颜色:	Sierra Blue
RAM:	6GB
序号:	QH5CQ9JY5T
名称:	iPhone 13 Pro GSM+CDMA 256GB Sierra Blue
IMEI:	359663600907754
IMEI2:	359663600307294
MEID:	35966360090775
Wi-Fi MAC 地址:	ac:49:db:2f:b8:b1
内部机型:	MLVP3
A型号编码:	A2638
固件版本:	18.2
区域:	TA/A
UUID:	0000811000166CCC1444801E
ECID:	00166CCC1444801E
查找我的iPhone:	解锁 (硬件)
MDM状态:	解锁
磁盘:	未知供应商, 序号： IMEI:359663600907754, 256GB
SIM卡:	IMSI: 466924196709271, ICCID: 89886920041967092716, 插槽： 1

电池信息

序号:	F8Y13520NP513RFBM	生产日期:	202135
充电次数:	1365	容量:	2867 / 3076 mAh
损耗程度:	7%	充电量:	82%
健康水平:	93%	温度:	31°C
Apple健康指标:	101		

设备组件

所有已验证的组件: 通过

组件	当前	原件	与原件相同
环境光传感器	30 33 31 38 32 39 38 44 31 35 37 43 00		不适用
后置摄像机	12 CB 71 17 08 50 00 00		不适用
后置摄像机模块	DN81352L8NTQ1NMAF		不适用
后置超宽摄像头	13 CA 22 03 22 22 00 00		不适用
后置超宽摄像头模块	DN81354JLR902J01B		不适用
后视摄像机	11 CB 96 12 04 90 00 00		不适用
后视摄像机模块	GCF1327BQJDKGRP4F		不适用
电池	F8Y13520NP513RFBM		不适用
芯片板	QH5CQ9JY5T		不适用
排线	46 57 50 31 33 31 31 4D 4A 55 4C 51 39 34 38 44 44 00		不适用
前置摄像机	30 25 01 FA 13 2B DC BC		不适用
前置摄像机模块	DNM131254MSQ7H53B		不适用
前红外摄像机	C5 14 11 5D 64 45 09 E9		不适用

前红外摄像机模块	F8P13360BR3Q1QHFV	不适用
LCD	G9N1337GK2FPQCKAM+A2000000000000000141+FXC13042Y1X17VP9R+050012970001330011596032 63+00000000000000000000IB8AC 60772SK00000000000000000000000000000000000000LCJJ2847LJ7NL8A0002002	不适用
LCD-玻璃	FXC13042Y1X17VP9R+05001297000133001159603263	不适用
光传感器	30 33 31 38 32 39 38 44 31 35 37 43 00	不适用
MLB	G2C13740L1Y0X3X8	不适用
未加工面板	G9N1337GK2FPQCKAM+A2000000000000000141+FXC13042Y1X17VP9R+050012970001330011596032 63+00000000000000000000IB8AC 60772SK00000000000000000000000000000000000000LCJJ2847LJ7NL8A0002002	不适用
振动器电动机	GH713473JQ107428U+XAQ2XX	不适用

软件信息

操作系统名称: iOS
操作系统版本: 18.2
1: ' Blancco Mobile Diagnostics' , ' 4.17'

硬件检查

WiFi:	成功	蓝牙:	成功
扬声器:	成功	接收器:	成功
耳机:	成功	摄像机闪光灯:	成功
电池充电:	成功	LCD彩色:	成功
触摸:	成功	LCD 背光:	成功
加速计:	成功	相似度:	成功
指南针:	成功	USB:	成功
振动:	成功	音量键:	成功
屏幕锁定键:	成功	静音键:	成功
气压计:	成功	AGPS:	成功
摄像头（辅助）:	成功	前置摄像头（辅助）:	成功
电池损耗:	成功	底部麦克风:	成功
前置麦克风:	成功	后置麦克风:	成功
陀螺仪:	成功	面部ID:	成功
自动旋转:	成功		

总体: **成功**

测试时间: 00:05:39

报告详细信息

报告 UUID: dfba3631-529b-4767-80dd-e0e826c956ad
报告日期: 2025-04-10 11:24:05 (+0800)
软件版本: Blancco Mobile Diagnostics and Erasure 5.7
数字签名:

I69ryGRpxyvZz8xvhszMptzrx6SDqiI6lUp2xRbzs2g9jutFZO8ENC57wuG/FZlbuclbiElskDcm60GtcONJqGApD2/zTNPl0AySq5+UFnUPupETsJOSl9q4V3UyS0yeAj2H8+LrJv20eAeUB6DV7OvgE3diFQRBSDDxWbPB3K1PLTUm6+vfA/qIp1JRYx6iIswYSR0nCbZZV0jybxYNXVY1wm1l8VHDMZaKx9BxPfxYSwuuCz7eFzet6rtei/MhKMJE8CsejtyA5LJcJHf8sYbm6g+6kDSoWTQD0NfZlh8aVRJItdLMrstP8rbIv/PoSeioA8GvcFwqLo2MX7VFiQ==

操作员 监察员