硬件报告

硬件详细信息

制造商:	Apple, Inc.
机箱类型:	Mobile Device
机型:	iPhone 13 Pro GSM+CDMA 256GB Sierra Blue
营销名称:	iPhone 13 Pro
颜色:	Sierra Blue
RAM:	6GB
序号:	FRX7TFJ043
名称:	iPhone 13 Pro GSM+CDMA 256GB Sierra Blue
IMEI:	351619851146029
IMEI2:	351619851329120
MEID:	35161985114602
Wi-Fi MAC 地址:	ac:49:db:aa:e5:2c
内部机型:	MLVP3
A型号编码:	A2638
固件版本:	17.3.1
区域:	TA/A
UUID:	00008110000131CE34F8801E
ECID:	000131CE34F8801E
查找我的iPhone:	解锁 (硬件)
MDM状态:	解锁
磁盘:	未知供应商, 序号： IMEI:351619851146029, 256GB

电池信息

序号:	F5D13440HUZ13RJ9F	生产日期:	202134
充电次数:	859	容量:	2658 / 3076 mAh
损耗程度:	14%	充电量:	65%
健康水平:	86%	温度:	33°C
Apple健康指标:	275		

设备组件

所有已验证的组件: 通过

组件	当前	原件	与原件相同
环境光传感器	031802207375		不适用
后置摄像机	11 6C 28 02 00 30 00 00		不适用
后置摄像机模块	DN81305FU1RQ1NMCD		不适用
后置超宽摄像头	13 6E 48 13 14 25 00 00		不适用
后置超宽摄像头模块	GCF1336DKKF02J01V		不适用
后视摄像机	11 CC 57 24 17 19 00 00		不适用
后视摄像机模块	DN81331DJUDKGRP28		不适用
电池	F5D13440HUZ13RJ9F		不适用
芯片板	FRX7TFJ043		不适用
排线	46 57 50 31 32 36 36 36 37 30 4C 51 39 34 38 44 59 00		不适用
前置摄像机	30 25 01 FA 12 18 B8 C5		不适用
前置摄像机模块	DNM130177HXQ7H53D		不适用
前红外摄像机	C5 14 16 65 14 04 05 F1		不适用

前红外摄像机模块	DN81346KMZKQ1QC33	不适用
LCD	G9P1276YFABPQCKAE+A1000000000000000240+FXC12570NUL17VP9N+05007274000135001086594263+00000000000000000000JB6YLL1454BK00000000000000000000000000000000000000HC4J2510C5PNH8A0000000	不适用
LCD-玻璃	FXC12570NUL17VP9N+05007274000135001086594263	不适用
光传感器	031802207375	不适用
MLB	C07136309R90X3X8	不适用
未加工面板	G9P1276YFABPQCKAE+A1000000000000000240+FXC12570NUL17VP9N+05007274000135001086594263+00000000000000000000JB6YLL1454BK00000000000000000000000000000000000000HC4J2510C5PNH8A0000000	不适用
Savage	50 61 0B AC C5 14 16 65 14 04 05 F1 06 10 6C 25 15 26 0E 0C	不适用
振动器电动机	FTN13124QQ707438G+XAP2XX	不适用

软件信息

操作系统名称: iOS
操作系统版本: 17.3.1
1: ' Blancco Mobile Diagnostics' , ' 4.18'

硬件检查

WiFi:	成功	蓝牙:	成功
扬声器:	成功	接收器:	成功
耳机:	成功	摄像机闪光灯:	成功
电池充电:	成功	LCD彩色:	成功
触摸:	成功	LCD 背光:	成功
加速计:	成功	相似度:	成功
指南针:	成功	USB:	成功
振动:	成功	音量键:	成功
屏幕锁定键:	成功	静音键:	成功
气压计:	成功	AGPS:	成功
摄像头（辅助）:	成功	前置摄像头（辅助）:	成功
底部麦克风:	成功	前置麦克风:	成功
后置麦克风:	成功	陀螺仪:	成功
面部ID:	成功	自动旋转:	成功

总体: **成功**

测试时间: 00:11:35

报告详细信息

报告 UUID: 7d2fd0dc-c606-4264-b815-a5b11bbe0a42
报告日期: 2025-08-08 16:31:11 (+0800)
软件版本: Blancco Mobile Diagnostics and Erasure 5.8.1
数字签名:

DeRHOFnTAaugFaZj0cNTnc3G0XZh3owVDQSPjL775ThtmLJpMyl3aMq4VlkLtf6/IKKnxRzA1jMyaoUS1L3G2NQKU32gI+WUVuNmskaUrGfT3pn0qDhTyKA4C5UuzQu2S2su9+Z8v7ZlczGnHQX50SHYNeZn1IURWV7WsTgsNykIkCtB051gXqbwVQ4qmpd/Q0Brzt74s6jOqvs9nK7oORteNXemuDHRn26m7336JcbPODN7VtRk8f/jY967tEyKpJwj2HYrNYi5X8olmo/O5fnIvTEFPLuIp59zgLtYePhcBYAAa+MrCy4ycrpmCaFixxcc6mF1EfQWsL5Gh/WVRQ==

操作员 监察员