硬件报告

客户详细信息 客户名称： smartmobile 客户所在地： Taiwan
运营商详细信息 擦除提供商： Blancco 擦除技师： cyqcteam005@gmail.com

硬件详细信息

制造商:	Sony
机箱类型:	Mobile Device
机型:	XQ-BT52
营销名称:	Xperia 10 III
RAM:	6GB
序号:	HQ615U16E2
名称:	XQ-BT52
IMEI:	354287792491982
IMEI2:	354287792491990
已获得根权限:	Not rooted
内部机型:	XQ-BT52
固件版本:	62.2.A.0.533
FRP:	解锁
MDM状态:	未知
磁盘:	未知供应商, 序号： IMEI:354287792491982, 128GB

电池信息

容量:	- / 3968 mAh	充电量:	91%
温度:	37°C		

软件信息

操作系统名称:	Android
操作系统版本:	13

1: ' Blancco Mobile Diagnostics and Erasure Client' , ' 5.6.3' 2: ' Blancco Mobile Diagnostics' , ' 4.16'

硬件检查

WiFi:	成功	蓝牙:	成功
麦克风:	成功	扬声器:	成功
接收器:	成功	耳机:	成功
摄像机闪光灯:	成功	电池充电:	成功
LCD彩色:	成功	触摸:	成功
LCD 背光:	成功	加速计:	成功
相似度:	成功	指南针:	不可用
USB:	成功	振动:	成功
音量键:	成功	屏幕锁定键:	成功
AGPS:	成功	摄像头（辅助）：	成功
前置摄像头（辅助）：	成功	指纹:	成功
陀螺仪:	成功	自动旋转:	成功

总体: **成功**

测试时间: 00:03:37

报告详细信息

报告 UUID: 8281fb0f-e7cc-47d4-b931-1e2c93af54bf

报告日期: 2025-06-10 10:30:15 (+0800)

软件版本: Blancco Mobile Diagnostics and Erasure 5.6.3

数字签名:

l2WNEU5edao9Tiz0d2E4tm8mtPynM+jkJqe5cKn7ciH97WNhlMGShhN67RlarxmVxR06RcYc+CVJbQvPHGcmF6OvQ+AP4XDEQivcdGPEmzX2PoUW/F99oWuzZnZnQlV+TaMDaI8JqsMh7uMO9bc5abrfY+sPwphcL8+F0jFfBuqToN
MAbYviE6B/R+L0YzO4hoYYmgehs2vPsXp9AMryZj3MWduZQxV2WUbacxDQrT778ntfwBvM7NZGqB6ZpXtMqVVd3wz27lj+hQpeIt3Y2kDE/T6wjos8Iou98wjkrfl4p+9nVKrHPmJhc5vAECqCLJWxWYb6OPo/lZ4zsxlKw==

操作员

监察员