硬件报告

客户详细信息 客户名称： smartmobile 客户所在地： Taiwan

运营商详细信息 擦除技师： cyqcteam006@gmail.com

硬件详细信息

制造商：	Sony
机箱类型：	Mobile Device
机型：	XQ-BT52
营销名称：	Xperia 10 III
RAM：	6GB
序号：	HQ62391C46
名称：	XQ-BT52
IMEI：	354287796949845
IMEI2：	354287796949852
已获得根权限：	Not rooted
内部机型：	XQ-BT52
固件版本：	62.0.A.3.137
FRP：	解锁
MDM状态：	未知
磁盘：	未知供应商, 序号： IMEI:354287796949845, 128GB
SIM卡：	未知的IMSI

电池信息

容量：	- / 4380 mAh	充电量：	95%
温度：	32°C		

软件信息

操作系统名称：	Android
操作系统版本：	11

1: ' Blancco Mobile Diagnostics and Erasure Client' , ' 5.6.2' 2: ' Blancco Mobile Diagnostics' , ' 4.16'

硬件检查

WiFi：	成功	蓝牙：	成功
麦克风：	成功	扬声器：	成功
接收器：	成功	耳机：	成功
摄像机闪光灯：	成功	电池充电：	成功
LCD彩色：	成功	触摸：	成功
LCD 背光：	成功	加速计：	成功
相似度：	成功	指南针：	不可用
USB：	成功	振动：	成功
音量键：	成功	屏幕锁定键：	成功
AGPS：	成功	摄像头（辅助）：	成功
前置摄像头（辅助）：	成功	指纹：	成功
陀螺仪：	成功	自动旋转：	成功

总体： **成功**

测试时间： 00:03:28

报告详细信息

报告 UUID：	4eb41b4f-79f7-457d-a9b3-eb04d68a052e
报告日期：	2025-02-25 16:18:27 (+0800)
软件版本：	Blancco Mobile Diagnostics and Erasure 5.6.2
数字签名：	

p4goLTqxODHdyNtLdVEkXvSE5OPVTNqczpkymsKyg9/JdenQdNsMeYP4hIszcaXCX8lWphgbpvA/aVHgAh5rzjD3J1u5yhGtXMJu+lAuW3A0UVxm1aebX4u8JNmCds8hCAdrTaV9i9L55wnvXoFGsjZItLD5GKP2gqBGip3Ul0IL2krciHJ65WmpsMfAE1C6XirGPBqY5w3WDW750a/sSgtF95+5mZ6cg8LE/nLklh4Z8p2yNK6iB6B16MiAUI5H8Dryz/z4AbTAirONwVvTHg45+rPgBqm/c5FgM4L28io2QnL6K2a0Je9s9x8wjfH9/gzANNWbgZKcoEtx4Qsq3g==

操作员

监察员