硬件报告

客户详细信息 客户名称： smartmobile 客户所在地： TAIWAN

运营商详细信息 擦除技师： cyqcteam007@gmail.com

硬件详细信息

制造商：	Apple, Inc.
机箱类型：	Mobile Device
机型：	iPhone 15 Pro Max 5G 1TB Blue Titanium
营销名称：	iPhone 15 Pro Max
颜色：	Blue Titanium
RAM:	8GB
序号：	F2RWWLV2H4
名称：	iPhone 15 Pro Max 5G 1TB Blue Titanium
IMEI:	354679846213331
IMEI2:	354679847448126
Wi-Fi MAC 地址：	7c:4b:26:00:a9:fa
内部机型：	MU7K3
A型号编码：	A3106
固件版本：	18.2.1
区域：	ZP/A
原产国：	Foxconn Zhengzhou, China
UUID：	00008130000C5D9C1A02001C
ECID:	000C5D9C1A02001C
查找我的iPhone：	解锁 (硬件)
MDM状态：	解锁
磁盘：	未知供应商, 序号： IMEI:354679846213331, 1024GB
SIM卡：	IMSI: 466977607774737, ICCID: 89886971809769046611, 插槽： 1

电池信息

序号：	FG9H0300ZPV00006TT	充电次数:	240
容量：	4416 / 4395 mAh	损耗程度:	0%
充电量：	39%	健康水平：	100%
温度：	29°C	Apple最大容量（UI）：	100%
Apple健康指标：	91		

设备组件

所有已验证的组件： 通过

组件	当前	原件	与原件相同
环境光传感器	30 33 31 31 31 30 39 31 31 43 30 45 00		不适用
后置摄像机模块	GCF34519ZNS1RXLPJ		不适用
后置超宽摄像头模块	DN83453FK6H24255K		不适用
后视摄像机模块	DN83453QS6W1W232U		不适用
电池	FG9H0300ZPV00006TT		不适用
芯片板	F2RWWLV2H4		不适用
前置摄像机模块	GCFH0H000SC0000043		不适用
前红外摄像机模块	HNQ34529HNZ1XF67N		不适用
LCD	GVC3406527H1PHTAH+A0EJ37U H12B136224510+GLDGYH00CAW 00004MB+9000000000000000000 000000+00000000000000000000F P9AH94RR20F2F3X0V7UUW00000 00200000000000000000LM9L394 08GCRSZAFFF0FFF		不适用

LCD-玻璃	GLDGYH00CAW00004MB+900000000000000000000000000	不适用
光传感器	30 33 31 31 31 30 39 31 31 43 30 45 00	不适用
MLB	HVGH0S001FQ0000DF0	不适用
未加工面板	GVC3406527H1PHTAH+A0EJ37UH12B136224510+GLDGYH00CAW00004MB+900000000000000000000000000+000000000000000000000FP9AH94RR20F2F3X0V7UUW00000002000000000000000000LM9L39408GCRSZAFFF0FFF	不适用
振动器电动机	GH7H03306QZ00000L2+84AD3	不适用

软件信息

操作系统名称: iOS
操作系统版本: 18.2.1
1: ' Blancco Mobile Diagnostics' , ' 4.16'

硬件检查

WiFi:	成功	蓝牙:	成功
扬声器:	成功	接收器:	成功
耳机:	成功	摄像机闪光灯:	成功
电池充电:	成功	LCD彩色:	成功
触摸:	成功	LCD 背光:	成功
加速计:	成功	相似度:	成功
指南针:	成功	USB:	成功
振动:	成功	音量键:	成功
屏幕锁定键:	成功	静音键:	不可用
气压计:	成功	AGPS:	成功
摄像头（辅助）:	成功	前置摄像头（辅助）:	成功
电池损耗:	成功	底部麦克风:	成功
前置麦克风:	成功	后置麦克风:	成功
陀螺仪:	成功	面部ID:	成功
自动旋转:	成功		

总体: **成功**

测试时间: 00:05:41

报告详细信息

报告 UUID: 6c9d181a-889b-410d-bca0-64bcecf58a9c
报告日期: 2025-03-28 16:05:09 (+0800)
软件版本: Blancco Mobile Diagnostics and Erasure 5.6.2
数字签名:

aJ+HV8tOANGOngl+8ffSNT4riOu4C3RzOp1BbNTs1C2gHnGE59Ft3ETVDpravUdPJs1xzkM7PPujjT8BzLZJ8+6hSq8X5dV3CJsLs0jl+V/7NC/1g893dB3O8o6Ro66XBeFG3pN2tP2BGnivTFHHgvFh5MVR9sURJ2pWaPvsjkul97KMDPKH+JEwCTC/g5xqnrbOFue7cxUwpHyee6Jk4nZs+PvBwmh3aV9fgzvLcE8PTXztQdDt5mUF/vi8jnLsTW/Tn6SQkebFWeEoWPXMG7wyd5Bd4vn3Y71pfwGDHiEDf0TPClVG/UBvq9a9AytWM026P+FGBeZ8GPKMyJfAjw==

操作员 监察员