硬件报告

客户详细信息 客户名称： smartmobile 客户所在地： TAIWAN
运营商详细信息 擦除技师： cyqcteam007@gmail.com

硬件详细信息

制造商：	Apple, Inc.
机箱类型：	Mobile Device
机型：	iPhone 12 Pro Max GSM+CDMA 256GB Gold
营销名称：	iPhone 12 Pro Max
颜色：	Gold
RAM:	6GB
序号：	G0NF48KM0D55
名称：	iPhone 12 Pro Max GSM+CDMA 256GB Gold
IMEI：	358598936566695
IMEI2:	358598936675959
MEID：	35859893656669
Wi-Fi MAC 地址：	54:09:10:c5:d8:70
内部机型：	MGDE3
A型号编码：	A2411
固件版本：	18.5
区域：	TA/A
生产日期：	202104
UUID：	00008101001D782C0143003A
ECID:	001D782C0143003A
查找我的iPhone：	解锁 (硬件)
MDM状态：	已锁定
磁盘：	未知供应商, 序号： IMEI:358598936566695, 256GB
SIM卡：	IMSI: 466924250076427, ICCID: 89886920042500764274, 插槽： 1

电池信息

序号：	F5D0522BZMTQ4C09P	生产日期：	202052
充电次数:	1484	容量：	3637 / 3666 mAh
损耗程度:	1%	充电量：	28%
健康水平：	99%	温度：	32°C
Apple最大容量（UI）：	100%	Apple健康指标：	190

设备组件

所有已验证的组件： 通过

组件	当前	原件	与原件相同
环境光传感器	31 33 31 30 31 43 31 33 31 38 46 46 00		不适用
后置摄像机	06 CA 15 12 02 70 00 00		不适用
后置摄像机模块	DN80534H0NCH1HW3Y		不适用
后置超宽摄像头	09 D1 42 15 10 52 00 00		不适用
后置超宽摄像头模块	DN80533CFZCMR2615		不适用
后视摄像机	06 CE 74 18 10 31 00 00		不适用
后视摄像机模块	DN80534KQKFKDH71K		不适用
电池	F5D0522BZMTQ4C09P		不适用
芯片板	G0NF48KM0D55		不适用

排线	46 57 50 30 35 31 31 4D 30 4E 55 4D 56 46 59 37 53 00	不适用
前置摄像机	28 28 B1 56 7A 3D DE 27	不适用
前置摄像机模块	F0W050315DZN0DP25	不适用
前红外摄像机	C5 04 D7 4D 34 4E F6 07	不适用
前红外摄像机模块	DNM05245MAVN9646F	不适用
LCD	G9N1014MHB5MRY1A0+A1000000000000000110+GR905113PJ3N77F7C+40069297000133000989608263+000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000LYBH49766GWML9A0000112	不适用
LCD-玻璃	GR905113PJ3N77F7C+40069297000133000989608263	不适用
光传感器	31 33 31 30 31 43 31 33 31 38 46 46 00	不适用
MLB	F3X10150X3HPV1MC	不适用
未加工面板	G9N1014MHB5MRY1A0+A1000000000000000110+GR905113PJ3N77F7C+40069297000133000989608263+000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000LYBH49766GWML9A0000112	不适用
振动器电动机	GH9102429SVM8RWAR+ZQ5DC1	不适用

软件信息

操作系统名称: iOS
操作系统版本: 18.5
1: ' Blancco Mobile Diagnostics' , ' 4.16'

硬件检查

WiFi:	成功	蓝牙:	成功
扬声器:	成功	接收器:	成功
耳机:	成功	摄像机闪光灯:	成功
电池充电:	成功	LCD彩色:	成功
触摸:	成功	LCD 背光:	成功
加速计:	成功	相似度:	成功
指南针:	成功	USB:	成功
振动:	成功	音量键:	成功
屏幕锁定键:	成功	静音键:	成功
气压计:	成功	AGPS:	成功
摄像头（辅助）:	成功	前置摄像头（辅助）:	成功
电池损耗:	成功	底部麦克风:	成功
前置麦克风:	成功	后置麦克风:	成功
陀螺仪:	成功	面部ID:	成功
自动旋转:	成功		

总体: **成功**

测试时间: 00:06:26

报告详细信息

报告 UUID: c02e6cca-3649-421a-b9c6-a480ba85f9d5
报告日期: 2025-05-19 09:55:51 (+0800)
软件版本: Blancco Mobile Diagnostics and Erasure 5.6.2
数字签名:

klpjVwAIy1Lp+IJUQcSyV+zbW3Ugb/QkeU4pJrHJ4OWYjV9nL4e3zgn9vWz5Ay+ByyGlw4cjXzjYNwCelGgC1eexXOvwUd3Md4zx77FZlIgFLa3+a3sW4mwPo/fU3uxo2lzKzZGCoap/5mAM6bEMS/YrKxZyzmGZ9WNHl9Bg3bz0pEK7skHKEn2QcSiYaxS/yvck/W6+T3U2Oi2T2ytuVJt1xCOtl6Uv3KyYTm5uckSRfw1NJEUd1yDYx/JySq9VE+xxBNsJNHBgcEY9tpGDr5oPJ69BemzlaeBv6BoWgNIzDNWMdBipIDVc8ziPkbKVmFg8SOAHi7p9xrMtwP7t6Q==

操作员

监察员