硬件报告

客户详细信息	客户名称： smartmobile	客户所在地： Taiwan
运营商详细信息	擦除提供商： Blancco	擦除技师： QC002

硬件详细信息

制造商:	Apple, Inc.
机箱类型:	Mobile Device
机型:	iPhone 14 Pro Max 5G 256GB Deep Purple
营销名称:	iPhone 14 Pro Max
颜色:	Deep Purple
RAM:	6GB
序号:	PNHRYQGC2H
名称:	iPhone 14 Pro Max 5G 256GB Deep Purple
IMEI:	359056817329385
IMEI2:	359056817566028
Wi-Fi MAC 地址:	18:fa:b7:4a:ed:1a
内部机型:	MQ9X3
A型号编码:	A2894
固件版本:	17.6.1
区域:	TA/A
UUID:	00008120000118881138C01E
ECID:	000118881138C01E
查找我的iPhone:	解锁 (硬件)
MDM状态:	解锁
磁盘:	未知供应商, 序号： IMEI:359056817329385, 256GB

电池信息

序号:	F5D2366386G20J79H	生产日期:	202236
充电次数:	544	容量:	3827 / 4297 mAh
损耗程度:	11%	充电量:	39%
健康水平:	89%	温度:	28°C
Apple健康指标:	113		

设备组件

所有已验证的组件: 通过

组件	当前	原件	与原件相同
环境光传感器	30 33 31 38 45 31 46 46 37 43 30 34 00		不适用
后置摄像机	24 A3 03 05 02 19 00 00		不适用
后置摄像机模块	DN82374C9TV1CDK2K		不适用
后置超宽摄像头	22 CF 65 11 10 30 00 00		不适用
后置超宽摄像头模块	DNL23628ZBC15FY2K		不适用
后视摄像机	19 CB 62 07 05 26 00 00		不适用
后视摄像机模块	GCF23426L401CY056		不适用
电池	F5D2366386G20J79H		不适用
芯片板	PNHRYQGC2H		不适用
前置摄像机	55 00 07 86 6C 22 00 00		不适用
前置摄像机模块	GCF2322DMYP1CXC4D		不适用
前红外摄像机	C5 24 19 65 44 90 18 07		不适用
前红外摄像机模块	F8P23460F7A15F4JS		不适用
LCD	G9N2394TPF514YDA3+A1000000		不适用

	0000000001D0+FX923361MKH1V 3C9M00000000000000000000000 0000+2394S0000000NN000000A C9HA90911BP000000000000000 00000000000000000000HC4K313 0TY4RSBA0002001	
LCD-玻璃	FX923361MKH1V3C9M000000000 000000000000000000	不适用
光传感器	30 33 31 38 45 31 46 46 37 43 30 34 00	不适用
MLB	G2C24050ST91L9Y3	不适用
未加工面板	G9N2394TPF514YDA3+A1000000 0000000001D0+FX923361MKH1V 3C9M00000000000000000000000 0000+2394S0000000NN000000A C9HA90911BP000000000000000 00000000000000000000HC4K313 0TY4RSBA0002001	不适用
振动器电动机	GH7231258311H5P81+XAP2XX	不适用

软件信息

操作系统名称: iOS

操作系统版本: 17.6.1

1: ' Blancco Mobile Diagnostics' , ' 4.13'

硬件检查

WiFi:	成功	蓝牙:	成功
扬声器:	成功	接收器:	成功
耳机:	成功	摄像机闪光灯:	成功
电池充电:	成功	LCD彩色:	成功
触摸:	成功	LCD 背光:	成功
加速计:	成功	相似度:	成功
指南针:	成功	USB:	成功
振动:	成功	音量键:	成功
屏幕锁定键:	成功	静音键:	成功
气压计:	成功	AGPS:	成功
摄像头（辅助）:	成功	前置摄像头（辅助）:	成功
底部麦克风:	成功	前置麦克风:	成功
后置麦克风:	成功	陀螺仪:	成功
面部ID:	成功	自动旋转:	成功

总体: **成功**

测试时间: 00:04:05

报告详细信息

报告 UUID: d4ac282c-5eed-444f-9243-e9f034752d6b

报告日期: 2024-10-03 07:01:01 (+0000)

软件版本: Blancco Mobile Diagnostics and Erasure 5.3

数字签名:

ae+mo5RQUFfxxa6mDLj9K3vAS1JLfhppRwdyoztODn81Nd6hnvRBNXa2CY2TrWQcnDQdFXp6KN/PzLZzkU66Dqc5S7rvXlyL7bk7lEMNH4DNb3+T+hkAxLPzhBX9VgyxhKBH8SXP8gJXghef8yNt5yxwVmLz+3UH3McTahxBOUpz8X
cBkvXAyRucozhIEbe+jQZShNY6b6EeNhHZ60CJc3Sj0jviaHWqtfDrWvjh93CMj/Fl9yZqepuGAzdI7Ibg121iD0QcpV+v0T/1wzvTECPJPueua1zaEdwvDx2IDPJ+PncKLsRLrbmVyx41uGaV3UDYdzccTQdjL4s88Kvt6w==

操作员 监察员