



# 硬件报告

客户详细信息

客户名称: smartmobile

客户所在地: TAIWAN

运营商详细信息

擦除技师: QC007

## 硬件详细信息

制造商:	Apple, Inc.
机箱类型:	Mobile Device
机型:	iPhone 12 GSM+CDMA 128GB Purple
营销名称:	iPhone 12
颜色:	Purple
RAM:	4GB
序号:	YY3QVPG7F0
名称:	iPhone 12 GSM+CDMA 128GB Purple
IMEI:	351696728841834
IMEI2:	351696728942988
MEID:	35169672884183
Wi-Fi MAC 地址:	28:c7:09:b8:0b:47
内部机型:	MJNP3
A型号编码:	A2403
固件版本:	17.6.1
区域:	TA/A
UUID:	00008101000815880251001E
ECID:	000815880251001E
查找我的iPhone:	解锁 (硬件)
MDM状态:	解锁
磁盘:	未知供应商, 序号: IMEI:351696728841834, 128GB

## 电池信息

序号:	FG9112304GFQ68930	生产日期:	202112
充电次数:	1403	容量:	2128 / 2798 mAh
损耗程度:	24%	充电量:	10%
健康水平:	76%	温度:	34°C
Apple最大容量 (UI) :	76%	Apple健康指标:	311

## 设备组件

所有已验证的组件:	通过		
组件	当前	原件	与原件相同
环境光传感器	31 33 31 30 31 46 42 42 43 32 34 32 00		不适用
后置摄像头	09 6B 13 21 11 16 00 00		不适用
后置摄像头模块	DNL11425SEVMFGR5D		不适用
后置超宽摄像头	07 6D 21 10 13 48 00 00		不适用
后置超宽摄像头模块	DNL11316U3MN1N98K		不适用
电池	FG9112304GFQ68930		不适用
芯片板	YY3QVPG7F0		不适用
排线	46 57 50 31 30 35 35 30 55 52 45 4D 56 46 59 41 39 00		不适用
前置摄像头	30 25 01 F9 B4 56 F9 EE		不适用
前置摄像头模块	DNM108490VCN0DN1M		不适用
前红外摄像机	C5 04 D8 61 26 03 04 ED		不适用
前红外摄像机模块	F6D1056373JPMD71L		不适用

LCD	GH310830TSJLQHLA0+A1EB11P G15A107324100+G4M1027204KP FFK9V+240602860001350011036 11263+10824KCVP2GXAH AJ1MP AGJ610534F0TN6W4AT110X4536 A2AJ1CYN1K0Y01JHQ4DLAMHP7 J0440EZAMH4A3344333	不适用
LCD-玻璃	G4M1027204KPFFK9V+24060286 000135001103611263	不适用
光传感器	31 33 31 30 31 46 42 42 43 32 34 32 00	不适用
MLB	F3Y11653CUNPRVWD	不适用
未加工面板	GH310830TSJLQHLA0+A1EB11P G15A107324100+G4M1027204KP FFK9V+240602860001350011036 11263+10824KCVP2GXAH AJ1MP AGJ610534F0TN6W4AT110X4536 A2AJ1CYN1K0Y01JHQ4DLAMHP7 J0440EZAMH4A3344333	不适用
振动器电动机	GH711344H7HN6DC81+ZPCCM2	不适用
iOS附件	24A73485767E48D1F7E83A38154 AF720	不适用

## 软件信息

操作系统名称: iOS  
 操作系统版本: 17.6.1  
 1: 'Blancco Mobile Diagnostics', '4.15'

## 硬件检查

WiFi:	成功	蓝牙:	成功
扬声器:	成功	接收器:	成功
耳机:	成功	摄像机闪光灯:	成功
电池充电:	成功	LCD彩色:	成功
触摸:	成功	LCD 背光:	成功
加速计:	成功	相似度:	成功
指南针:	成功	USB:	成功
振动:	成功	音量键:	成功
屏幕锁定键:	成功	静音键:	成功
气压计:	成功	AGPS:	成功
摄像头 (辅助) :	成功	前置摄像头 (辅助) :	成功
电池损耗:	失败	底部麦克风:	成功
前置麦克风:	成功	后置麦克风:	成功
陀螺仪:	成功	面部ID:	成功
自动旋转:	成功		
总体:	失败		

测试时间: 00:10:11

## 报告详细信息

报告 UUID: d691eb16-2bb7-4e2f-be6e-9a6da8890a19  
 报告日期: 2024-10-21 08:17:34 (+0000)  
 软件版本: Blancco Mobile Diagnostics and Erasure 5.5  
 数字签名: AF3YxdkjIVsQevBOSXh9rBNfcPmsuLqD4Vvd+PzECe0UFATDvtJgyC98gbxqz5DAYA88jmS9blot9Xvv0aHh6gqJRMEok5QFLjqqv9J9qQfhflu8KCXdrHMHmP7gSiF0ZuXFhDvGQ5BQFGeZsQ7Emg7Al8n8N6miKLkcrAcTgvoK7qIHRqeYl9ri3n3Z899Ce/smj64hTwYJ6rOwZFSjtHkTEAt18l7mlqKtyFpy4ul+7l2EjxJunYpuclhi/Td1/3tbOrNvpBFCLSR87JgDHGDmtWjNcFl6DSJC3pxyGZdSzmdXy57vTwBEj6ncwdGclSpFYBE+qlkzpNkknDA==

操作员

监察员