



硬件报告

客户详细信息

客户名称: smartmobile

客户所在地: Taiwan

运营商详细信息

擦除提供商: Blancco

擦除技师: QC005

硬件详细信息

制造商: Apple, Inc.
机箱类型: Mobile Device
机型: iPhone 14 Pro Max 5G 256GB Deep Purple
营销名称: iPhone 14 Pro Max
颜色: Deep Purple
RAM: 6GB
序号: MMF61P09VD
名称: iPhone 14 Pro Max 5G 256GB Deep Purple
IMEI: 358457889687737
IMEI2: 358457888056835
Wi-Fi MAC 地址: 2c:c2:53:ce:f0:f7
内部机型: MQ9X3
A型号编码: A2894
固件版本: 17.6.1
区域: TA/A
UUID: 00008120001155613A22201E
ECID: 001155613A22201E
查找我的iPhone: [解锁 \(硬件\)](#)
MDM状态: [解锁](#)
磁盘: 未知供应商, 序号: IMEI:358457889687737, 256GB
SIM卡: IMSI: 466924160625789, ICCID: 89886920041606257894, 插槽: 1

电池信息

序号:	F5D32536U5V20J7AD	生产日期:	202325
充电次数:	414	容量:	3888 / 4297 mAh
损耗程度:	10%	充电量:	6%
健康水平:	90%	温度:	30°C
Apple健康指标:	126		

设备组件

所有已验证的组件: [通过](#)

组件	当前	原件	与原件相同
环境光传感器	30 33 31 30 46 33 38 44 37 37 31 31 00		不适用
后置摄像机	2A D2 90 12 00 75 00 00		不适用
后置摄像机模块	DN83141F7Q01CDK2T		不适用
后置超宽摄像头	2A CB 31 18 04 14 00 00		不适用
后置超宽摄像头模块	DNL31870M0715FY2D		不适用
后视摄像机	26 CB 20 17 13 68 00 00		不适用
后视摄像机模块	GCF3173ADLS1CY05J		不适用
电池	F5D32536U5V20J7AD		不适用
芯片板	MMF61P09VD		不适用
前置摄像机	22 02 18 41 CB 27 00 00		不适用
前置摄像机模块	F0W311203W71CX91S		不适用
前红外摄像机	C5 25 14 61 25 09 E6 0A		不适用
前红外摄像机模块	HNQ324709YX15F8UQ		不适用

LCD	GVC32071L4Q14YFA0+A2EH345J 05B118514P10+FXG31160F751V3 C9800000000000000000000000000000 000+000000000000000000000008A3 YC54MP1T4Q9302WEAAG100000 0200000000000000000000HC4L1640 VWXRBA222222	不适用
LCD-玻璃	FXG31160F751V3C9800000000000 0000000000000000	不适用
光传感器	30 33 31 30 46 33 38 44 37 37 31 31 00	不适用
MLB	HVG326503251L9YAS	不适用
未加工面板	GVC32071L4Q14YFA0+A2EH345J 05B118514P10+FXG31160F751V3 C9800000000000000000000000000000 000+000000000000000000000008A3 YC54MP1T4Q9302WEAAG100000 0200000000000000000000HC4L1640 VWXRBA222222	不适用
振动器电动机	GH732469VKF1H5P8T+XAQ1XX	不适用

软件信息

操作系统名称: iOS
操作系统版本: 17.6.1
1: 'Blanco Mobile Diagnostics', '4.15'

硬件检查

WiFi:	成功	蓝牙:	成功
扬声器:	成功	接收器:	成功
耳机:	成功	摄像机闪光灯:	成功
电池充电:	成功	LCD彩色:	成功
触摸:	成功	LCD背光:	成功
加速计:	成功	相似度:	成功
指南针:	成功	USB:	成功
振动:	成功	音量键:	成功
屏幕锁定键:	成功	静音键:	成功
气压计:	成功	AGPS:	成功
摄像头(辅助):	成功	前置摄像头(辅助):	成功
电池损耗:	成功	底部麦克风:	成功
前置麦克风:	成功	后置麦克风:	成功
陀螺仪:	成功	面部ID:	成功
自动旋转:	成功		

总体: 成功

测试时间: 00:11:04

报告详细信息

报告 UUID: 767f8c35-203d-40b8-939a-71a9e86493ac
报告日期: 2024-11-06 07:28:20 (+0000)
软件版本: Blanco Mobile Diagnostics and Erasure 5.5
数字签名:

PpnO29wiEWbaV0yKMi0IvQn6xJJ1DZZw239KoJbEf3LcrNuLevTgFbQCe4sdv7AZDRYBMuTMHJ58p5TWkL+hiiPjuDds0rTh6jmENxn6pbSMEYPdFAz0pg/HZC9Y9Hx5HeLFWHyudl8lQhYmbqLT0ip9e6y4eQuJBT18Tu4fkERa8ftC8XickdMewf8vNY6VP78Ke2oVJwdi3xqHhCqTg9k/p3ZOrqv76nr3NeeN9KpXDu5EMBPoM2A9tDFzYOlvgVRq8xfwMec2Qtu9UT3K/i3n3eeBVJ8xAMyRi8zU6rJJASKg0wzPmKQV67//ARQfmiBz0LgKBmux5yQ==

