硬件报告



客户详细信息 客户名称: smartmobile 客户所在地: TAIWAN

运营商详细信息 擦除技师: cyqcteam007@gmail.com

硬件详细信息

制造商: Apple, Inc. 机箱类型: Mobile Device

机型: iPhone 13 GSM+CDMA 128GB Midnight

营销名称: iPhone 13 颜色: Midnight RAM: 4GB

序号: MHJ69D0R57

名称: iPhone 13 GSM+CDMA 128GB Midnight

IMEI: 356646222247991 IMEI2: 356646222167926 35664622224799 MEID: Wi-Fi MAC 地址: 20:37:a5:8b:e1:ff

内部机型: MLPF3 A型号编码: A2633 固件版本: 18.3.2 区域: TA/A

UUID: 00008110000A559E1E98801E

ECID: 000A559E1E98801E

查找我的iPhone: 解锁 (硬件) MDM状态: 解锁

磁盘: 未知供应商, 序号: IMEI:356646222247991, 128GB

SIM卡: IMSI: 466924204612298, ICCID: 89886920042046122987, 插槽: 1

电池信息

序号: F8Y136440UJ18FKAN 生产日期: 202136

1014 容量: 2759 / 3208 mAh 充电次数:

充电量: 损耗程度: 14% 73% 健康水平: 温度: 31°C 86% Apple最大容量(UI): 87% Apple健康指标: 268

设备组件

所有已验证的组件: 通过

组件 当前 原件 与原件相同 环境光传感器 30 33 31 38 30 30 42 32 37 37 31 不适用

33.00

后置摄像机 13 CC 03 07 04 33 00 00 不适用 后置摄像机模块 GCF138500DCQ59TAS 不适用 后置超宽摄像头 12 6C 67 06 03 06 00 00 不适用 后置超宽摄像头模块 GCF13473P4ZQ59R15 不适用 电池 F8Y136440UJ18FKAN 不适用 芯片板 不适用 MHJ69D0R57 排线 不适用

46 57 50 31 32 34 37 44 43 42 4E

51 39 34 38 44 41 00

前置摄像机 30 25 01 FA 16 17 73 85 不适用 前置摄像机模块 DNM134153GZ0KG155 不适用 前红外摄像机 C5 14 12 4D 45 0A 01 0D 不适用 前红外摄像机模块 DN81314CVW8Q1Q93G 不适用 LCD 不适用 G9Q1271MC4CPR5QAJ+A100000

0000000000200+FXP12363TYT17 VP9K+03043273000132001112610 263+0000000000000000000AB6 000000000000000LS7J2443NKS

NL5A0000000

FXP12363TYT17VP9K+030432730 LCD-玻璃

00132001112610263

光传感器 30 33 31 38 30 30 42 32 37 37 31

MLB G2C139702N90X7L1 不适用

不适用

不适用

未加工面板 G9Q1271MC4CPR5QAJ+A100000 不适用

> 0000000000200+FXP12363TYT17 VP9K+03043273000132001112610 263+0000000000000000000AB6 000000000000000LS7J2443NKS

NL5A0000000

振动器电动机 FTN13823JM503398G+XGA2XX 不适用

软件信息

操作系统名称: iOS 操作系统版本: 18.3.2

' Blancco Mobile Diagnostics', '4.16'

硬件检查

WiFi: 蓝牙: 成功 成功 扬声器: 成功 接收器: 成功 耳机: 成功 摄像机闪光灯: 成功

电池充电: 成功 LCD彩色: 成功 触摸: LCD 背光: 成功 成功 加速计: 成功 相似度: 成功 指南针: 成功 USB: 成功 振动: 成功 音量键: 成功 屏幕锁定键: 成功 静音键: 成功 气压计: 成功 AGPS: 成功 摄像头(辅助): 成功 前置摄像头(辅助): 成功

底部麦克风: 电池损耗: 成功 成功 前置麦克风: 成功 后置麦克风: 成功 陀螺仪: 面部ID: 成功 成功

自动旋转: 成功

总体: 成功

测试时间: 00:07:34

报告详细信息

报告 UUID: 09db7774-d8be-46b4-8e1d-a46f208050ff

报告日期: 2025-04-15 09:56:21 (+0800)

软件版本: Blancco Mobile Diagnostics and Erasure 5.6.2

aHzUkiakLnLfrBeD4WBxF6ABtATaox2/O12Dx400qfkpzYLuTijq+E3DnBNJNPyBvYnda7oiXXZ/f0QlGFks4nplZX1Wvylu1Kl6gBgAKDXdltPVmJUGh0HcJQiFReUyVf9lzOjkOuRkkWN99jiTgttzN3eS6QjEPhdnCXS4GsRyHs0TD25ZUPu7qAKL5PmylCMqq/eiulLHbGwdS6LB8wj7+ryoN1pF3AwgFm4wH7De5TtGVTLVUpdQyB38xdnMeSbi7WtjYWppeCs26HGV/MToSsPVrqpe/ydV1BjPJtJAW7TLdNL/qAR+/ZzsDkmaPFXwKaxjoWEKwWw8sHylw==

监察员

操作员