



硬件报告

客户详细信息

客户名称: smartmobile

客户所在地: Taiwan

运营商详细信息

擦除技师: cyqcteam006@gmail.com

硬件详细信息

制造商: Apple, Inc.
机箱类型: Mobile Device
机型: iPhone 13 mini GSM+CDMA 128GB Blue
营销名称: iPhone 13 mini
颜色: Blue
RAM: 4GB
序号: FMQ00T752X
名称: iPhone 13 mini GSM+CDMA 128GB Blue
IMEI: 352992712903337
IMEI2: 352992713210328
MEID: 35299271290333
Wi-Fi MAC 地址: 08:87:c7:62:67:7a
内部机型: MLK43
A型号编码: A2628
固件版本: 18.3.1
区域: TA/A
UUID: 00008110000C29903E92801E
ECID: 000C29903E92801E
查找我的iPhone: [解锁 \(硬件\)](#)
MDM状态: [已锁定](#)
磁盘: 未知供应商, 序号: IMEI:352992712903337, 128GB

电池信息

序号:	F5D1355210Q14LX9D	生产日期:	202135
充电次数:	944	容量:	2179 / 2392 mAh
损耗程度:	9%	充电量:	57%
健康水平:	91%	温度:	32°C
Apple健康指标:	369		

设备组件

所有已验证的组件: [通过](#)

组件	当前	原件	与原件相同
环境光传感器	30 33 31 38 31 33 33 30 30 31 30 44 00		不适用
后置摄像机	0B CF 95 14 10 84 00 00		不适用
后置摄像机模块	DNL129516CAQ7171P		不适用
后置超宽摄像头	13 CB 07 20 06 66 00 00		不适用
后置超宽摄像头模块	GCF1356CX8CQ59R1B		不适用
电池	F5D1355210Q14LX9D		不适用
芯片板	FMQ00T752X		不适用
排线	46 57 50 31 32 35 32 37 37 37 56 51 39 34 38 43 39 00		不适用
前置摄像机	30 25 01 FA 14 51 D6 40		不适用
前置摄像机模块	DNM13240FH2Q7G83C		不适用
前红外摄像机	C5 14 13 5D 05 08 1C 02		不适用
前红外摄像机模块	F8P13460FRFQ1QFFC		不适用
LCD	GH3136200UGQ2PHAN+A0D6162 R02B129322330+FXG133214EJ16		不适用

M59U+0609630300013800111860
4263+00000000000000000004A8
LH46RR0ZVA41L25N0000000000
0000000000000000AY3J263X9Q
SNJ1A6666660

LCD-玻璃	FXG133214EJ16M59U+060963030 00138001118604263	不适用
光传感器	30 33 31 38 31 33 33 30 31 30 44 00	不适用
MLB	C7H13720BZK10VT36	不适用
未加工面板	GH3136200UGQ2PHAN+A0D6162 R02B129322330+FXG133214EJ16 M59U+0609630300013800111860 4263+00000000000000000004A8 LH46RR0ZVA41L25N0000000000 0000000000000000AY3J263X9Q SNJ1A6666660	不适用
振动器电动机	GH7134320P807Y98S+XQA1XX	不适用

软件信息

操作系统名称: iOS
操作系统版本: 18.3.1
1: 'Blancco Mobile Diagnostics', '4.16'

硬件检查

WiFi:	成功	蓝牙:	成功
扬声器:	成功	接收器:	成功
耳机:	成功	摄像机闪光灯:	成功
电池充电:	成功	LCD彩色:	成功
触摸:	成功	LCD 背光:	成功
加速计:	成功	相似度:	成功
指南针:	成功	USB:	成功
振动:	成功	音量键:	成功
屏幕锁定键:	成功	静音键:	成功
气压计:	成功	AGPS:	成功
摄像头 (辅助):	成功	前置摄像头 (辅助):	成功
电池损耗:	成功	底部麦克风:	成功
前置麦克风:	成功	后置麦克风:	成功
陀螺仪:	成功	面部ID:	成功
自动旋转:	成功		

总体: 成功

测试时间: 00:06:23

报告详细信息

报告 UUID: 8cdf66a1-91de-47b7-86bf-e533177dc39d
报告日期: 2025-02-26 16:25:12 (+0800)
软件版本: Blancco Mobile Diagnostics and Erasure 5.6.2
数字签名:

s/HcFXPCjNlr5Wj55b251d9ZYI/QhZtjPATgc28fpWiBhF7yEebPuGGK3sJPBEcgqAJA0f5cQZnRwxxJ8fUPKPKtRLclYbgtrb4dQF41GwQidLgTC8/wFRorBxseGe9RJVU5/TdkklHffbfMFxpGw7IAGhrPKbeoAbuEMT1PsgPEZEa
hd4Z0j1LEucO9G91rJ3RyYP13Ttk/7vinMhYAGWxbPLMoiO7IdJVfZbJQDOLk+7PCC83ZMRyQHvGiAEbupDC8zmx+ykRme2kE1q3VZfg6t+5wpkMstyPfa5Cl9xbAwOu1O1fwmcsDAaYYXbv9G9TR5nHv6pyNrdMy8L+A==

操作员

监察员