



硬件报告

客户详细信息

客户名称: smartmobile

客户所在地: Taiwan

运营商详细信息

擦除提供商: Blancco

擦除技师: cyqcteam001@gmail.com

硬件详细信息

制造商: Apple, Inc.
机箱类型: Mobile Device
机型: iPhone 14 5G 128GB Starlight
营销名称: iPhone 14
颜色: Starlight
RAM: 6GB
序号: C19XJC4J22
名称: iPhone 14 5G 128GB Starlight
IMEI: 359922410120127
IMEI2: 359922410074803
Wi-Fi MAC 地址: f8:7d:76:d2:e4:c9
内部机型: MPUR3
A型号编码: A2882
固件版本: 18.3.2
区域: TA/A
UUID: 000081100016748436D2401E
ECID: 0016748436D2401E
查找我的iPhone: [解锁 \(硬件\)](#)
MDM状态: [解锁](#)
磁盘: 未知供应商, 序号: IMEI:359922410120127, 128GB

电池信息

| | | | |
|------------|-------------------|-------|-----------------|
| 序号: | FG931570DX122WLAF | 生产日期: | 202315 |
| 充电次数: | 777 | 容量: | 3250 / 3259 mAh |
| 损耗程度: | 1% | 充电量: | 29% |
| 健康水平: | 99% | 温度: | 31°C |
| Apple健康指标: | 170 | | |

设备组件

所有已验证的组件: [通过](#)

| 组件 | 当前 | 原件 | 与原件相同 |
|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------|----|-------|
| 环境光传感器 | 30 33 31 30 45 33 35 33 37 32 30 30 00 | | 不适用 |
| 后置摄像机 | 26 CC 65 23 05 72 00 00 | | 不适用 |
| 后置摄像机模块 | GCF3125692E17RQW6 | | 不适用 |
| 后置超宽摄像头 | 25 6A 83 05 21 43 00 00 | | 不适用 |
| 后置超宽摄像头模块 | DNM3116004J169M1V | | 不适用 |
| 电池 | FG931570DX122WLAF | | 不适用 |
| 芯片板 | C19XJC4J22 | | 不适用 |
| 排线 | 46 57 50 32 34 33 32 45 4D 38 39 51 39 34 38 43 53 00 | | 不适用 |
| 前置摄像机 | 60 12 10 75 CE 23 00 00 | | 不适用 |
| 前置摄像机模块 | F0W24431Y9Y1CYF1D | | 不适用 |
| 前红外摄像机 | C5 24 D5 51 84 4D F9 10 | | 不适用 |
| 前红外摄像机模块 | F8P30431FR515F3M3 | | 不适用 |
| LCD | GVH30971W5W1501AS+A1L531B 0443BB62K2100+FXT30713SSZ15 Y99Q+35074261000118001539487 | | 不适用 |

983+00000000000000000000HP2
JH52MP18CMH3V8HXAUW00000
00000000000000000000LY4L0622
6P3RS3ADDEEEEE

| | | |
|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| LCD-玻璃 | FXT30713SSZ15Y99Q+350742610 00118001539487983 | 不适用 |
| 光传感器 | 30 33 31 30 45 33 35 33 37 32 30 30 00 | 不适用 |
| MLB | HG9316315TA1JRFAV | 不适用 |
| 未加工面板 | GVH30971W5W1501AS+A1L531B 0443BB62K2100+FXT30713SSZ15 Y99Q+35074261000118001539487 983+00000000000000000000HP2 JH52MP18CMH3V8HXAUW00000 00000000000000000000LY4L0622 6P3RS3ADDEEEEE | 不适用 |
| 振动器电动机 | FTN309628911FVC8X+XPC1AD | 不适用 |

软件信息

操作系统名称: iOS
操作系统版本: 18.3.2
1: 'Blancco Mobile Diagnostics', '4.16'

硬件检查

| | | | |
|-----------|----|-------------|----|
| WiFi: | 成功 | 蓝牙: | 成功 |
| 扬声器: | 成功 | 接收器: | 成功 |
| 耳机: | 成功 | 摄像机闪光灯: | 成功 |
| 电池充电: | 成功 | LCD彩色: | 成功 |
| 触摸: | 成功 | LCD 背光: | 成功 |
| 加速计: | 成功 | 相似度: | 成功 |
| 指南针: | 成功 | USB: | 成功 |
| 振动: | 成功 | 音量键: | 成功 |
| 屏幕锁定键: | 成功 | 静音键: | 成功 |
| 气压计: | 成功 | AGPS: | 成功 |
| 摄像头 (辅助): | 成功 | 前置摄像头 (辅助): | 成功 |
| 电池损耗: | 成功 | 底部麦克风: | 成功 |
| 前置麦克风: | 成功 | 后置麦克风: | 成功 |
| 陀螺仪: | 成功 | 面部ID: | 成功 |
| 自动旋转: | 成功 | | |

总体: 成功

测试时间: 00:08:11

报告详细信息

报告 UUID: 0f86c07a-0c17-455c-b235-0545a2a0a3d8
报告日期: 2025-03-18 17:47:37 (+0800)
软件版本: Blancco Mobile Diagnostics and Erasure 5.6.2
数字签名:

VdmNRd1dv3sQn+wbAwTLIEVMCH3bCedg67+953+QBKqtH00SmcxmF3IFVYVc/VVy1wF+S28DdPIDPbbYn73fRM5sul8q2KUNYmiYfc7gJdWXZszasUEcthbmi0ff+BlIGnY6qu50pSsiNw6gRIE69hdTOPBXfrqfj9QK0N/fzp8
IDUdikVgGJLZAb22NYu0wwul5j/tvDhzMnGIZAXwm1/q8Nnw64YIV3Um8675TdcuT5eWBTBvfcH0G6le9FWe4Wa2hACSmPx9bgEwccfaAyCjzmvH00nuZgMBBUckbcEjbyvN5TsvJZm2vXJ3Rw42eN4NJ2o73IPQUR0A==