



# 硬件报告

## 客户详细信息

客户名称: smartmobile

客户所在地: Taiwan

## 运营商详细信息

擦除提供商: Blancco

擦除技师: cyqcteam001@gmail.com

## 硬件详细信息

制造商: Sony  
机箱类型: Mobile Device  
机型: XQ-CC72  
营销名称: Xperia 10 IV  
RAM: 6GB  
序号: HQ62970CF9  
名称: XQ-CC72  
IMEI: 351219491172061  
IMEI2: 351219491172079  
已获得根权限: Not rooted  
内部机型: XQ-CC72  
固件版本: 65.0.A.0.1134  
FRP: 解锁  
MDM状态: 未知  
磁盘: 未知供应商, 序号: IMEI:351219491172061, 128GB

## 电池信息

容量: - / 5000 mAh  
温度: 32°C  
充电量: 25%

## 软件信息

操作系统名称: Android  
操作系统版本: 12  
1: 'Blancco Mobile Diagnostics and Erasure Client', '5.9.3'  
2: 'Blancco Mobile Diagnostics', '4.19.0.1'

## 硬件检查

WiFi:	成功	蓝牙:	成功
麦克风:	成功	扬声器:	成功
接收器:	成功	耳机:	成功
摄像机闪光灯:	成功	电池充电:	成功
LCD彩色:	成功	触摸:	成功
LCD 背光:	成功	加速计:	成功
相似度:	成功	指南针:	不可用
USB:	成功	振动:	成功
音量键:	成功	屏幕锁定键:	成功
AGPS:	成功	摄像头 (辅助):	成功
前置摄像头 (辅助):	成功	指纹:	成功
陀螺仪:	成功	自动旋转:	成功

总体: 成功

测试时间: 00:07:43

## 报告详细信息

报告 UUID: b11afff6-d4cf-4f9c-b547-b4c38f2223b9

报告日期:2025-11-12 17:01:17 (+0800)

软件版本:Blanco Mobile Diagnostics and Erasure 5.9.3

数字签名:  
nULAWtFS/bVZOdWlrQM5wlVeBisZ9FiqU4NI1SwmE8VaoYLnXm4U3d+5JfhizKXbdaBOl1zP6LTSiQF1bVoQygZLD7x1Qut4Lmb5N5/nO45t4lBK+V1tJnP0dF9dofKS9AaFull6ABVw0Y+BVc670Hw1PgWShcK9KJRd8sRTTLGRkGBllsL+GEMRlBT8AvprupC02miHUIxpPpF9/mEdOjzmGg4/S4B+g9uM8B7eguc/NnwGM8mWT1cMhBY1B74Szbu1sXbe4oHePz0BXYUcn1syJmtDEBMgYvZCd6rZ0C4Kvktm6aimDeCJoRqljcdJyM0OGhrK97XwurnKln3A==

操作员

监察员