



# 硬件报告

## 客户详细信息

### 运营商详细信息

客户名称: smartmobile

客户所在地: Taiwan

擦除提供商: Blancco

擦除技师: cyqcteam001@gmail.com

## 硬件详细信息

制造商:	Apple, Inc.
机箱类型:	Mobile Device
机型:	iPhone 14 Pro 5G 128GB Space Black
营销名称:	iPhone 14 Pro
颜色:	Space Black
RAM:	6GB
序号:	GFY4Y4F747
名称:	iPhone 14 Pro 5G 128GB Space Black
IMEI:	354569168987382
IMEI2:	354569169258452
Wi-Fi MAC 地址:	70:b3:06:1b:fb:e8
内部机型:	MPXV3
A型号编码:	A2890
固件版本:	26.0
区域:	TA/A
UUID:	00008120000835522EE0C01E
ECID:	000835522EE0C01E
查找我的iPhone:	解锁 (硬件)
MDM状态:	已锁定
磁盘:	未知供应商, 序号: IMEI:354569168987382, 128GB

## 电池信息

序号:	F8Y14370H7YQ688A2	供应商:	F
生产日期:	202143	充电次数:	0
容量:	3410 / 3181 mAh	损耗程度:	0%
充电量:	58%	健康水平:	100%
温度:	31°C	Apple健康指标:	81

## 设备组件

### 所有已验证的组件:

通过

组件	当前	原件	与原件相同
环境光传感器	30 33 31 38 43 30 39 36 37 32 37 30 00		不适用
后置摄像头	23 6E 31 02 04 04 00 00		不适用
后置摄像头模块	DN82373HJJ12J543		不适用
后置超宽摄像头	21 CD 80 11 04 46 00 00		不适用
后置超宽摄像头模块	DNL2337BM5U15FY1X		不适用
后视摄像头	18 CC 21 25 10 24 00 00		不适用
后视摄像头模块	GCF2371L17M15F94X		不适用
电池	F8Y14370H7YQ688A2		不适用
芯片板	GFY4Y4F747		不适用
前置摄像头	75 23 05 45 CA 1C 00 00		不适用
前置摄像头模块	GCF2367GED71CX843		不适用
前红外摄像机	C5 24 50 51 76 4D 1A 0B		不适用

前红外摄像机模块	HNQ23417VE015F6RK	不适用
LCD	G9P2375Q7P114YCAD+A1000000 0000000001B0+FXP22861RLP1TR J9C000000000000000000000000000000 00+2372R0000000PW000000JC93 MC1708BO00000000000000000000000000 0000000000000000LCBK345EHKA RS9A0002002	不适用
LCD-玻璃	FXP22861RLP1TRJ9C0000000000 000000000000000000	不适用
光传感器	30 33 31 38 43 30 39 36 37 32 37 30 00	不适用
MLB	G2C23870B811JTJ3	不适用
未加工面板	G9P2375Q7P114YCAD+A1000000 0000000001B0+FXP22861RLP1TR J9C000000000000000000000000000000 00+2372R0000000PW000000JC93 MC1708BO000000000000000000000000 0000000000000000LCBK345EHKA RS9A0002002	不适用
振动器电动机	GH72366C4KE1FMM8W+XTB2XX	不适用

## 软件信息

操作系统名称: iOS  
 操作系统版本: 26.0  
 1: 'Blancco Mobile Diagnostics' , '4.19.0.1'

## 硬件检查

WiFi:	成功	蓝牙:	成功
扬声器:	成功	接收器:	成功
耳机:	成功	摄像机闪光灯:	成功
电池充电:	成功	LCD彩色:	成功
触摸:	成功	LCD 背光:	成功
加速计:	成功	相似度:	成功
指南针:	成功	USB:	成功
振动:	成功	音量键:	成功
屏幕锁定键:	成功	静音键:	成功
气压计:	成功	AGPS:	成功
摄像头 (辅助) :	成功	前置摄像头 (辅助) :	成功
电池损耗:	成功	底部麦克风:	成功
前置麦克风:	成功	后置麦克风:	成功
陀螺仪:	成功	面部ID:	成功
自动旋转:	成功		
总体:	<b>成功</b>		

测试时间: 00:08:20

## 报告详细信息

报告 UUID: 5b8e3328-0e7d-47d0-9b9d-4eaf2511d83e  
 报告日期: 2025-10-09 09:50:44 (+0800)  
 软件版本: Blancco Mobile Diagnostics and Erasure 5.9.1  
 数字签名: Bw1ac5q2Tj0+AEHbD8An8sjO1cZk9y+kn3ErLzgRr0QVM4R+aC9jQ0L6pCERyeHN15l+rRcS6KKvF/7+9lOMkuuiTAf8rba1LA3GAHnzyukWt8n/lqMcDoMcpk1V0WsElxw6HcHrbCPQQxB2IWsqbVA3zeXX3Cf0lMccT/ruwCzR9Y  
 ZcF8YDB6hUeuYfdchyACiXCDWPImEqSRC70VJn5CaCeNJuiB+scJEQQtMeIH/2jn9xejZoyKHR30jhupicjR3N7g9Fd+aHGrAl7DeF70QGChkj/OaFUH2u6luYyi1AoQBSK3VpKO4wREUp4be8AQR8PtmjNSIM5aifxog==