



# 硬件报告

## 客户详细信息

客户名称: smartmobile 客户所在地: TAIWAN

## 运营商详细信息

擦除技师: cyqcteam007@gmail.com

## 硬件详细信息

制造商: Sony  
 机箱类型: Mobile Device  
 机型: XQ-EC72  
 营销名称: Xperia 1 VI  
 RAM: 12GB  
 序号: QV7705Y4MM  
 名称: XQ-EC72  
 IMEI: 355723380116622  
 IMEI2: 355723380116630  
 已获得根权限: Not rooted  
 内部机型: XQ-EC72  
 固件版本: 69.1.A.2.160  
 FRP: 解锁  
 MDM状态: 未知  
 磁盘: 未知供应商, 序号: IMEI:355723380116622, 256GB

## 电池信息

容量: - / 5000 mAh 充电量: 82%  
 温度: 27°C

## 软件信息

操作系统名称: Android  
 操作系统版本: 15  
 1: 'Blancco Mobile Diagnostics and Erasure Client', '5.6.2'  
 2: 'Blancco Mobile Diagnostics', '4.16'

## 硬件检查

WiFi:	成功	蓝牙:	成功
麦克风:	成功	扬声器:	成功
接收器:	成功	耳机:	成功
摄像机闪光灯:	成功	电池充电:	成功
LCD彩色:	成功	触摸:	成功
LCD 背光:	成功	加速计:	成功
相似度:	成功	指南针:	不可用
USB:	成功	振动:	成功
音量键:	成功	屏幕锁定键:	成功
AGPS:	成功	摄像头 (辅助) :	成功
前置摄像头 (辅助) :	成功	指纹:	成功
陀螺仪:	成功	自动旋转:	成功

总体: 成功

测试时间: 00:04:01

## 报告详细信息

报告 UUID: e7a29ec7-47a3-487c-b199-838772a94dd6  
 报告日期: 2025-03-19 09:48:42 (+0800)  
 软件版本: Blancco Mobile Diagnostics and Erasure 5.6.2  
 数字签名:

SPHojo5bNfwv826V6LGkk+oi0sw2Fz0dNODg/MsduG0Xf+6Grw58ZHa2zp8tImw6ixjYNNImefaf7HRh1z+mk31Uxd0+KbZ3l0aJVQrn4cznElv5/CevbyMICdyowvhvtxp05dXSRlhNqSMrNu8FxcopifpHX+M6ndmpbRTVj/kIxsg/IWYx99wlu6dPKpDDO4fv8UQC0qMC4MlkHd7FK20vtTFRNfIyEM4j/fLdpzWKYk1sXB0HPtJnFRH0LrMvJUoCh5YVyaNmSkIJrJYPr9v8WDOSaIq6yw+aKy0Pk7QNd07sxTkrWUKXVAkan68mF09/JW38F0FPt3UM/Rmvrgw==

---

操作员

---

监察员