



硬件报告

客户详细信息

客户名称: smartmobile 客户所在地: Taiwan

运营商详细信息

擦除技师: cyqcteam006@gmail.com

硬件详细信息

制造商: Apple, Inc.
机箱类型: Mobile Device
机型: iPad 8th Gen Wi-Fi 32GB Silver
营销名称: iPad 8th Gen
颜色: Silver
RAM: 3GB
序号: H96G18Y9Q1GD
名称: iPad 8th Gen Wi-Fi 32GB Silver
Wi-Fi MAC 地址: 44:f0:9e:c7:98:c2
内部机型: MYLA2
A型号编码: A2270
固件版本: 17.7
区域: TA/A
生产日期: 202127
UUID: 00008020001A6D0A21F3402E
ECID: 001A6D0A21F3402E
查找我的iPhone: 解锁 (硬件)
MDM状态: 解锁
磁盘: 未知供应商, 序号: Serial:H96G18Y9Q1GD, 32GB

电池信息

序号:	F5D9511M58BDIQ5ZL	供应商:	F
生产日期:	201951	充电次数:	0
容量:	8557 / 8557 mAh	损耗程度:	0%
充电量:	84%	健康水平:	100%
温度:	25°C	Apple健康指标:	0

设备组件

组件	当前	原件	与原件相同
后置摄像机	00 00 01 18 03 D9 55 00		不适用
后置摄像机模块	F6D12430K0DHXG4C4		不适用
电池	F5D9511M58BDIQ5ZL		不适用
芯片板	H96G18Y9Q1GD		不适用
前置摄像机	00 00 00 00 05 01 12 22		不适用
前置摄像机模块	DNM12221SQ2FNQW58		不适用
LCD	FP112420MWXL87WBAE5TSSFJ5 NDY912272P4RL9DHAHBC1B852 XXXXXXXXXXXXXXXXFXX		不适用
MLB	H9F1267A5W0PWW2A7		不适用
NVME	0b2010fbc3404a2a		不适用
未加工面板	FP112420MWXL87WBAE5TSSFJ5 NDY912272P4RL9DHAHBC1B852 XXXXXXXXXXXXXXXXFXX		不适用
触摸ID	05 AA 19 02 16 18 73 72 69 00 78		不适用

软件信息

操作系统名称：iPadOS

操作系统版本：17.7

1: ' Blancco Mobile Diagnostics' , ' 4.16'

硬件检查

WiFi：	成功	蓝牙：	成功
扬声器：	成功	耳机：	成功
电池充电：	成功	LCD彩色：	成功
触摸：	成功	LCD 背光：	成功
加速计：	成功	指南针：	成功
USB：	成功	Home 键：	成功
音量键：	成功	屏幕锁定键：	成功
气压计：	成功	AGPS：	成功
摄像头（辅助）：	成功	前置摄像头（辅助）：	成功
指纹：	成功	电池损耗：	成功
底部麦克风：	成功	前置麦克风：	成功
后置麦克风：	成功	陀螺仪：	成功
自动旋转：	成功		

总体：成功

测试时间:00:05:34

报告详细信息

报告 UUID：755e085f-d050-4590-9aca-e71c396ceadf

报告日期：2025-05-23 16:05:51 (+0800)

软件版本：Blancco Mobile Diagnostics and Erasure 5.6.3

数字签名：

T7eEI1qvBkLCU8x+W7aF/XmLR2IAvO2GTN2G6yl1eBn0Czsual3vwb6sFx0YoEeDWqWcFeylqYtpxEBW48ly1u2Fp+tJhrZ0WpyJs3cMZZPzQvU6NB9MoKqGzl/xmswaWMRyn222ZgbkGSrcLLWK05+dMac8kY2IMi2QrhUlKyvFg/RVb4rl5mPmrFvUcKoPup0jPgLVzVEEyo6ZsHGfpZUHuBbKriqGGYLQFh3EI6qwrTdleQ2AUezV4kOy9s5fOqrn8Y7ZnlzmkkBPxtQnl4vz+tjZHnygnZtFM77RVvulmyE1JdcJgw8G8KwUE4BytJ/Z4gvEHK+pmCZ11vu6CBA==

操作员

监察员