



硬件报告

客户详细信息	客户名称: smartmobile	客户所在地: TAIWAN
运营商详细信息	擦除技师: cyqcteam007@gmail.com	

硬件详细信息

制造商:	Apple, Inc.
机箱类型:	Mobile Device
机型:	iPhone 14 Pro Max 5G 256GB Silver
营销名称:	iPhone 14 Pro Max
颜色:	Silver
RAM:	6GB
序号:	LY7RJWX94Q
名称:	iPhone 14 Pro Max 5G 256GB Silver
IMEI:	359056817825986
IMEI2:	359056818289869
Wi-Fi MAC 地址:	18:fa:b7:52:47:96
内部机型:	MQ9V3
A型号编码:	A2894
固件版本:	18.3.2
区域:	TA/A
UUID:	0000812000184D4A3678C01E
ECID:	00184D4A3678C01E
查找我的iPhone:	解锁 (硬件)
MDM状态:	解锁
磁盘:	未知供应商, 序号: IMEI:359056817825986, 256GB

电池信息

序号:	F5D2365B9AZ20J79Y	生产日期:	202236
充电次数:	415	容量:	3800 / 4297 mAh
损耗程度:	12%	充电量:	83%
健康水平:	88%	温度:	28°C
Apple最大容量 (UI) :	88%	Apple健康指标:	149

设备组件

所有已验证的组件：		
组件	通过 当前	原件 与原件相同
环境光传感器	30 33 31 30 38 42 45 41 37 31 30 35 00	不适用
后置摄像机	23 6B 35 07 05 83 00 00	不适用
后置摄像机模块	DN82373AT9Q1CDK2Z	不适用
后置超宽摄像头	22 CA 21 17 02 19 00 00	不适用
后置超宽摄像头模块	DNL23654L0V15FY1S	不适用
后视摄像机	19 CA 68 19 01 32 00 00	不适用
后视摄像机模块	GCF23722DA91CY03V	不适用
电池	F5D2365B9AZ20J79Y	不适用
芯片板	LY7RJWX94Q	不适用
前置摄像机	10 02 11 14 6D 22 00 00	不适用
前置摄像机模块	GCF236566CP1CXC2Y	不适用
前红外摄像机	C5 24 54 55 14 0A 1B F5	不适用
前红外摄像机模块	HNQ2364P35A15F8UU	不适用
LCD	G9N2396SANZ14YDA2+A1000000 0000000001D0+FXV23362HE51V3 C9V000000000000000000000000000000	不适用

	00+2396L0000000NN000000JC9D EF2139BP000000000000000000 0000000000000000LDCK353F72P RSBA0002001	
LCD-玻璃	FXV23362HE51V3C9V0000000000 0000000000000000	不适用
光传感器	30 33 31 30 38 42 45 41 37 31 30 35 00	不适用
MLB	G2C24040E7A1L9Y3	不适用
未加工面板	G9N2396SANZ14YDA2+A1000000 0000000001D0+FXV23362HE51V3 C9V000000000000000000000000 00+2396L0000000NN000000JC9D EF2139BP000000000000000000 0000000000000000LDCK353F72P RSBA0002001	不适用
振动器电动机	GH723125EWF1H5P82+XAP2XX	不适用

软件信息

操作系统名称： iOS
操作系统版本： 18.3.2
1: ' Blancco Mobile Diagnostics', ' 4.16'

硬件检查

WiFi：	成功	蓝牙：	成功
扬声器：	成功	接收器：	成功
耳机：	成功	摄像机闪光灯：	成功
电池充电：	成功	LCD彩色：	成功
触摸：	成功	LCD 背光：	成功
加速计：	成功	相似度：	成功
指南针：	成功	USB：	成功
振动：	成功	音量键：	成功
屏幕锁定键：	成功	静音键：	成功
气压计：	成功	AGPS：	成功
摄像头（辅助）：	成功	前置摄像头（辅助）：	成功
电池损耗：	成功	底部麦克风：	成功
前置麦克风：	成功	后置麦克风：	成功
陀螺仪：	成功	面部ID：	成功
自动旋转：	成功		

总体： 成功

测试时间: 00:06:10

报告详细信息

报告 UUID： e87a98c4-ce70-4591-9773-3932640315ba
报告日期： 2025-04-07 17:23:31 (+0800)
软件版本： Blancco Mobile Diagnostics and Erasure 5.6.2
数字签名：

MjK0SuxWy9lYTOmlBjBm1MWgJModZKo8KDZiuE/nQVDztCvJ2pF3XMD+luMhIVQDpylq/tSZ/++UZP90UplCaMPJ0XjTH1aygixdCGGJW4WMAoLDqmS8vdkv7Eo7teYyR6yt/H3nBj9SngNxeEV/aa4i40PhvM9PrAaHqK//Zf74oSDA1JAFFnlHd3ekOoOPHxxQlh9CTWXKvI25q+H0jLEp8xmdgxzLg8xiH+BCZ2ihBADE0le3XUcBbpoxM8LxiNxnqcTHOJ4RSyqs8wUAn3wh8xdQ8h2Yu2A/2M5qHa2KQQDYePpZLtiqfItLGVPBEbtgm149X3iZEP3T2fhTA==