



硬件报告

硬件详细信息

制造商:	Apple, Inc.
机箱类型:	Mobile Device
机型:	iPhone 13 Pro Max GSM+CDMA 128GB Sierra Blue
营销名称:	iPhone 13 Pro Max
颜色:	Sierra Blue
RAM:	6GB
序号:	HYQVYX3WF7
名称:	iPhone 13 Pro Max GSM+CDMA 128GB Sierra Blue
IMEI:	350381390521599
IMEI2:	350381390939122
MEID:	35038139052159
Wi-Fi MAC 地址:	a0:4e:cf:b5:20:46
内部机型:	MLL93
A型号编码:	A2643
固件版本:	18.6.2
区域:	TA/A
UUID:	00008110000925E22122801E
ECID:	000925E22122801E
查找我的iPhone:	解锁 (硬件)
MDM状态:	解锁
磁盘:	未知供应商, 序号: IMEI:350381390521599, 128GB

电池信息

序号:	F8Y93741RR5M6YN70	供应商:	F
生产日期:	201937	充电次数:	0
容量:	4790 / 4325 mAh	损耗程度:	0%
充电量:	80%	健康水平:	100%
温度:	27°C	Apple健康指标:	81

设备组件

所有已验证的组件:		与原件相同	
组件	当前	原件	与原件相同
环境光传感器	30 33 31 38 32 43 41 35 31 31 30 42 00		不适用
后置摄像头	11 CA 85 11 05 47 00 00		不适用
后置摄像机模块	DN81361BH90Q1NMAV		不适用
后置超宽摄像头	12 6B 63 17 10 98 00 00		不适用
后置超宽摄像头模块	DNL13631K8CQ26C1F		不适用
后视摄像机	11 CA 65 03 12 05 00 00		不适用
后视摄像机模块	GCF1333JU5FKGRP4U		不适用
电池	F8Y93741RR5M6YN70		不适用
芯片板	HYQVYX3WF7		不适用
排线	46 57 50 31 33 30 36 4E 58 38 4C 51 39 34 38 44 4D 00		不适用
前置摄像机	30 25 01 FA 15 53 E6 56		不适用
前置摄像机模块	DNM13343WF8Q7H56A		不适用

前红外摄像机	C5 14 51 5D 94 43 15 06	不适用
前红外摄像机模块	DN81372LK2MQ1QCEM	不适用
LCD	G9P1351T4M5PQCLAN+A200000 00000000002B1+FXG1301368W0J W491+1303329600013500110959 8263+00000000000000000000AB8 GD70389SL00000000000000000000 0000000000000000HC2J294093 4NHAA0002012	不适用
LCD-玻璃	FXG1301368W0JW491+13033296 000135001109598263	不适用
光传感器	30 33 31 38 32 43 41 35 31 31 30 42 00	不适用
MLB	C07136408SE0XDJ8	不适用
未加工面板	G9P1351T4M5PQCLAN+A200000 00000000002B1+FXG1301368W0J W491+1303329600013500110959 8263+00000000000000000000AB8 GD70389SL00000000000000000000 0000000000000000HC2J294093 4NHAA0002012	不适用
振动器电动机	GH713544HQY07478Q+XAF1XX	不适用

软件信息

操作系统名称: iOS
 操作系统版本: 18.6.2
 1: 'Blancco Mobile Diagnostics', '4.18'

硬件检查

WiFi:	成功	蓝牙:	成功
扬声器:	成功	接收器:	成功
耳机:	成功	摄像机闪光灯:	成功
电池充电:	成功	LCD彩色:	成功
触摸:	成功	LCD 背光:	成功
加速计:	成功	相似度:	成功
指南针:	成功	USB:	成功
振动:	成功	音量键:	成功
屏幕锁定键:	成功	静音键:	成功
气压计:	成功	AGPS:	成功
摄像头 (辅助) :	成功	前置摄像头 (辅助) :	成功
底部麦克风:	成功	前置麦克风:	成功
后置麦克风:	成功	陀螺仪:	成功
面部ID:	成功	自动旋转:	成功
总体:	成功		

测试时间: 00:06:48

报告详细信息

报告 UUID: b297d82a-c510-4824-99d6-0c9ec116c383
 报告日期: 2025-09-22 12:14:55 (+0800)
 软件版本: Blancco Mobile Diagnostics and Erasure 5.8.1
 数字签名:
 uuBGLoU6FEMb+WRlUaYCD0InJTOptS18wot0aP/VEV/Fv6Uc6a6qpOltoHe1yqOQSqCHyue/SEOVYaN1FNbt/6ay54ZSflDfG4l3WTYB3SPu1jy6tubtn8sQgsYMXZCXEp3hbLTw4LAX0W8SzZJvOxZ727N6OD7uVwB1nq1J63wQ
 kTOwgFo0Uda5ap3fkPRhnaFlx7JsgMjh8jfEqYdmvujJWpDdxIhiJQlRun4vKfelxa87gozBnoiT5zElMuLvUvUj+Fmv7sqMqZrAqya73id4nQyKZLBAB5ac4HTvxq0QkxLwQuq9a6VQCwaXKLQ4AIkN/kekFYqDePR4g==