



# 硬件报告

## 硬件详细信息

制造商:	Apple, Inc.
机箱类型:	Mobile Device
机型:	iPhone 13 Pro Max GSM+CDMA 256GB Gold
营销名称:	iPhone 13 Pro Max
颜色:	Gold
RAM:	6GB
序号:	X0J20KMQ7M
名称:	iPhone 13 Pro Max GSM+CDMA 256GB Gold
IMEI:	355908661438163
IMEI2:	355908661267141
MEID:	35590866143816
Wi-Fi MAC 地址:	e8:78:65:50:13:83
内部机型:	MLLD3
A型号编码:	A2643
固件版本:	18.6.2
区域:	TA/A
UUID:	00008110001C28393CDA801E
ECID:	001C28393CDA801E
查找我的iPhone:	解锁 (硬件)
MDM状态:	解锁
磁盘:	未知供应商, 序号: IMEI:355908661438163, 256GB

## 电池信息

序号:	F5D14076MSX13RK98	供应商:	F
生产日期:	202140	充电次数:	0
容量:	4790 / 4325 mAh	损耗程度:	0%
充电量:	39%	健康水平:	100%
温度:	28°C	Apple健康指标:	81

## 设备组件

所有已验证的组件:		与原件相同
组件		与原件相同
环境光传感器	30 33 31 38 31 31 35 34 36 43 30 30 00	不适用
后置摄像头	11 6B 28 06 09 76 00 00	不适用
后置摄像机模块	DN81307J3AKQ1NMC6	不适用
后置超宽摄像头	12 6B 95 10 17 07 00 00	不适用
后置超宽摄像头模块	DNL13030Y23Q26C1G	不适用
后视摄像机	11 CC 92 13 09 13 00 00	不适用
后视摄像机模块	GCF1347AK5UKGRP47	不适用
电池	F5D14076MSX13RK98	不适用
芯片板	X0J20KMQ7M	不适用
排线	46 57 50 31 33 31 32 30 46 4D 45 51 39 34 38 43 36 00	不适用
前置摄像机	28 28 B1 5A A1 29 43 63	不适用
前置摄像机模块	F0W12920TA30KG07B	不适用

前红外摄像机	C5 14 13 5D 05 02 15 10	不适用
前红外摄像机模块	F8P1346064SQ1QHF3	不适用
LCD	G9N1342N6CSPQCLAA+A200000 00000000002B1+FXV12631VUE0J W49A+1307225300012900112558 0263+00000000000000000000AB8 CH52236SL00000000000000000000 0000000000000000LCBJ3135C2 7NLAA0002012	不适用
LCD-玻璃	FXV12631VUE0JW49A+130722530 00129001125580263	不适用
光传感器	30 33 31 38 31 31 35 34 36 43 30 30 00	不适用
MLB	G2C137600US0XDK8	不适用
未加工面板	G9N1342N6CSPQCLAA+A200000 00000000002B1+FXV12631VUE0J W49A+1307225300012900112558 0263+00000000000000000000AB8 CH52236SL00000000000000000000 0000000000000000LCBJ3135C2 7NLAA0002012	不适用
振动器电动机	FTN1363277907488Z+XAP1XX	不适用

## 软件信息

操作系统名称: iOS  
 操作系统版本: 18.6.2  
 1: 'Blancco Mobile Diagnostics', '4.18'

## 硬件检查

WiFi:	成功	蓝牙:	成功
扬声器:	成功	接收器:	成功
耳机:	成功	摄像机闪光灯:	成功
电池充电:	成功	LCD彩色:	成功
触摸:	成功	LCD 背光:	成功
加速计:	成功	相似度:	成功
指南针:	成功	USB:	成功
振动:	成功	音量键:	成功
屏幕锁定键:	成功	静音键:	成功
气压计:	成功	AGPS:	成功
摄像头 (辅助) :	成功	前置摄像头 (辅助) :	成功
底部麦克风:	成功	前置麦克风:	成功
后置麦克风:	成功	陀螺仪:	成功
面部ID:	成功	自动旋转:	成功
<b>总体:</b>	<b>成功</b>		

测试时间: 00:06:43

## 报告详细信息

报告 UUID: d9d7db68-bb4b-4c3f-bb72-9f886ebced14  
 报告日期: 2025-09-20 09:45:03 (+0800)  
 软件版本: Blancco Mobile Diagnostics and Erasure 5.8.1  
 数字签名: O6ld7Tr0rlq/iaRlJsYSPQB2XuLbmBwjk4qQQMj0s3SxVYgJ0EwVaNRwpU8+C5V3+o8iY7A6bMgM9+TcT2OF00MlFamH4BEutTTn/lvIjCfuY/c3ggP9CHnTUa7thMq7mj4WMme4B2akDRn1bRG80iM/47kuYy/7gaucMSbx5xc2c9cUXToJWvepF+kqYwcdUT1W63zfrm2hE5LKyWzfQgb4dBQufqHu0Ln70J6C/vwJaT3rNPC0K4LzXTGleWafj+WR+BGL38VrUxvkCPITaP6GNx+f5REVAgWS8tmyli+gVVB9nzJ2E6KcaaUXhKhZbH91yU/C8CuGQ==