



硬件报告

客户详细信息

客户名称: smartmobile

客户所在地: Taiwan

运营商详细信息

擦除提供商: Blancco

擦除技师: cyqcteam001@gmail.com

硬件详细信息

制造商: Apple, Inc.
机箱类型: Mobile Device
机型: iPhone 14 Pro 5G 256GB Deep Purple
营销名称: iPhone 14 Pro
颜色: Deep Purple
RAM: 6GB
序号: LL60W9LNXR
名称: iPhone 14 Pro 5G 256GB Deep Purple
IMEI: 357588206244702
IMEI2: 357588205919122
Wi-Fi MAC 地址: 70:22:fe:bb:fe:bf
内部机型: MQ1F3
A型号编码: A2890
固件版本: 18.4.1
区域: TA/A
UUID: 00008120000109E10CD8C01E
ECID: 000109E10CD8C01E
查找我的iPhone: [解锁 \(硬件\)](#)
MDM状态: [解锁](#)
磁盘: 未知供应商, 序号: IMEI:357588206244702, 256GB

电池信息

序号:	F8Y2423264Z217W7C	生产日期:	202242
充电次数:	624	容量:	2748 / 3181 mAh
损耗程度:	14%	充电量:	14%
健康水平:	86%	温度:	34°C
Apple健康指标:	152		

设备组件

所有已验证的组件: [通过](#)

组件	当前	原件	与原件相同
环境光传感器	30 33 31 30 41 42 44 41 37 44 30 42 00		不适用
后置摄像机	24 6C 79 05 00 07 00 00		不适用
后置摄像机模块	DN82396XHJZ12J52C		不适用
后置超宽摄像头	23 CD 85 25 12 74 00 00		不适用
后置超宽摄像头模块	DNL23958C3E15FY2G		不适用
后视摄像机	22 D0 96 16 00 70 00 00		不适用
后视摄像机模块	GCF23963JZ115F94W		不适用
电池	F8Y2423264Z217W7C		不适用
芯片板	LL60W9LNXR		不适用
前置摄像机	57 05 08 04 CA 21 00 00		不适用
前置摄像机模块	F0W239708F01CX744		不适用
前红外摄像机	C5 24 59 59 75 84 FD EB		不适用

前红外摄像机模块	HNQ24075DSY15F6V0	不适用
LCD	G9P2422UH7D14YCAA+A1000000 0000000001B0+FXC2384299A1TR J9F000000000000000000000000000000 00+2422U0000000PV000000IC9XF 40411BO000000000000000000000000 0000000000000000LGBK40274WU RS9A0003002	不适用
LCD-玻璃	FXC2384299A1TRJ9F00000000000 000000000000000000	不适用
光传感器	30 33 31 30 41 42 44 41 37 44 30 42 00	不适用
MLB	G2C24350DGQ1JTKB	不适用
未加工面板	G9P2422UH7D14YCAA+A1000000 0000000001B0+FXC2384299A1TR J9F000000000000000000000000000000 00+2422U0000000PV000000IC9XF 40411BO000000000000000000000000 0000000000000000LGBK40274WU RS9A0003002	不适用
振动器电动机	FTN239435G01FMN8T+XTA1XX	不适用

软件信息

操作系统名称: iOS
操作系统版本: 18.4.1
1: 'Blancco Mobile Diagnostics', '4.18'

硬件检查

WiFi:	成功	蓝牙:	成功
扬声器:	成功	接收器:	成功
耳机:	成功	摄像机闪光灯:	成功
电池充电:	成功	LCD彩色:	成功
触摸:	成功	LCD 背光:	成功
加速计:	成功	相似度:	成功
指南针:	成功	USB:	成功
振动:	成功	音量键:	成功
屏幕锁定键:	成功	静音键:	成功
气压计:	成功	AGPS:	成功
摄像头 (辅助):	成功	前置摄像头 (辅助):	成功
电池损耗:	成功	底部麦克风:	成功
前置麦克风:	成功	后置麦克风:	成功
陀螺仪:	成功	面部ID:	成功
自动旋转:	成功		

总体: 成功

测试时间: 00:10:40

报告详细信息

报告 UUID: 59380720-5cf2-4a01-9d46-baf38c66b560
报告日期: 2025-08-08 09:44:14 (+0800)
软件版本: Blancco Mobile Diagnostics and Erasure 5.8.1
数字签名:

Y2LYbZ5LK7vLtgAgp+UZxnU/AZWJ3ml.okY9C7LnxZjJlhkwZunpWhKHAIg9RUChAnoQOW2KKjuTmM7ivrP+egxfDi7YZBfaFzqS8BifLYxgjuBEkxV4MTVyRgyb0AarNVdA3bh5WBqkrRjrzNj9CMaYAwgU1Nugp9OlyeNj9hx
jFWAZFJXp7z2dXwvApGZm4xFca96TjhP7g0oMzSxJjOfQ3jzgMnJbl1KLXJNVNzZdULv2Jz5j1Y64DhVvNOR9EHjOl4Z0JMSwCTYrbiWrLgE3cC92/IK4s8f5+/tl.8gsEXjsLoGd6HGjRiwEo4HHQO7zcS4mudOLLhkW==