



硬件报告

客户详细信息

客户名称: smartmobile

客户所在地: Taiwan

运营商详细信息

擦除提供商: Blancco

擦除技师: cyqcteam002@gmail.com

硬件详细信息

制造商: Apple, Inc.
 机箱类型: Mobile Device
 机型: iPhone 16 Pro Max 5G 256GB Black Titanium
 营销名称: iPhone 16 Pro Max
 颜色: Black Titanium
 RAM: 8GB
 序号: G7LQ7NP6P0
 名称: iPhone 16 Pro Max 5G 256GB Black Titanium
 IMEI: 355506726093328
 IMEI2: 355506726249458
 Wi-Fi MAC 地址: 74:cc:40:df:80:08
 内部机型: MYWV3
 A型号编码: A3296
 固件版本: 18.5
 区域: ZP/A
 UUID: 00008140000569EA0A29801C
 ECID: 000569EA0A29801C
 查找我的iPhone: [解锁 \(硬件\)](#)
 MDM状态: [解锁](#)
 磁盘: 未知供应商, 序号: IMEI:355506726093328, 256GB
 SIM卡: IMSI: 466977601708118, ICCID: 89886971702760280802, 插槽: 1

电池信息

序号:	F5DHFG00BCE0000UMH	充电次数:	11
容量:	4766 / 4630 mAh	损耗程度:	0%
充电量:	73%	健康水平:	100%
温度:	32°C	Apple健康指标:	77

设备组件

所有已验证的组件: [通过](#)

组件	当前	原件	与原件相同
环境光传感器	39 37 31 30 30 32 45 41 30 37 39 36 00		不适用
后置摄像机模块	DNMHFD01RPM00002G7		不适用
后置超宽摄像头模块	DN8HFG0B4PE00002MW		不适用
后视摄像机模块	F0WHC40006B000064R		不适用
电池	F5DHFG00BCE0000UMH		不适用
芯片板	G7LQ7NP6P0		不适用
前置摄像机模块	GCFHF90C1C400006X4		不适用
前红外摄像机模块	HNQHFE07WC10000B6J		不适用
LCD	G9PHF5J11VS00005DR+A+A1000 000000000000210+FXTHCW002P 60000JYC+900000000000000000 000000+5124S0000000PX000000		不适用

	AF37CB0636S4M0000000A000000 0020000000PS000PSLC8N082481 3FLZA0002001	
LCD-玻璃	FXTHCW002P60000JYC+9000000 000000000000000000	不适用
光传感器	39 37 31 30 30 32 45 41 30 37 39 36 00	不适用
MLB	J56HFT00TG60000HN8	不适用
未加工面板	G9PHF5J11VS00005DR+A+A1000 000000000000210+FXTHCW002P 60000JYC+900000000000000000 000000+5124S0000000PX000000 AF37CB0636S4M0000000A000000 0020000000PS000PSLC8N082481 3FLZA0002001	不适用
振动器电动机	GH7HFK40LU90000HNZ+A4BC3	不适用

软件信息

操作系统名称: iOS
操作系统版本: 18.5
1: 'Blancco Mobile Diagnostics', '4.18'

硬件检查

WiFi:	成功	蓝牙:	成功
扬声器:	成功	接收器:	成功
耳机:	成功	摄像机闪光灯:	成功
电池充电:	成功	LCD彩色:	成功
触摸:	成功	LCD 背光:	成功
加速计:	成功	相似度:	成功
指南针:	成功	USB:	成功
振动:	成功	音量键:	成功
屏幕锁定键:	成功	静音键:	不可用
气压计:	成功	AGPS:	成功
摄像头 (辅助):	成功	前置摄像头 (辅助):	成功
底部麦克风:	成功	前置麦克风:	成功
后置麦克风:	成功	陀螺仪:	成功
面部ID:	成功	自动旋转:	成功

总体: 成功

测试时间: 00:06:45

报告详细信息

报告 UUID: 24c91132-044c-4852-b248-abbabd4e1368
报告日期: 2025-08-07 15:58:11 (+0800)
软件版本: Blancco Mobile Diagnostics and Erasure 5.8.1
数字签名:

WLGSm7gVUaHvJ9k64Ky+QrImbudBfCWajXAUid/1suQkD0yKnobUXs+ezhU30N8+lJM+/9qLx8dAtUjyds6/RJJE1xayAd46U11naVPxPdCdnzUnSIh6fyWQXLQ1FtmHakiw5HhkG7doFVhTsQ3MHgGa9ajqniwKu5IPBwFac
HJn7JduEPEPPgwwDP4KjNaEzj/iygujPTIPSOFXnQwpY/Bmq/nFXbvBpHU3qWSyC7FJIJK4m4Zj9V+JM+HNNMAwfff28DBXp4ts0f/2U7ChWDV6mlUwfZupy9PetNES0uqXeFJ4wckwM0JLURST/KdNt/afw+fkdsBFw==

操作员

监察员