



硬件报告

客户详细信息	客户名称: smartmobile	客户所在地: TAIWAN
运营商详细信息	擦除技师: cyqcteam007@gmail.com	

硬件详细信息

制造商:	Apple, Inc.
机箱类型:	Mobile Device
机型:	iPhone 13 Pro Max GSM+CDMA 128GB Sierra Blue
营销名称:	iPhone 13 Pro Max
颜色:	Sierra Blue
RAM:	6GB
序号:	X56C569TQC
名称:	iPhone 13 Pro Max GSM+CDMA 128GB Sierra Blue
IMEI:	355777914050368
IMEI2:	355777914094127
MEID:	35577791405036
Wi-Fi MAC 地址:	f8:c3:cc:8c:ca:56
内部机型:	MLL93
A型号编码:	A2643
固件版本:	18.4.1
区域:	TA/A
UUID:	00008110001235E801E2801E
ECID:	001235E801E2801E
查找我的iPhone:	解锁 (硬件)
MDM状态:	已锁定
磁盘:	未知供应商, 序号: IMEI:355777914050368, 128GB

电池信息

序号:	F5D14328U8A13XD9L	生产日期:	202143
充电次数:	718	容量:	4188 / 4325 mAh
损耗程度:	4%	充电量:	58%
健康水平:	96%	温度:	29°C
Apple最大容量 (UI) :	97%	Apple健康指标:	117

设备组件

所有已验证的组件:	通过		
组件	当前	原件	与原件相同
环境光传感器	30 33 31 30 32 31 34 31 32 35 30 32 00		不适用
后置摄像机	12 CC 46 13 04 46 00 00		不适用
后置摄像机模块	DN81387PZ74Q1NMA1		不适用
后置超宽摄像头	14 6D 01 20 18 15 00 00		不适用
后置超宽摄像头模块	DNL14470E0PQ26C13		不适用
后视摄像机	11 CC 92 12 12 11 00 00		不适用
后视摄像机模块	GCF1343J4DPKGRP4H		不适用
电池	F5D14328U8A13XD9L		不适用
芯片板	X56C569TQC		不适用
排线	46 57 50 31 33 36 31 41 50 30 50 51 39 34 38 44 35 00		不适用

前置摄像机	30 25 01 FA 1B 15 DB 43	不适用
前置摄像机模块	DNM13912F31Q7H56N	不适用
前红外摄像机	C5 14 57 5D 26 14 06 F2	不适用
前红外摄像机模块	DN81404LR7UQ1QCBL	不适用
LCD	G9P1441T1JEPQCLAT+A2000000 0000000001B1+FXV125504HX0JW 49M+13069221000137001099594 263+00000000000000000000JBA ELJ0681BL000000000000000000 0000000000000000LCDJ294AQZ5 NLAA0002012	不适用
LCD-玻璃	FXV125504HX0JW49M+13069221 000137001099594263	不适用
光传感器	30 33 31 30 32 31 34 31 32 35 30 32 00	不适用
MLB	G2C141408BQ0XDJA	不适用
未加工面板	G9P1441T1JEPQCLAT+A2000000 0000000001B1+FXV125504HX0JW 49M+13069221000137001099594 263+00000000000000000000JBA ELJ0681BL000000000000000000 0000000000000000LCDJ294AQZ5 NLAA0002012	不适用
振动器电动机	GH714277WTX07478Z+XAQ1XX	不适用

软件信息

操作系统名称： iOS
操作系统版本： 18.4.1
1: ' Blancco Mobile Diagnostics' , ' 4.16'

硬件检查

WiFi：	成功	蓝牙：	成功
扬声器：	成功	接收器：	成功
耳机：	成功	摄像机闪光灯：	成功
电池充电：	成功	LCD彩色：	成功
触摸：	成功	LCD 背光：	成功
加速计：	成功	相似度：	成功
指南针：	成功	USB：	成功
振动：	成功	音量键：	成功
屏幕锁定键：	成功	静音键：	成功
气压计：	成功	AGPS：	成功
摄像头（辅助）：	成功	前置摄像头（辅助）：	成功
电池损耗：	成功	底部麦克风：	成功
前置麦克风：	成功	后置麦克风：	成功
陀螺仪：	成功	面部ID：	成功
自动旋转：	成功		

总体： 成功

测试时间: 00:06:51

报告详细信息

报告 UUID： c3acfb17-e3b8-488c-81c5-9a89df346c5a
报告日期： 2025-05-16 10:04:01 (+0800)
软件版本： Blancco Mobile Diagnostics and Erasure 5.6.2
数字签名：

nFXdrCYLJBrXwuhRSoi6o9C0l8z8E+AV4Nq4W1A0fs/dzAqNON7/wwjF5Kkm/77/dp5rjRJgicfiBv3uFU0o5mgSDXxHbMUvSRfZ4W06ENJAi4CrA2Ww3TA81Mz03YrTjBgiiVPzRi6Ez3YVtxE9O6PWID5mGNpTVyzVVM6g0WPFm
VyPcYLzhByXC9Ay//IO/2zPIQqKhBkQ9MwN8k8CshAa5RJLT0Y+txd6iNYMw28u5ZrrkdHIIJhTVH6uHLThcWUgSTGjRf26EMGAbnDoMBG/DMp6+OJ9rHuc65aGke0cqWtZuZOIJcexqiozamYU6NoQv5xT8lNgD8vjDHTw==

