



硬件报告

客户详细信息

客户名称: smartmobile

客户所在地: Taiwan

运营商详细信息

擦除提供商: Blancco

擦除技师: cyqcteam002@gmail.com

硬件详细信息

制造商: Apple, Inc.
 机箱类型: Mobile Device
 机型: iPhone 13 Pro GSM+CDMA 128GB Sierra Blue
 营销名称: iPhone 13 Pro
 颜色: Sierra Blue
 RAM: 6GB
 序号: Y2Q19Q5VW2
 名称: iPhone 13 Pro GSM+CDMA 128GB Sierra Blue
 IMEI: 355224384484462
 IMEI2: 355224384183767
 MEID: 35522438448446
 Wi-Fi MAC 地址: 28:ea:2d:13:f1:e0
 内部机型: MLVD3
 A型号编码: A2638
 固件版本: 18.4.1
 区域: TA/A
 UUID: 0000811000095484010B801E
 ECID: 00095484010B801E
 查找我的iPhone: [解锁 \(硬件\)](#)
 MDM状态: [解锁](#)
 磁盘: 未知供应商, 序号: IMEI:355224384484462, 128GB
 SIM卡: IMSI: 466977001352664, ICCID: 89886972106701017480, 插槽: 1

电池信息

| | | | |
|------------|-------------------|-------|-----------------|
| 序号: | F5D1515EG3G13RK93 | 生产日期: | 202151 |
| 充电次数: | 1251 | 容量: | 2630 / 3076 mAh |
| 损耗程度: | 15% | 充电量: | 17% |
| 健康水平: | 85% | 温度: | 35°C |
| Apple健康指标: | 129 | | |

设备组件

所有已验证的组件: [通过](#)

| 组件 | 当前 | 原件 | 与原件相同 |
|-----------|---|----|-------|
| 环境光传感器 | 30 33 31 38 37 30 45 44 37 36 37 43 00 | | 不适用 |
| 后置摄像机 | 15 6E 45 07 02 40 00 00 | | 不适用 |
| 后置摄像机模块 | DN81507QM9WQ1NMA0 | | 不适用 |
| 后置超宽摄像头 | 16 CD 12 07 21 76 00 00 | | 不适用 |
| 后置超宽摄像头模块 | DNL15060A10Q26C6Q | | 不适用 |
| 后视摄像机 | 17 6A 13 17 15 55 00 00 | | 不适用 |
| 后视摄像机模块 | GCF1503GWL7KGRP5Z | | 不适用 |
| 电池 | F5D1515EG3G13RK93 | | 不适用 |
| 芯片板 | Y2Q19Q5VW2 | | 不适用 |
| 排线 | 46 57 50 31 34 35 36 31 35 55 45 | | 不适用 |

| | | |
|----------|---|-----|
| 前置摄像机 | 51 39 34 38 41 46 00 | 不适用 |
| 前置摄像机模块 | 28 28 B1 5A C1 3D B7 83 | 不适用 |
| 前红外摄像机 | F0W13730WV10KG05X | 不适用 |
| 前红外摄像机模块 | C5 14 95 65 05 D4 FA EA | 不适用 |
| LCD | F8P146537P0Q1QHWD | 不适用 |
| LCD-玻璃 | G9N1487X7K3PQCKA1+A2000000 00000000141+FXG13310TAD17V P9H+05034291000138001049614 263+1486W0000000NB000000IBB GE60750SK0000000000000000 0000000000000000HC5J4460U7 TNH9A0002002 | 不适用 |
| 光传感器 | FXG13310TAD17VP9H+050342910 00138001049614263 | 不适用 |
| MLB | 30 33 31 38 37 30 45 44 37 36 37 43 00 | 不适用 |
| 未加工面板 | G2C20140B9D0X3WA | 不适用 |
| 振动器电动机 | G9N1487X7K3PQCKA1+A2000000 00000000141+FXG13310TAD17V P9H+05034291000138001049614 263+1486W0000000NB000000IBB GE60750SK0000000000000000 0000000000000000HC5J4460U7 TNH9A0002002 | 不适用 |
| | GH714633NXC07428P+XAQ2XX | 不适用 |

软件信息

操作系统名称: iOS
操作系统版本: 18.4.1
1: 'Blancco Mobile Diagnostics', '4.16'

硬件检查

| | | | |
|----------|----|------------|----|
| WiFi: | 成功 | 蓝牙: | 成功 |
| 扬声器: | 成功 | 接收器: | 成功 |
| 耳机: | 成功 | 摄像机闪光灯: | 成功 |
| 电池充电: | 成功 | LCD彩色: | 成功 |
| 触摸: | 成功 | LCD背光: | 成功 |
| 加速计: | 成功 | 相似度: | 成功 |
| 指南针: | 成功 | USB: | 成功 |
| 振动: | 成功 | 音量键: | 成功 |
| 屏幕锁定键: | 成功 | 静音键: | 成功 |
| 气压计: | 成功 | AGPS: | 成功 |
| 摄像头(辅助): | 成功 | 前置摄像头(辅助): | 成功 |
| 底部麦克风: | 成功 | 前置麦克风: | 成功 |
| 后置麦克风: | 成功 | 陀螺仪: | 成功 |
| 面部ID: | 成功 | 自动旋转: | 成功 |

总体: 成功

测试时间: 00:04:12

报告详细信息

报告 UUID: 04327ca7-dc75-47ed-9359-a733aa4d8b3d
报告日期: 2025-07-14 17:59:19 (+0800)
软件版本: Blancco Mobile Diagnostics and Erasure 5.6.3
数字签名:

OdaMLY2dYpYZO/3qDb6PKoyQMcSmzFOnHR1oio1z+KGDikTDJ8VUmd457qVYE5VasD+UcnfYn4sECCsPRD2sElpe/BoA8udV+RQk+THEnVeYIOD+CAB1nu3pdppmlcXY6uitsnP591R2Mj8hJMtq43K+uPkOytMTnq+iWZ8+XaAY8C
pdy/NeYIEYDgAWp+e7hcxCFNkgq/6VrzCEf0gk1672HEfFaDxawwurQlelaa1XSuSYeY9n33KYIFxM9F1L//OesKY0RwexVSN08rEYswoWy15x9BCIGIF1LLAwgLSHLKaFxsuJ0yDyPybLpuU6jDD3jF1WNknldro8KGRsoQ==

