

硬件报告



客户详细信息

客户名称: smartmobile 客户所在地: TAIWAN

运营商详细信息

擦除技师: cyqcteam007@gmail.com

硬件详细信息

制造商:	Apple, Inc.
机箱类型:	Mobile Device
机型:	iPhone 16 Pro Max 5G 512GB Desert Titanium
营销名称:	iPhone 16 Pro Max
颜色:	Desert Titanium
RAM:	8GB
序号:	D5PHXCM469
名称:	iPhone 16 Pro Max 5G 512GB Desert Titanium
IMEI:	357294189665811
IMEI2:	357294186502975
Wi-Fi MAC 地址:	90:4c:c5:0b:48:7c
内部机型:	MYX23
A型号编码:	A3296
固件版本:	18.1.1
区域:	ZP/A
UUID:	00008140001221101082201C
ECID:	001221101082201C
查找我的iPhone:	解锁 (硬件)
MDM状态:	解锁
磁盘:	未知供应商, 序号: IMEI:357294189665811, 512GB
SIM卡:	IMSI: 466977607774737, ICCID: 89886971809769046611, 插槽: 1

电池信息

序号:	F8YH8WH0VAY0000UMJ	充电次数:	366
容量:	4363 / 4630 mAh	损耗程度:	6%
充电量:	42%	健康水平:	94%
温度:	31°C	Apple最大容量 (UI) :	95%
Apple健康指标:	86		

设备组件

所有已验证的组件:	通过		
组件	当前	原件	与原件相同
环境光传感器	39 37 31 30 30 32 43 30 44 36 41 39 00		不适用
后置摄像机模块	DN8H8V0A3D900002G8		不适用
后置超宽摄像头模块	F0WH8N03HH90000488		不适用
后视摄像机模块	F0WH9000N0Z000064R		不适用
电池	F8YH8WH0VAY0000UMJ		不适用
芯片板	D5PHXCM469		不适用
前置摄像机模块	GCFH8R07LHR00006X4		不适用
前红外摄像机模块	F8PH8J02ACX0000B6K		不适用
LCD	G9PH7TS2V5W00005DR+A+A100 000000000000110+FXTH6Z0099 U0000JYC+900000000000000000 0000000+4287N0000000NK00000 0JE76BB1005B4S0000000A00000 00000000000NN000NNLH9M244A 9GUFLZA0002000		不适用
LCD-玻璃	FXTH6Z0099U0000JYC+90000000		不适用

	000000000000000000	
光传感器	39 37 31 30 30 32 43 30 44 36 41 39 00	不适用
MLB	J56H9600MTE0000HN9	不适用
未加工面板	G9PH7TS2V5W00005DR+A+A100 0000000000000110+FXTH6Z0099 U0000JYC+900000000000000000 0000000+4287N0000000NK00000 0JE76BB1005B4S0000000A00000 00000000000NN000NNLH9M244A 9GUFLZA0002000	不适用
振动器电动机	GH7H8430PWQ0000HNZ+8CBA3	不适用

软件信息

操作系统名称： iOS
操作系统版本： 18.1.1
1: ' Blancco Mobile Diagnostics' , ' 4.16'

硬件检查

WiFi：	成功	蓝牙：	成功
扬声器：	成功	接收器：	成功
耳机：	成功	摄像机闪光灯：	成功
电池充电：	成功	LCD彩色：	成功
触摸：	成功	LCD 背光：	成功
加速计：	成功	相似度：	成功
指南针：	成功	USB：	成功
振动：	成功	音量键：	成功
屏幕锁定键：	成功	静音键：	不可用
气压计：	成功	AGPS：	成功
摄像头（辅助）：	成功	前置摄像头（辅助）：	成功
电池损耗：	成功	底部麦克风：	成功
前置麦克风：	成功	后置麦克风：	成功
陀螺仪：	成功	面部ID：	成功
自动旋转：	成功		

总体： 成功

测试时间: 00:05:12

报告详细信息

报告 UUID： ffa5f774-18be-4361-9b72-57f45f585ad4
报告日期： 2025-03-25 10:02:59 (+0800)
软件版本： Blancco Mobile Diagnostics and Erasure 5.6.2
数字签名：

mROYI9NP88YosT6OsE+4Kf6L9TSmj5YA9gbvgWswpj6zd2Uso1cn6yTF1IzWGiRfXlI3TOLZgyJ0+XKx7OqEi8oQjPgWiDM3uR3E/aAqEAma7DQ0FXs9JJJbCmdoT2j2VYCZ1YTLcFIWRDCECo1mUsK7AomNfWwuv1TlAlOdwt18I9enw2nQiQOnt4ZO2oEozTsgYZA3eAQAkcyUACPLuzCWbW/aoZGpy924lCZ1p+YYziYY0nZf/1dJcokotCO1qop+HmOT0YRoJSt5SArcrAtlHfaCqgeQMpSvYHOKbKlHiD+O098JBjEtpKYVVaReuTSZzbBUecxeFJriUog==

操作员	监察员
-----	-----