

硬件报告



客户详细信息

客户名称: smartmobile 客户所在地: TAIWAN

运营商详细信息

擦除技师: cyqcteam007@gmail.com

硬件详细信息

制造商:	Apple, Inc.
机箱类型:	Mobile Device
机型:	iPhone 16 Pro Max 5G 256GB Desert Titanium
营销名称:	iPhone 16 Pro Max
颜色:	Desert Titanium
RAM:	8GB
序号:	H2XRMKF4XC
名称:	iPhone 16 Pro Max 5G 256GB Desert Titanium
IMEI:	355011343717805
IMEI2:	355011343588339
Wi-Fi MAC 地址:	f4:52:93:25:cb:49
内部机型:	MYWX3
A型号编码:	A3296
固件版本:	18.3.1
区域:	ZP/A
UUID:	00008140000564EA3E52801C
ECID:	000564EA3E52801C
查找我的iPhone:	解锁 (硬件)
MDM状态:	解锁
磁盘:	未知供应商, 序号: IMEI:355011343717805, 256GB
SIM卡:	IMSI: 466977607774737, ICCID: 89886971809769046611, 插槽: 1

电池信息

序号:	F5DHDB00AM60000UMG	充电次数:	1
容量:	4805 / 4630 mAh	损耗程度:	0%
充电量:	55%	健康水平:	100%
温度:	28°C	Apple最大容量 (UI) :	100%
Apple健康指标:	60		

设备组件

所有已验证的组件: 通过

组件	当前	原件	与原件相同
环境光传感器	39 37 31 30 30 38 43 46 33 35 33 34 00		不适用
后置摄像机模块	DN8HDJ04W0300002G8		不适用
后置超宽摄像头模块	F0WHDH01BBU0000488		不适用
后视摄像机模块	F0WHCF00GAT000064R		不适用
电池	F5DHDB00AM60000UMG		不适用
芯片板	H2XRMKF4XC		不适用
前置摄像机模块	F0WHDD00YXA00006X3		不适用
前红外摄像机模块	F8PHD403M120000B6K		不适用
LCD	G9NHCF0F6A00005DR+A+A1000 000000000000110+GR9HBQ00GM J0000JYC+900000000000000000 000000+4513S0000000PQ000000 AEC7F51373B4S0000000U000000 0020000000PS000NWHFFM49603 NGFLZA0002001		不适用
LCD-玻璃	GR9HBQ00GMJ0000JYC+9000000		不适用

	000000000000000000	
光传感器	39 37 31 30 30 38 43 46 33 35 33 34 00	不适用
MLB	J56HDJ00D3D0000HN8	不适用
未加工面板	G9NHCFP0F6A00005DR+A+A100000000000000110+GR9HBQ00GMJ0000JYC+900000000000000000000000+4513S0000000PQ000000AEC7F51373B4S0000000U0000000020000000PS000NWHFFM49603NGFLZA0002001	不适用
振动器电动机	LCSHD271TQ5000HP0+8CBE4	不适用

软件信息

操作系统名称： iOS
操作系统版本： 18.3.1
1: ' Blancco Mobile Diagnostics' , ' 4.16'

硬件检查

WiFi：	成功	蓝牙：	成功
扬声器：	成功	接收器：	成功
耳机：	成功	摄像机闪光灯：	成功
电池充电：	成功	LCD彩色：	成功
触摸：	成功	LCD 背光：	成功
加速计：	成功	相似度：	成功
指南针：	成功	USB：	成功
振动：	成功	音量键：	成功
屏幕锁定键：	成功	静音键：	不可用
气压计：	成功	AGPS：	成功
摄像头（辅助）：	成功	前置摄像头（辅助）：	成功
电池损耗：	成功	底部麦克风：	成功
前置麦克风：	成功	后置麦克风：	成功
陀螺仪：	成功	面部ID：	成功
自动旋转：	成功		

总体： 成功

测试时间: 00:11:30

报告详细信息

报告 UUID： 97910c88-150a-4b47-bb3b-06a075cba834
报告日期： 2025-03-31 09:47:02 (+0800)
软件版本： Blancco Mobile Diagnostics and Erasure 5.6.2
数字签名：
HlHvGpSDilmoZu66/n4nxk40Z2mQAuJP4xPCCbNHL3tWx36sHl2SEEL1q5G8wWN0cvfJZgzwkiyXePQ06aGa+SK6W95tjF7lIWMBkQ1QiYXaiXwQjnOlzFAW0LHybkcfy0QQwPV/jwtUX5jELB/TAAxJ2TH7oGi9nZypg9M34HoeJBtk1b+y7RkXqKimfxcpNk7kysNyShmYqbPlt/gGbpOFLed1pvhwW+BfVaw/Bv9rJcbKYTiGdMKgPfnJlgT7+EtJhWNPViKvZh059Fu3+fqopyj0IYpRFWpVfhIDVij0f6kPlpwTuvckPHopDNhJqtDuu8cl.cK+STj7yOIQ==

操作员	监察员
-----	-----