



## 硬件报告

**客户详细信息** 客户名称: smartmobile 客户所在地: Taiwan

运营商详细信息 擦除提供商: Blancco 擦除技师: cyqcteam002@gmail.com

## 硬件详细信息

制造商: Apple, Inc. 机箱类型: Mobile Device

机型: iPhone 14 Pro 5G 256GB Gold

营销名称: iPhone 14 Pro

颜色: Gold RAM: GGB

序号: Y39C2GQGWR

名称: iPhone 14 Pro 5G 256GB Gold

IMEI: 350666976426167 IMEI2: 350666976043178 Wi-Fi MAC 地址: 70:22:fe:30:2b:1e

内部机型: MQ183 A型号编码: A2890 固件版本: 18.6.2 区域: TA/A

UUID: 00008120001019612E90C01E

ECID: 001019612E90C01E

查找我的iPhone: 解锁 (硬件) MDM状态: 解锁

磁盘: 未知供应商, 序号: IMEI:350666976426167, 256GB

SIM卡: IMSI: 466011103450799, ICCID: 89886011157834731011, 插槽: 1

电池信息

序号: F8Y15052THV18FLA3 供应商: F 0 生产日期: 202150 充电次数: 容量: 3410 / 3181 mAh 损耗程度: 0% 100% 健康水平: 充电量: 100% 33°C Apple健康指标: 温度: 81

## 设备组件

前置摄像机模块

所有已验证的组件: 通过

组件当前原件与原件相同环境光传感器30 33 31 38 46 41 34 45 31 41 30不适用

42 00

GCF23837RAU1CX838

后置摄像机 24 6D 29 07 00 68 00 00 不适用 后置摄像机模块 DN82403RABL12J54S 不适用 后置超宽摄像头 23 CE 72 17 12 36 00 00 不适用 后置超宽摄像头模块 DNL24110T1X15FY1A 不适用 21 CD 98 10 15 98 00 00 不适用 后视摄像机 后视摄像机模块 GCF2381DX0H15F957 不适用 电池 F8Y15052THV18FLA3 不适用 芯片板 Y39C2GQGWR 不适用 前置摄像机 52 15 19 64 6D 23 00 00 不适用

不适用

前红外摄像机 C5 24 54 4D 44 03 EB FA 不适用 前红外摄像机模块 HNQ2402729H15F6V8 不适用

不适用

不适用

LCD G9P2422T07Q14YCAK+A1000000

> 000000001B0+FXP23911Q031TR 00+2421Q0000000P2000000IC9YF

00000000000000LCBK40219JCR

S9A0003002

LCD-玻璃 FXP23911Q031TRJ9S0000000000

光传感器 30 33 31 38 46 41 34 45 31 41 30 不适用

42 00

MLB C07242704P61JTKB 不适用

未加工面板 G9P2422T07Q14YCAK+A1000000 不适用

> 000000001B0+FXP23911Q031TR 00+2421Q0000000P2000000IC9YF 30387BO00000000000000000000 00000000000000LCBK40219JCR

S9A0003002

振动器电动机 GH72411BBBW1FMM8K+XPB2XX 不适用

软件信息

操作系统名称: iOS 18.6.2 操作系统版本:

'Blancco Mobile Diagnostics', '4.19'

硬件检查

WiFi: 成功 蓝牙: 成功 扬声器: 成功 接收器: 成功

耳机: 成功 摄像机闪光灯: 成功 电池充电: 成功 LCD彩色: 成功 触摸: LCD 背光: 成功 成功 加速计: 成功 相似度: 成功

指南针: 成功 USB: 成功 振动: 成功 音量键: 成功 屏幕锁定键: 成功 静音键: 成功 气压计: 成功 AGPS: 成功

摄像头(辅助): 成功 前置摄像头(辅助): 成功 底部麦克风: 成功 前置麦克风: 成功 后置麦克风: 成功 陀螺仪: 成功

面部ID: 成功 自动旋转: 成功

总体: 成功

测试时间: 00:09:33

报告详细信息

报告 UUID: 88e5b4d3-eb5a-48d0-8a34-7a357eb49bad

报告日期: 2025-09-20 14:19:49 (+0800)

软件版本: Blancco Mobile Diagnostics and Erasure 5.9

数字签名:

Sj2AhjWva+brRuiv02IIKvecbzq1ePU4ctGF7ywdFIPXlO4G0xx7ZQc+6RhhBP5Y/jnluQXY+QMGVJGGEiAAtr7A4Go6aamGzAKEfCDGS7fTvQdOttzBPbzrozuxPl2XvmSCa/z17fvJoC3AgEEVuBhvxcCEjtbKmCtcRoOGeKj8xFs00uyx3I+4F9d6QUpanXwSYPkO1LS800tGxYiL3UFvkns8y1ZyhsTg4q+9MkHWlKB4mwYuE1zW2Ibkq9YrSZ52eB7GhYELuohLkEGLwcOWY2o/BkM49i+49mru8Hgj8RHOZrJSGAEvCyK9hzojVqaT+DZD4zk0c/j0z13a5g==

操作员 监察员