

硬件报告



客户详细信息

客户名称： smartmobile 客户所在地： TAIWAN

运营商详细信息

擦除技师： cyqcteam007@gmail.com

硬件详细信息

制造商：	Apple, Inc.
机箱类型：	Mobile Device
机型：	iPhone 14 Pro Max 5G 512GB Deep Purple
营销名称：	iPhone 14 Pro Max
颜色：	Deep Purple
RAM：	6GB
序号：	LJH06MQLFX
名称：	iPhone 14 Pro Max 5G 512GB Deep Purple
IMEI：	350636273721693
IMEI2：	350636273670536
Wi-Fi MAC 地址：	54:eb:e9:0b:af:78
内部机型：	MQAM3
A型号编码：	A2894
固件版本：	18.3.1
区域：	TA/A
UUID：	00008120001449343438C01E
ECID：	001449343438C01E
查找我的iPhone：	解锁 (硬件)
MDM状态：	已锁定
磁盘：	未知供应商, 序号： IMEI:350636273721693, 512GB
SIM卡：	IMSI: 466977006414810, ICCID: 89886972405704568949, 插槽： 1

电池信息

序号：	F8Y24532LGX20J92T	生产日期：	202245
充电次数：	1209	容量：	4252 / 4297 mAh
损耗程度：	2%	充电量：	100%
健康水平：	98%	温度：	28°C
Apple最大容量 (UI)：	99%	Apple健康指标：	74

设备组件

所有已验证的组件：	通过		
组件	当前	原件	与原件相同
环境光传感器	30 33 31 39 30 34 38 43 31 42 30 35 00		不适用
后置摄像机	27 6E 30 10 05 05 00 00		不适用
后置摄像机模块	DN82474MMH61CDK2Y		不适用
后置超宽摄像头	25 CE 62 01 03 75 00 00		不适用
后置超宽摄像头模块	DNL2465306C15FY1D		不适用
后视摄像机	23 CD 02 24 20 63 00 00		不适用
后视摄像机模块	GCF2463PPC61CY06D		不适用
电池	F8Y24532LGX20J92T		不适用
芯片板	LJH06MQLFX		不适用
前置摄像机	94 18 08 40 CF 21 00 00		不适用
前置摄像机模块	F0W23920KCQ1CX92M		不适用
前红外摄像机	C5 24 91 61 34 C6 EA 03		不适用
前红外摄像机模块	HNQ24168EUY15F81W		不适用
LCD	G9L2487FE7214YDA8+A10000000 000000001D0+FXV24574MYN1V3C		不适用

