



硬件报告

客户详细信息

客户名称: smartmobile

客户所在地: Taiwan

运营商详细信息

擦除提供商: Blancco

擦除技师: cyqcteam001@gmail.com

硬件详细信息

制造商: Apple, Inc.
 机箱类型: Mobile Device
 机型: iPhone 16 Pro Max 5G 512GB Desert Titanium
 营销名称: iPhone 16 Pro Max
 颜色: Desert Titanium
 RAM: 8GB
 序号: FVY7Y020CN
 名称: iPhone 16 Pro Max 5G 512GB Desert Titanium
 IMEI: 359844760088300
 IMEI2: 359844760137958
 Wi-Fi MAC 地址: 90:4c:c5:3e:20:16
 内部机型: MYX23
 A型号编码: A3296
 固件版本: 26.0.1
 区域: ZP/A
 UUID: 0000814000180C381EFB001C
 ECID: 00180C381EFB001C
 EID: 89049032007408882600197757118091
 查找我的iPhone: [解锁 \(硬件\)](#)
 MDM状态: [解锁](#)
 磁盘: 未知供应商, 序号: IMEI:359844760088300, 512GB

电池信息

序号:	F8YH8SH140M0000UMK	充电次数:	389
容量:	4413 / 4630 mAh	损耗程度:	5%
充电量:	57%	健康水平:	95%
温度:	33°C	Apple健康指标:	149

设备组件

所有已验证的组件: [通过](#)

组件	当前	原件	与原件相同
环境光传感器	39 37 31 30 30 32 43 44 43 31 41 45 00		不适用
后置摄像机模块	DN8H8R0EVY600002G8		不适用
后置超宽摄像头模块	DN8H8J0GYM600002MW		不适用
后视摄像机模块	DN8H8Z0KKXV00006S2		不适用
电池	F8YH8SH140M0000UMK		不适用
芯片板	FVY7Y020CN		不适用
前置摄像机模块	F0WH9A0228T00006X3		不适用
前红外摄像机模块	HNQH9408FGS0000B6J		不适用
LCD	G9NH8NQ5JFM00005DR+A+A100 000000000000110+FXGH6K00TD G0000JYC+9000000000000000 0000000+4331T0000000N000000		不适用

OJE83MF2347B4S000000A00000
00020000000NT000NVLC8M3047
A7FFLZA0002000

LCD-玻璃	FXGH6K00TDG0000JYC+9000000 000000000000000000	不适用
光传感器	39 37 31 30 30 32 43 44 43 31 41 45 00	不适用
MLB	J56H9U00FV40000HN9	不适用
未加工面板	G9NH8NQ5JFM00005DR+A+A100 000000000000110+FXGH6K00TD G0000JYC+90000000000000000 0000000+4331T0000000N000000 0JE83MF2347B4S000000A00000 00020000000NT000NVLC8M3047 A7FFLZA0002000	不适用
振动器电动机	LCSH7M805GJ0000HP0+84CA3	不适用

软件信息

操作系统名称: iOS
操作系统版本: 26.0.1
1: 'Blancco Mobile Diagnostics', '4.19.0.1'

硬件检查

WiFi:	成功	蓝牙:	成功
扬声器:	成功	接收器:	成功
耳机:	成功	摄像机闪光灯:	成功
电池充电:	成功	LCD彩色:	成功
触摸:	成功	LCD 背光:	成功
加速计:	成功	相似度:	成功
指南针:	成功	USB:	成功
振动:	成功	音量键:	成功
屏幕锁定键:	成功	静音键:	不可用
气压计:	成功	AGPS:	成功
摄像头 (辅助):	成功	前置摄像头 (辅助):	成功
电池损耗:	成功	底部麦克风:	成功
前置麦克风:	成功	后置麦克风:	成功
陀螺仪:	成功	面部ID:	成功
自动旋转:	成功		

总体: 成功

测试时间: 00:04:40

报告详细信息

报告 UUID: 608e6bf5-0390-49d0-ba27-f74cbd0575ce
报告日期: 2025-10-21 10:04:57 (+0800)
软件版本: Blancco Mobile Diagnostics and Erasure 5.9.2
数字签名:

m4H6Lbet8l4JBwIRDxoSivB5aW1uhTM3yPaNzCX6TgG0o1qARfLNdELesQKocKrrGfK3mT56YkuowzXVNdD497C8AOesZukpHGp0lpaCoW+yC41qufnQeMI4/TFNRchJ2Kw2j1oLC0zsQGXi1mMXVQEgcXZmX4KYRvKZDvlR/ZhrJXJ
NegJ+dU+Ry/yEKBkIWeN85Shsf4LKhFz3w1dBVPEbXObsPT5yTd8fAvmD2sXi5h/LHDlnb82gcutQL3jkrzaN+fl7m+5+eQY005lw2RSdMbS8syjhOTEAEInJLhO9edAv04bd9TFoLxZSbg1s2BM8oY6ROU/C7aMqAH66g==

操作员

监察员