



# 硬件报告

## 客户详细信息

客户名称: smartmobile 客户所在地: TAIWAN

## 运营商详细信息

擦除技师: cyqcteam007@gmail.com

## 硬件详细信息

制造商: Apple, Inc.  
机箱类型: Mobile Device  
机型: iPhone 8 Plus GSM+CDMA 256GB Space Gray  
营销名称: iPhone 8 Plus  
颜色: Space Gray  
RAM: 3GB  
序号: FD5W518GJCLQ  
名称: iPhone 8 Plus GSM+CDMA 256GB Space Gray  
IMEI: 352978097497664  
Wi-Fi MAC 地址: d8:8f:76:42:99:df  
内部机型: MQ8P2  
A型号编码: A1897  
固件版本: 16.7.9  
区域: TA/A  
生产日期: 201805  
UUID: 8861504527be70ee66c286fb7105ac2cf4bf61c8  
ECID: 00022D30047BC02E  
查找我的iPhone: 解锁 (硬件)  
MDM状态: 解锁  
磁盘: 未知供应商, 序号: IMEI:352978097497664, 256GB  
SIM卡: IMSI: 466977004714942, ICCID: 89886972308703970266, 插槽: 1

## 电池信息

序号:	F5D4211QCETCL40QW	供应商:	F
生产日期:	202421	充电次数:	0
容量:	3120 / 2675 mAh	损耗程度:	0%
充电量:	51%	健康水平:	100%
温度:	25°C	Apple健康指标:	124

## 设备组件

组件	当前	原件	与原件相同
环境光传感器	23-2221A823		不适用
后置摄像机	08 24 FA 4D 62 73 5C 0A		不适用
后置摄像机模块	DN88025NBYWH9PG06	DN88025NBYWH9PG06	匹配
后视摄像机	09 24 FA 4D 62 82 B0 95		不适用
后视摄像机模块	DN88026DX2DH9PJ1C		不适用
电池	F5D4211QCETCL40QW	F8Y75115T5PHY65AP	未匹配
芯片板	FD5W518GJCLQ		不适用
前置摄像机	29 28 B1 76 18 3D 89 D0		不适用
前置摄像机模块	F0W75230LQYJ2LT90	F0W75230LQYJ2LT90	匹配
LCD	C3F8042Q03VHLK8AQ+L3277DK0 63U1A1J32+C02A2181CCBCABT1 K031+F7CD2L7HZ217CPB2Q3MS 2A	C3F8042Q03VHLK8AQ+L3277DK0 63U1A1J32+C02A2181CCBCABT1 K031+F7CD2L7HZ217CPB2Q3MS 2A	匹配
LCD-玻璃	FXR74740VHUJ0DM9A+01004146 838162078748812743		不适用
光传感器	23-2221A823		不适用
MLB	FD1805203R3HNVHBM	FD1805203R3HNVHBM	匹配

NVME	0b281258e22c6220	不适用
未加工面板	C3F8042Q03VHLK8AQ+L3277DK0 63U1A1J32+C02A2181CCBCABT1 K031+F7CD2L7HZ217CPB2Q3MS 2A	
触摸ID	02 57 60 41 44 20 96 23 65 3C 03 0E 07 02 00 CA	02 57 60 41 44 20 96 23 65 3C 03 0E 07 02 00 CA 匹配

### 软件信息

操作系统名称: iOS  
操作系统版本: 16.7.9  
1: 'Blancco Mobile Diagnostics', '4.16'

### 硬件检查

WiFi:	成功	蓝牙:	成功
扬声器:	成功	接收器:	成功
耳机:	成功	摄像机闪光灯:	成功
电池充电:	成功	LCD彩色:	成功
触摸:	成功	LCD 背光:	成功
加速计:	成功	相似度:	成功
指南针:	成功	USB:	成功
振动:	成功	Home 键:	成功
音量键:	成功	屏幕锁定键:	成功
静音键:	成功	气压计:	成功
AGPS:	成功	摄像头 (辅助):	成功
前置摄像头 (辅助):	成功	指纹:	成功
电池损耗:	成功	底部麦克风:	成功
前置麦克风:	成功	后置麦克风:	成功
陀螺仪:	成功	自动旋转:	成功

总体: 成功

测试时间: 00:02:15

### 报告详细信息

报告 UUID: 25eeaa87-596c-4be3-b8b9-a11faed3270a  
报告日期: 2025-02-21 11:21:02 (+0800)  
软件版本: Blancco Mobile Diagnostics and Erasure 5.6.2  
数字签名:

rPAwe64xNuUDqCqwiGGXAIq7DQzZYtXyRlZsDL3lzipYr0sKyXmBX/vyt39HSqqwFw0F0Uc43BXL0Y8w90JOUm2pJ3Mldipt9MdfVTgd1teYzeTo/79gst4D+7NLbh3kkLxAGeO8DalLgAGTCfdnt+DB4gihvNU1FncdBnCbC8  
J1tvJr3EShO00nNv0zLVc3W0H3djSNbh/REHIZvojLAdfQ901zjaktQmW4sOopxyndMGn6xSH3wW0F4+iuicShivG5O0t2fMDUz38HyyGyhee0vKyWt3FIT9R26b1rbfbk1w3s4NqJYIWunCwATKdZaLBlcJvn0+fod29Jw==

操作员

监察员