

硬件报告



客户详细信息

客户名称：smartmobile

客户所在地：Taiwan

运营商详细信息

擦除技师：QC006

硬件详细信息

制造商：Apple, Inc.

机箱类型：Mobile Device

机型：iPhone 13 GSM+CDMA 256GB Red

营销名称：iPhone 13

颜色：Red

RAM：4GB

序号：FMF9WTQ7QG

名称：iPhone 13 GSM+CDMA 256GB Red

IMEI：353504861051351

IMEI2：353504861327298

MEID：35350486105135

Wi-Fi MAC 地址：e8:78:65:7a:dc:eb

内部机型：MLQ93

A型号编码：A2633

固件版本：17.5.1

区域：TA/A

UUID：000081100004254A0C2A801E

ECID：0004254A0C2A801E

EID：89049032007008882600085780072488

查找我的iPhone：解锁 (硬件)

MDM状态：解锁

磁盘：未知供应商, 序号：IMEI:353504861051351, 256GB

SIM卡：IMSI: 466011901669330, ICCID: 89886019137816693308, 插槽： 1

电池信息

序号：FG913543JKX18FN51

生产日期：202135

充电次数：1216

容量：2359 / 3208 mAh

损耗程度：27%

充电量：52%

健康水平：73%

温度：30°C

Apple健康指标：315

设备组件

所有已验证的组件：	通过	
组件	当前	原件
环境光传感器	30 33 31 38 31 33 33 30 30 41 37 43 00	与原件相同
后置摄像机	0C CB 89 22 10 15 00 00	不适用
后置摄像机模块	GCF13550FM1Q59TA7	不适用
后置超宽摄像头	11 6A 30 16 01 68 00 00	不适用
后置超宽摄像头模块	DNM128507ZB0V4K1S	不适用
电池	FG913543JKX18FN51	不适用
芯片板	FMF9WTQ7QG	不适用
排线	46 57 50 31 32 35 36 41 34 53 48 51 39 34 38 43 4E 00	不适用
前置摄像机	28 28 B1 5A BC 29 6C BC	不适用
前置摄像机模块	F0W132212FEQ7GJ6L	不适用

前红外摄像机	C5 05 52 55 74 C4 06 03	不适用
前红外摄像机模块	F8P13270VAYQ1QGFW	不适用
LCD	G9Q1335KC79PR5QAR+A200000 0000000000101+FXV1274113X17 VP9G+0306224400012900101559 0263+00000000000000000000JB 89BI1956YJ0000000000000000 0000000000000000LS6J293ENV HNL5A0002011	不适用
LCD-玻璃	FXV1274113X17VP9G+030622440 00129001015590263	不适用
光传感器	30 33 31 38 31 33 33 30 30 41 37 43 00	不适用
MLB	G2C13631WDJ0X7M1	不适用
未加工面板	G9Q1335KC79PR5QAR+A200000 0000000000101+FXV1274113X17 VP9G+0306224400012900101559 0263+00000000000000000000JB 89BI1956YJ0000000000000000 0000000000000000LS6J293ENV HNL5A0002011	不适用
振动器电动机	GH9134452TM033CA1+XGJDC1	不适用

软件信息

操作系统名称： iOS
操作系统版本： 17.5.1
1: ' Blancco Mobile Diagnostics', ' 4.14.0.1'

硬件检查

WiFi：	成功	蓝牙：	成功
扬声器：	成功	接收器：	成功
耳机：	成功	摄像机闪光灯：	成功
电池充电：	成功	LCD彩色：	成功
触摸：	成功	LCD 背光：	成功
加速计：	成功	相似度：	成功
指南针：	成功	USB：	成功
振动：	成功	音量键：	成功
屏幕锁定键：	成功	静音键：	成功
气压计：	成功	AGPS：	成功
摄像头（辅助）：	成功	前置摄像头（辅助）：	成功
电池损耗：	失败	底部麦克风：	成功
前置麦克风：	成功	后置麦克风：	成功
陀螺仪：	成功	面部ID：	成功
自动旋转：	成功		

总体： 失败

测试时间: 00:11:16

报告详细信息

报告 UUID： a694c17b-1d92-4c86-8493-2a042f34ff16
报告日期： 2024-10-07 08:42:50 (+0000)
软件版本： Blancco Mobile Diagnostics and Erasure 5.4.2
数字签名：

ZsOwMcYdZzaieVlMpMEOPM9xcR46QhgstOaJ+vy/Syg50l2Qr8WGD/KVoloPWXH6SSvTcoYoJrJE4A7fpoRpr8Q24sGqVK21LkeTcElG1hAW6u0XQmjAQcmxbCGhidB+ytktZOTWcXX+E51ZObp/nQfp27yQNppNfk30Qhbe6/Oot
b2NcTkf/RRP2VPFgei+0Cj/HAjFpyt5huqnhHuAPiANfAs/pOr8rbUlc7XN/oWb3o2uJyZ1hGMtnj5alUIOxjq5qT95tYdlq+BOEXTYZMn91mY7LzXgpu68ylQk/CL/Lm6m4/Sy1VyCMnN2d1Ub4NWJWflNEKmOdb/T1Aw==

操作员

监察员